Stato d'uso del veicolo

Dati Perito

Dati Perito e Società Peritale

Dati Generali Riconsegna

Data e ora di riconsegna	Targa	Km	Danni Totali
29/07/2026 11:26		93709	

Dati Veicolo

Marca	Modello	Colore	Data Immatricolazione
BMW	X5 dal 2018 fino al 01/2023	Blu.metall/doppio	22.03.2021

Stato d' uso

Marca	Note
BMW	Veicolo presso Autofficina Giulia in via Giulia 55 a Trieste , cell.3289287087

Accessori e Dotazione

Descrizione	Previsto	Presente
Veicolo immatr.Autocarro		NO
Cambio		Automatico
Navigatore		SI
Carta di circolazione		SI
Radio		SI

Descrizione	Previsto	Presente
1 ° Chiave		SI
2 ° Chiave		SI
Tessera Code		SI
Code Radio		NO
Cerchi in lega		SI

Descrizione	Previsto	Presente
Scheda SD		NO
Kit gonfiaggio riparazione	SI	SI
Ruota di Scorta	NO	NO
Ruotino	NO	NO

Allestimenti particolari

Pneumatici

Marca Anteriore	Tipologia:	Battistrada
Pirelli	Estivi	70%

Marca Posteriore	Tipologia:	Battistrada
Pirelli	Estivi	70%

Importi calcolati in base a:

Degrado	0 %	Sconto listino ricambi:	10 %	Tariffa h mano d'opera:	

Anomalie Riscontrate

Meccanica	Descrizione:
Elettriche / Ellettronico	Descrizione:

Valorizzazione stato d'uso

Item	Descrizione	Tipologia	Importo
1	Protezione inf. paraurti post.	Graffio	
3	Paraurti post.	Graffio	
4	Porta post. sx	Graffio	
5	Spoiler paraurti ant.	Graffio	
6	Paraurti ant.	Graffio	
8	Calotta inf. retrovisore est. sx	Graffio	
9	Fanalino lat. retrovisore est. sx	Graffio	
10	Convogliatore aria sup. paraurti ant.	Rottura	
	Certificato assicurativo	Mancante	

Segue alla pagina successiva

Dati Perito

Dati Perito e Società Peritale

Dati Generali Riconsegna

Data e ora di riconsegna	Targa	Km	Danni Totali
29/07/2026 11:26		93709	

Dati Veicolo

Marca	Modello	Colore	Data Immatricolazione
BMW	X5 dal 2018 fino al 01/2023	Blu.metall/doppio	22.03.2021

Stato d' uso

Marca	Note
BMW	Veicolo presso Autofficina Giulia in via Giulia 55 a Trieste , cell.3289287087

Accessori e Dotazione

Descrizione	Previsto	Presente
Veicolo immatr.Autocarro		NO
Cambio		Automatico
Navigatore		SI
Carta di circolazione		SI
Radio		SI

Descrizione	Previsto	Presente
1 ° Chiave		SI
2 ° Chiave		SI
Tessera Code		SI
Code Radio		NO
Cerchi in lega		SI

Descrizione	Previsto	Presente
Scheda SD		NO
Kit gonfiaggio riparazione	SI	SI
Ruota di Scorta	NO	NO
Ruotino	NO	NO

Allestimenti particolari

Pneumatici

Marca Anteriore	Tipologia:	Battistrada
Pirelli	Estivi	70%

Marca Posteriore	Tipologia:	Battistrada
Pirelli	Estivi	70%

Importi calcolati in base a:

Degrado	0 %	Sconto listino ricambi:	10 %	Tariffa h mano d'opera:

Anomalie Riscontrate

Meccanica	Descrizione:
Elettriche / Ellettronico	Descrizione:

Valorizzazione stato d'uso

Item	Descrizione	Tipologia	Importo
	Tagliando assicurativo	Mancante	
11	Modanatura arco passaruota ant dx	Graffio	
		Totale	