MACADAM











Audi Q2 (UKL): 2BNC566

Vinnumber:	**WAUZZZGA0NA017038**	Versionname:	**Q2 Attraction 30 2.0TDi 116pk/cv 5p**
First Registrationdate:	**21/01/2022**	Fiscalpower:	
Expertise Mileage:	**102671**	Power Kw:	**85**
Bodytype:		Type of rims (mounted)	**Aluminium**
Gearbox:	**MAN 6 VIT**		
Transmission:			
Fueltype:	**Diesel**		
Maintenance	**OK**		
Maintenance	**10200.0**		
Battery functioning	**Yes**		
Type of rims (mounted)	**Aluminium**		
Certificate of Conformity	**Yes**		
Category	**Passenger Car**		
Registration Certificate Car (BE)	**Yes**		

Options

Number of keys total	**2**	Luggage cover	
GPS		Type of Tow bar	**Tow bar removable**
Type of Maintenance book	**Digital maintenance**		
Type of GPS storage	**HD**		

Tyres

Winter tyres:	**215/60/16/95 H**			
	Fr.L.	**Dunlop: 6 mm**	Fr.R.	**Dunlop: 6 mm**
	Re.L.	**Dunlop: 6 mm**	Re.R.	**Dunlop: 6 mm**

Tyre profile depth FL	**6.0**
Tyre profile depth FR	**6.0**
Tyre profile depth RL	**6.0**
Tyre profile depth RR	**6.0**
Tyre size FL	**215/60 R 16 95 H**
Tyre size FR	**215/60 R 16 95 H**
Tyre size RL	**215/60 R 16 95 H**
Tyre size RR	**215/60 R 16 95 H**
Tyre type FL	**Winter**
Tyre type FR	**Winter**
Tyre type RL	**Winter**
Tyre type RR	**Winter**
Tyre make FL	**257**
Tyre make FR	**257**
Tyre make RL	**257**
Tyre make RR	**257**

Assistance equipment

Repair kit	**Yes**	Compressor	**Yes**

Bumper F, Scratch(es), Spot repair





Bumper moulding F, Scratch(es), Smart repair




Bumper spoiler F, Scratch(es), Smart repair




Alloy rim FL, Scratch(es), Acceptable






Door FL, Scratch(es), Acceptable




Wing trim RL, Scratch(es), Acceptable




Bumper R, Scratch(es), Acceptable




Bumper R, Scratch(es), Acceptable




Tailgate / Boot, Dent(s), Acceptable





Onderhoudshistorie van: WAUZZZGA0NA017038

ALPHABET

Kenteken	2BNC566
Merk Model	Audi Q2 Attraction 30 2.0TDi 116pk/cv 5p
Brandstofsoort	Diesel
Datum deel1	1/21/22

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
12/29/25	87,321	brandstof hoofdfilter	Vervangen
12/29/25	87,321	klein materiaal	
12/29/25	87,321	koelwatervloeistof	Bijvullen/-laden
12/29/25	87,321	luchtfilter	Vervangen
12/29/25	87,321	Onderhoudsbeurt met oliewissel (variab	Uitvoeren
12/29/25	87,321	remblokken achter	Vervangen
12/29/25	87,321	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
12/29/25	87,321	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
12/29/25	87,321	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
11/26/25	84,138	diagnose	Uitvoeren
11/26/25	84,138	gloeibougie	Vervangen
11/26/25	84,138	klein materiaal	N.v.t.
5/8/25	70,547	klein materiaal	
5/8/25	70,547	koelwatervloeistof	Bijvullen/-laden
5/8/25	70,547	luchtfilter interieur	Vervangen
5/8/25	70,547	remblokken vooraan	Vervangen
5/8/25	70,547	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
5/8/25	70,547	Tussentijdse onderhoudsbeurt (variabel	Uitvoeren
9/17/24	59,241	klein materiaal	Uitvoeren
9/17/24	59,241	koelwatervloeistof	Bijvullen/-laden
9/17/24	59,241	Onderhoudsbeurt (variabel interval)	Uitvoeren
9/17/24	59,241	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
9/17/24	59,241	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
3/6/24	48,680	klein materiaal	Uitvoeren
3/6/24	48,680	koelwatervloeistof	Bijvullen/-laden
3/6/24	48,680	remvloeistof	Vervangen
3/6/24	48,680	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
3/6/24	48,680	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
3/6/24	48,680	Tussentijdse onderhoudsbeurt (variabel	Uitvoeren
7/3/23	28,600	klein materiaal	Uitvoeren
7/3/23	28,600	Onderhoudsbeurt (variabel interval)	Uitvoeren
7/3/23	28,600	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
1/31/23	23,546	klein materiaal	
1/31/23	23,546	koelwatervloeistof	Bijvullen/-laden
1/31/23	23,546	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
1/31/23	23,546	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
1/31/23	23,546	Tussentijdse onderhoudsbeurt (variabel	Uitvoeren