

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VR3UHZKWZ P4364229	Erstzulassung	28.03.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	PEUGEOT	Kennzeichen		Laufleistung	25 774 km
Modell	208 Elektromotor 156 GT	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz




Lose Teile

Hutablage	✓
Fußmatte HR	✓
Fußmatte HL	✓
Fußmatte VR	✓
Fußmatte VL	✓
Nothilfekit Reserverad	✗


Fahrzeugdokumente / Schlüssel







Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Ladekabel Starkstrom-Steckdose	✓

Reifen




Außenschäden

1		Bauteil	Nothilfekit Reserverad	Reparaturzeit	0,10	Teilekosten	117,74€
		Position	-	Reparaturkosten	7,00€	Nettokosten	124,74€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
			-	Pauschale	-		

2		Bauteil	Logo Heckklappe / Hecktür	Reparaturzeit	0,20	Teilekosten	37,06€
				Reparaturkosten	14,00€	Nettokosten	51,06€
		Position	-	Lackierungszeit	-		
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungskosten	-		
		Anmerkungen	-	Pauschale	-		
3		Bauteil	Schriftzug Heckklappe / Hecktür	Reparaturzeit	0,20	Teilekosten	48,10€
				Reparaturkosten	14,00€	Nettokosten	62,10€
		Position	Hinten Links	Lackierungszeit	-		
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungskosten	-		
		Anmerkungen	-	Pauschale	-		
4		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
				Reparaturkosten	-	Nettokosten	27,00€
		Position	Vorne Links	Lackierungszeit	0,30		
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungskosten	27,00€		
		Anmerkungen	-	Pauschale	27,00€		
5		Bauteil	Kotflügel	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
				Reparaturkosten	-	Nettokosten	27,00€
		Position	Vorne Rechts	Lackierungszeit	0,30		
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungskosten	27,00€		
		Anmerkungen	-	Pauschale	27,00€		
6		Bauteil	Felge glanzgedreht 17"	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	223,64€
				Reparaturkosten	35,00€	Nettokosten	258,64€
		Position	Hinten Rechts	Lackierungszeit	-		
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungskosten	-		
		Anmerkungen	-	Pauschale	-		
7		Bauteil	Ganzjahresreifen 17"	Reparaturzeit	-	Teilekosten	130,00€
				Reparaturkosten	-	Nettokosten	130,00€
		Position	Hinten Rechts	Lackierungszeit	-		
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungskosten	-		
		Anmerkungen	-	Pauschale	-		

Sonstiges

8		Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
				Reparaturkosten	-	Nettokosten	90,00€
		Position	-	Lackierungszeit	1,00		
		Beschreibung	-	Lackierungskosten	90,00€		
		Anmerkungen	-	Pauschale	-		