DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

STELLANTIS

Détails véhicule

VIN	VXKCMZYA1 ST174886	Date d'immatriculation	24/09/2025	Couleur	Noir Karbon
Marque	OPEL	Immatriculation	HF-567-SJ	Odometre	9 692 km
Modèle	Nouveau Frontera GS Electric 113ch	Etat du véhicule	Inconnu		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc	VATRY MOSOLF				










Eléments amovibles

Kit roue secours Complet	✔
Plage arrière	✔


Documents techniques

Porte documents	✔
Manuel d'utilisation	✔
Carnet de garantie	✔
Carnets de bord	✔
Double clefs	✖

Pneumatiques

Goodyear 215/60/17 V Eté 7.0 mm

Goodyear 215/60/17 V Eté 7.0 mm



Goodyear 215/60/17 V Eté 7.0 mm

Goodyear 215/60/17 V Eté 7.0 mm

Dommages extérieurs

2



Elément	Pare-choc complet
Position	Avant
Dommages	Rayure
Commentaires	-

3

Elément	Spoiler
Position	Avant
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

4



Elément	Aile
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

5



Elément	Entrée de porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

6



Elément	Porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

7



Elément	Porte
Position	Avant Droit
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

Dommages intérieurs

1

Elément	Double clefs
Position	-
Dommages	Manquant
Commentaires	-

Autres dommages

8

Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Commentaires	-

Commentaires

PneuARD Goodyear 215/60/17 V 7.0 Mm
PneuAVD Goodyear 215/60/17 V 7.0 Mm
PneuARG Goodyear 215/60/17 V 7.0 Mm
PneuAVG Goodyear 215/60/17 V 7.0 Mm