

046CC0102847



WVWV 100

VOLKSWAGEN

EG - Übereinstimmungsbescheinigung

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):

0.2. Typ:

Variante:

Version:

0.2.1. Handelsbezeichnung:

0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie:

0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie:

0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie:

0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:

0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie:

0.2.3.6. Kennung der Familie periodischer Regenerierung:

0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie:

0.4. Fahrzeugklasse:

0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers:

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart

der vorgeschriebenen Schilder:

Anbringungsstelle der Fahrzeug-

Identifizierungsnummer:

0.9. Firmenname und Anschrift des Bevollmächtigten

des Herstellers:

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

0.11. Herstellungsdatum des Fahrzeugs:

- mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:
e1*2007/46*1783*21 , erteilt am 2020-07-21

- zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsstaaten mit Rechtsmetrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Wolfsburg 2020-09-08

ppa.

C. Kadow

Dr. Clemens Kadow
Leiter Technische Konformität



Interne Herstellerdaten

DEU620 B 71323 R11 ZBT II wurde erstellt
CIE0014610original JWR6031862020 000722 24665134

HSN:0603
00226

49. CO₂-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

NEFZ-Werte	CO ₂ -Emissionen		Kraftstoffverbrauch l/100km			
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [L] [m ³] / [L]	Gas: CNG/LPG [m ³] / [L]	sonstige [L]
Innerorts	129	----	----	5.6	----	----
Außerorts	94	----	----	4.1	----	----
Kombiniert	107	----	----	4.7	----	----
Gewichtet, kombiniert	----	----	----	----	----	----

Abweichungsfaktor (falls zutreffend):

Differenzierungsfaktor (falls zutreffend):

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert) [Wh/km]:

Elektrische Reichweite [km]:

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):

3.2. Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovationen

3.2.1. NEFZ-Einsparungen (falls zutreffend) 3.2.2. WLTP-Einsparungen (falls zutreffend)

Benzin/Diesel [g/km]: 1.49

Gas (CNG/LPG) [g/km]:

Sonstige [g/km]:

Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen		Kraftstoffverbrauch l/100km			
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [L] [m ³] / [L]	Gas: CNG/LPG [m ³] / [L]	sonstige [L]
Niedrig	153	----	----	6.7	----	----
Mittel	121	----	----	5.3	----	----
Hoch	113	----	----	5.0	----	----
Extra hoch	135	----	----	6.0	----	----
Kombiniert	128	----	----	5.6	----	----
Gewichtet, kombiniert	----	----	----	----	----	----

5.1. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch [Wh/km]:

5.2. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

(falls zutreffend)

Stromverbrauch (EC AC, weighted) [Wh/km]:

Elektrische Reichweite [km]:

Elektrische Reichweite [km]:

Elektrische Reichweite innerorts [km]:

Elektrische Reichweite innerorts (EAER city) [km]:

Bezeichnung gemäß Anhang II Abschnitt 5:

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung

52. Anmerkungen:

N0.5: max 4067#N0.7: max 1461#N0.30: A1 max 1525#N0.30: A2 max 1509#N0 16.2
: mit Anhänger Achse 2: +0 kg#N0 35.: alt. zu Pos35 mit abw. Werten zu Pos49:##
185/65 R15 88V#5,5JX15 ET40;##185/65 R15 88H#5,5JX15 ET40;##185/65 R15 88T M+S#5
5JX15 ET40;##185/70 R14 88H#5,5JX14 ET38;##195/55 R16 91V XL#6,5JX16 ET47;##195
/55 R16 91V#6,5JX16 ET47;##185/60 R16 86H M+S#6,0JX16 ET45;##215/45 R17 91W XL#7
0JX17 ET51;##

1. Anzahl der Achsen/Räder:

2 / 4
3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage):

1 , Achse 1
- 3.1. Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen:

4. Angabe, ob das Fahrzeug nicht-automatisiert /teilautomatisiert/vollautomatisiert ist:

nicht automatisiert
- 4.1. Radsatzstand [mm]:

2551
- 4.1.1. Achssatzstand [mm]:

2551
- 5.1. Länge [mm]:

4053
- 6.1. Breite [mm]:

1751
- 7.1. Höhe [mm]:

1431
- 13.1. Masse in fahrbereitem Zustand [kg]:

1130
- 13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]:

1159
- 16.1. Technisch zulässige Höchstmassen:
- 16.1.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]:

1590
- 16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1./2.) [kg]:

840 / 800
- 16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]:

2390
- 18.1. Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines Deichselanhängers [kg]:

- 18.3. Zentralachsanhängers [kg]:

800
- 18.4. Ungebremsen Anhänger [kg]:

560
- 19.1. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]:

50
- 20.1. Hersteller des Motors:

Volkswagen AG
- 21.1. Baumaßzeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:

DSG??????
- 22.1. Arbeitsweise:

Fremdzündung / 4-Takt
- 23.1. Reiner Elektrobetrieb:

nein
- 24.1. Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs:

- 25.1. Anzahl und Anordnung der Zylinder:

3; in Reihe
- 26.1. Hubraum [cm³]:

999
- 26.1. Kraftstoff:

Benzin
- 26.1.1. Einstoßmotor / bivalenter Antrieb / Flexuelmotor / Zweistoßmotor:

Fzg. mit Einstoßbetrieb
- 26.2. Typ des Zweistoßmotors:

- 27.1. Höchstleistung:

59.00 bei 6300
- 27.3.1. Höchstleistung [kW] (Verbrennungsmotor):

- 27.3.2. Höchstleistung [kW] (Elektromotor):

- 27.4.1. Höchstleistung 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor):

28. Getriebe (Typ):

Handschaltung					
Gang:	1	2	3	4	5
Übersetzungsverhältnisse:	3.769	1.955	1.212	0.881	0.740
Übersetzung des Achsgetriebes:	4.929	4.929	4.929	4.929	4.929
Gesamtübersetzung:	18.577	9.636	5.974	4.342	3.647

29. Höchstgeschwindigkeit [km/h]: 171

30. Spurweite Achse 1/2 [mm]: 1499 / 1483

35. Angebrachte Reifen / Felgen / Energieeffizienzklasse / Reifenklasse zur Bestimmung der CO₂-Emissionen:

Achse 1: 185/65 R15 88V / 5,5UX15 ET40 / C / C1

Achse 2: 185/65 R15 88V / 5,5UX15 ET40 / C / C1

36. Anhänger-Bremsanschlüsse: -----

38. Code des Aufbaus: AB

40. Farbe des Fahrzeugs: WEISS

41. Anzahl und Anordnung der Türen: 5 / 1i. 2, re. 2, hi. 1

42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): 5

42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): ---

42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: ---

46. Geräuschpegel:

Standgeräusch [dB(A) bei min⁻¹]: 70.10 bei 3750

Fahrgeräusch [dB(A)]: 69.00

47. Abgasnorm: EURO 6 AP

47.1. Parameter für die Emissionsmessung von Wind: 1235

47.1.1. Prüfmasse [kg]: -----

47.1.2. Querschnittsfläche [m²]: -----

47.1.3. Straßenlastkoeffizienten

f ₀ [N] / f ₁ [N/(km/h)] / f ₂ [N/(km/h) ²]:	f ₀ (47.1.3.0.)	f ₁ (47.1.3.1.)	f ₂ (47.1.3.2.)
	95.2	0.514	0.03053

47.2. Fahrzeugtyp:

47.2.1. Fahrzeugklasse: 3b

47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (f_{asc}): -----

47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit: nein

48. Abgasemissionen: 715/2007*2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren: Typ I (NEFZ-Mittelwerte, WL TP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

	CO	THC	NMHC	NO _x	THC+NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikel	Partikel #
Benzin/ Diesel	314.9	34.9	32.9	20.0				---
Gas	---	---	---	---	---	---	---	---
andere	---	---	---	---	---	---	---	---

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]	CO	THC	NMHC	CH ₄	NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikel	Partikel #
Benzin/ Diesel	---	---	---	---	---	---	---	---
Gas	---	---	---	---	---	---	---	---
andere	---	---	---	---	---	---	---	---

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) [m⁻¹]: -----

48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte: NO_x [mg/km] Partikelzahl mit Exponent [# / km]

Vollständige RDE-Fahrt: 60.0 -----

Innerstädtische RDE-Fahrt: 60.0 -----



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrtüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 13 : Reifendichtmittel abgelaufen



Bild 14 : Kotflügel vorne rechts deformiert




Bild 15 : Kotflügel vorne rechts deformiert



Bild 16 : Tür hinten links eingedellt



Bild 17 : Tür hinten links eingedellt



Bild 18 : Stoßfängerverkleidung hinten verschrammt



Bild 19 : Stoßfängerverkleidung hinten verschrammt

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	348894
Hersteller	VW
Model	Polo
Variante	Trendline 1.0 MPI EVO
Listenpreis	14.915,97
VIN	WVWZZZAWZMY006503
Erstzulassungsdatum	1.1.2021
Kennzeichen	RW SB150

Schadensfälle der int. Belegnummer: 348894

23.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2023107019	08.06.2023	Kennzeichen vorne Motorhaube	3.529,79

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
30.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 75 µm bis 132 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden.
Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	22.01.2021	Letzte Zulassung	22.01.2021
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	VW
Typ / Verkaufsbez.	Polo 1.0 Trendline	Aufbauart	Limousine
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WVWZZZAWZMY006503	HSN / TSN	0603 / CIE
Schlüssel-Nr.	10021506	Km-Stand abgelesen	23852
Nächste HU §29 StVZO	02 / 2028	Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor	Leistung (kW)	59
Hubraum (ccm)	999	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 5
Felgen	Stahl mit Radzierblende	Farbe (Hersteller)	Pure white / Uni / C9A
Polster / Farbe	Stoff / Schwarz		
Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	185 / 65 R 15 88 V	Goodyear / Vector 4Seasons G2	A / O	9 mm
rechts	185 / 65 R 15 88 V	Goodyear / Vector 4Seasons G2	A / O	9 mm
2 links	185 / 65 R 15 88 V	Goodyear / Vector 4Seasons G2	A / O	8 mm
rechts	185 / 65 R 15 88 V	Goodyear / Vector 4Seasons G2	A / O	6 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 30.06.2024			

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: 2 USB-C-Schnittstellen vorn, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag, Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere, Außenspiegel von innen einstellbar, Außentemperaturanzeige, Berganfahrassistent, Bremsleuchte, dritte, Dachhimmel in Ceramique, Dekoreinlage: "Deep Black" Perleffekt, Drehzahlmesser, Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP), Fahrlichtschaltung automatisch mit Tagfahrlicht, Fensterheber vorn mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch, Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter, Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärmedämmend, Fußgängererkennung, Gepäckraumabdeckung, Gepäckraumbeleuchtung, Geschwindigkeitsbegrenzer, Getriebe: 5-Gang-Schaltgetriebe, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung, ISOFIX-Halteösen, Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, 2 Leseleuchten vorn und 2 hinten, Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik, Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser, Kopfstützen vorn, Kopfstützen (3) hinten, Lackierung: Uni, Lenksäule höhen- und längseinstellbar, Multifunktionsanzeige, NichtraucherAusführung, Notruf-Service, Polster: Stoff "Basket", Radio "Composition", Radiozubehör: 4 Lautsprecher, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+, Reifenkontrollanzeige (passive), Räder: Stahlräder (4) 5 J x 14, Räder: Tire Mobility Set, Rückleuchte dunkelrot, Rücksitzbank und- lehne ungeteilt umklappbar, Servolenkung, Sicherheitsgurte:, Sitze: Fahrersitz höheneinstellbar, Start-Stopp-System, Stoßfänger in Wagenfarbe, Telefonschnittstelle, Verbandtasche und Warndreieck und Warnweste, Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn, Wegfahrsperrung, elektronisch, Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten, Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
7X2	Einparkhilfe
PH1	Klimaanlage
	Lackierung: Sonderlackierung Uni
PLA	Paket: Licht und Sicht
PBB	Paket: Sitzpaket
N2H	Polster: Stoff "Slash"
PI1	Räder: Stahlräder (4) 5,5 J x 15

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
bis Wartung verbleiben: 215 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Reifendichtmittel abgelaufen, erneuern (Bild 13)
2. Kotflügel vorne rechts deformiert, erneuern (Bild 14, 15)
3. Tür hinten links eingedellt, instandsetzen (Bild 16, 17)
4. Stoßfängerverkleidung hinten verschrammt, smart repair (Bild 18, 19)