DEKRA Automotive Solutions

# Rapport d'évaluation

PSA PEUGEOT CITROËN

## Détails véhicule

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VIN | VR3KAHPY9 SS125505 | Date d'immatriculation | 19/08/2025 | Couleur | INCONNUE |
| Marque | PEUGEOT | Immatriculation | HF-027-DM | Odometre | 18 572 km |
| Modèle | 5008 V3 ALLURE HYBRID 145 CH E-DCS6 | Etat du véhicule | Conforme | | |
| Pré-dommage | | Montant pré-dommage | - | Commentaires pré-dommage | |

## Détails d'évaluation

| | |
|---|---|
| Parc | Albias logistique auto |











## Eléments amovibles

| | |
|---|---|
| Kit roue secours Complet | ✓ |
| Cache bagages | ✓ |


## Documents techniques

| | |
|---|---|
| Porte documents | ✓ |
| Manuel d'utilisation | ✓ |
| Carnets de bord | ✓ |
| Clef Plip | ✓ |
| Double clefs | ✗ |

## Pneumatiques

Michelin 225/60/18 V Eté 5.2 mm

Michelin 225/60/18 V Eté 5.1 mm



Michelin 225/60/18 V Eté 6.0 mm

Michelin 225/60/18 V Eté 5.7 mm

## Dommages extérieurs

**2**



| | |
|---|---|
| Elément | Porte |
| Position | Arrière Gauche |
| Dommages | Rayure |
| Commentaires | - |

**3**



| | |
|---|---|
| Elément | Hayon ou malle |
| Position | - |
| Dommages | Rayure |
| Commentaires | - |

**4**



| | |
|---|---|
| Elément | Porte |
| Position | Arrière Droit |
| Dommages | Enfoncement |
| Commentaires | - |

**5**



| | |
|---|---|
| Elément | Baguette de Pare-choc |
| Position | Arrière |
| Dommages | Rayure |
| Commentaires | - |

## Autres dommages

**6**



| Elément | Prise en charge |
|---|---|
| Position | - |
| Dommages | - |
| Commentaires | - |

## Commentaires

PneuAVD Michelin 225/60/18 V 5.1 Mm
PneuAVG Michelin 225/60/18 V 5.2 Mm
PneuARG Michelin 225/60/18 V 6.0 Mm
PneuARD Michelin 225/60/18 V 5.7 Mm