MACADAM








SEAT Ibiza: 7277-LXB

Vinnumber:	**VSSZZZKJZNR088218**	Versionname:	**1.0 TSI 81kW (110CV) Style Plus berlina con portón 81kW 5P manual**
First Registrationdate:	**29/03/2022**	Fiscalpower:	
Expertise Mileage:	**244397**	Power Kw:	
Bodytype:	**Berline**	Body colour	**White**
Gearbox:	**MAN 5 VIT**	Type of rims (mounted)	**Aluminium**
Transmission:			
Fueltype:	**Petrol**		
Engine functioning	**Yes**		
Battery functioning	**Yes**		
Vehicle running	**Yes**		
Number of seats	**5**		
Number head rests	**5**		
Type of rims (mounted)	**Aluminium**		
Certificate of Conformity	**Yes**		
Category	**Passenger Car**		
Registration Certificate Car (BE)	**No**		

Options

Number of keys total	**2**	Radio	
Number keys remote	**2**	Luggage cover	
Windows electric F		Front parking sensors	
Windows electric R		Rear parking sensors	
Cruise Control			
Steering wheel multifunctional			
Steering wheel leather			
Radio multimedia			
Type of climate control	**Autom climate control**		

Tyres

Summer tyres:	**185/65/15/88 H**			
	Fr.L.	**Goodyear: 3 mm**	Fr.R.	**Goodyear: 3 mm**
	Re.L.	**Goodyear: 5 mm**	Re.R.	**Goodyear: 5 mm**

Tyre profile depth FL	**3.0**
Tyre profile depth FR	**3.0**
Tyre profile depth RL	**5.0**
Tyre profile depth RR	**5.0**
Tyre size FL	**185/65 R 15 88 H**
Tyre size FR	**185/65 R 15 88 H**
Tyre size RL	**185/65 R 15 88 H**
Tyre size RR	**185/65 R 15 88 H**
Tyre type FL	**Summer**
Tyre type FR	**Summer**
Tyre type RL	**Summer**
Tyre type RR	**Summer**
Tyre make FL	**259**
Tyre make FR	**259**
Tyre make RL	**259**
Tyre make RR	**259**

Assistance equipment

Spare wheel	**Yes**	Jack	**Yes**

Registration document, Missing, Repair/replace (lump sum)




Wing RL, Scratch(es), Repair and paint (complete)




Bumper F, Scratch(es), Repair and paint (complete)





Grille frame, Broken, Replace




Bumper R, Scratch(es), Repair and paint (complete)





Tyres, No damage, Check






Malfunction indicator, Blinking, Check




ALPHABET

Datos del vehículo

Marca	SEAT	Matrícula	7277-LXB
Modelo	Ibiza	VIN	VSSZZZKJZNR088218
Versión	1.0 TSI 81kW (110CV) Style Plus berlina con portón 81kW 5P manual		

Histórico

Fecha	Descripción	Kilómetros	Taller
20/10/2022	Escobillas Limpiaparabrisas, Rev. 30.000 kms	29000	Eduardo Javier Martin Bruña
02/11/2022	Pinchazo+Equilibrado	30291	P053 - EUROMASTER - VALLADOLID - MEDINA DEL CAMPO
16/05/2023	Alineado, Sustitución | Rev. 60.000 kms	57689	Euromaster Medina del Campo
16/08/2023	Paragolpes delantero, Aleta delantera izquierda Y SENSORES	76115	Talleres Jima
06/03/2024	varios	77889	LUGARITZ AUTOAK S.L.
25/06/2024	Rev. 90.000 kms	87554	Eduardo Javier Martin Bruña
21/06/2024	Luna parabrisas	88380	RALARSA HOLDING S.L.
08/10/2024	Sustitución	112384	GARCIA HERRERO, JULIO
28/10/2024	Sustitución	119983	talleres y gruas julio
12/11/2024	Rev. 120.000 kms	120000	Eduardo Javier Martin Bruña
11/04/2025	ACEITE SHELL 0W20 W508509-SHELL, Arandela / tapón cárter - AJUSA - Rec.Plat. EuroTaller, Filtro aceite - BOSCH - Rec.Plat. EuroTaller - Nueva, Filtro antipolen-BOSCH, Jgo escobillas limpia-BOSCH, Serv inspección 150000 KM, Sustituir Escobillas limpiaparabrisas, Sustituir Filtro antipolen, Tasa de gestión de aceites usados	150989	Eduardo Javier Martin Bruña
25/06/2025	Ecotasa - N2, Goodyear / 542242 185/65X15 GYEAR.EFIG.PERF2 88H, Sustitucion y kit de	168379	AUTOMOVILES IZQUIERDO S.L.

Fecha	Descripción	Kilómetros	Taller
	montaje		
29/07/2025	Verificar Diagnosis, Verificar Prueba funcional	173011	Eduardo Javier Martin Bruña
08/08/2025	ACEITE SHELL 0W20 W508509, ARANDELA CARTER, Bujía - BOSCH - Rec.Plat. EuroTaller, Filtro aceite - BOSCH - Rec.Plat. EuroTaller - Nueva, Filtro aire - BOSCH, Filtro antipolen - MANN-FILTER - Rec.Plat. EuroTaller, Serv inspección 180000 KM, Sustituir Bujía, Sustituir Filtro aire, Sustituir Filtro antipolen, Tasa de gestión de aceites usados, Trabajos de inspección complementarios	175390	Eduardo Javier Martin Bruña
20/01/2026	Aceite motor - - - ALP EURO, Arandela / tapón cárter - AJUSA - Rec.Plat. EuroTaller, Filtro aceite - BOSCH - Rec.Plat. EuroTaller - Nueva, Serv inspección 210000 KM, Tasa de gestión de aceites usados	209000	Eduardo Javier Martin Bruña
02/03/2026	Luna parabrisas	219459	RALARSA HOLDING S.L.
22/06/2026	Aceite motor - - - ALP EURO, Arandela / tapón cárter - AJUSA - Rec.Plat. EuroTaller, Bujía - NGK, Filtro aceite - BOSCH, Filtro antipolen - BOSCH -, Importe de pago por uso, Serv inspección 240000 KM, Sustituir Bujía, Sustituir Filtro antipolen, Tasa de gestión de aceites usados, Trabajos de inspección complementarios	240000	Eduardo Javier Martin Bruña