

Détails véhicule

VIN	UU1DJF001 69694136	Date d'immatriculation	01/01/1900	Couleur	Inconnue
Marque	DACIA			Odometre	54 475 km
Modèle	SANDERO TCe 90 Stepway Comfort				

Détails d'évaluation

Date d'entrée parc	07/07/2026	N° d'inspection	7068667	Date d'évaluation	08/07/2026
Date du mandat	07/07/2026				



Equipements génériques

Eléments amovibles

Kit roue secours Complet




Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnet de garantie	✓
Double clefs	✓
Clef	✓
Certificat de conformité	✓
Certificat d'immatriculation	✓

Pneumatiques

Continental 205/60/16 H Eté 3.0 mm



Continental 205/60/16 H Eté 3.0 mm



Continental 205/60/16 H Eté 5.0 mm

Continental 205/60/16 H Eté 5.0 mm

Dommmages

1



Elément	Extension de pare-chocs	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
Position	Arrière	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-



2



Elément	Coquille de rétroviseur	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
Position	Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-



DEKRA Automotive Solutions

3		Elément	Hayon ou malle	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-
4		Elément	Pare-choc complet	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-
5		Elément	Assise de siège tissu	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	55,00€
		Dommages	Brûlé	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Smart Repair	Forfait	55,00€	Coût net	55,00€
6		Elément	Porte	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-
7		Elément	Aile	Temps Réparation	1,00	Prix pièce	-
		Position	Avant Gauche	Coût Réparation	60,00€	Valeur Brute	240,00€
		Dommages	Enfoncement & Eclat	Temps Peinture	1,80	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	180,00€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	240,00€
8		Elément	Porte	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-
9		Elément	Façade avant	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Eclat	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-
10		Elément	Porte	Temps Réparation	1,00	Prix pièce	-
		Position	Avant Gauche	Coût Réparation	60,00€	Valeur Brute	285,00€
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	2,25	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	225,00€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	285,00€
		meerdere deukjes en krasjes					

DEKRA Automotive Solutions

11		Elément	Nettoyage intérieur	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	50,00€
		Dommages	Non réalisé	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Forfait	Forfait	50,00€	Coût net	50,00€
12		Elément	Pare-brise	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Eclat	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-