Voertuig rapport

Taxatiedatum: 11-11-2026

Toyota Corolla Touring Sports 1.8 Hybrid Business Intro
2019 - 72 kW / 98 PK - Hybride Benzine - Automaat



Kenteken	G656LP
Chassisnummer	SB1Z93BE50E070690
Eerste registratie	29-10-2019
APK geldig tot	29-10-2027
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	157.363 km
NAP check	Logisch
Ingeleverd op	11-11-2026
Definitieve kilometerstand	157.363 km
Import voertuig	Nee
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee
Bruto BPM / Rest BPM	
Motorinhoud	1.798
Aantal cilinders	4
Euroklasse	Euro 6
CO2 emissie (g/km)	83
Type voertuig	Personenvoertuig
Aandrijving	Voorwiel

Bouwjaar	Vermogen	Brandstof
2019	72 kW / 98 PK	Hybride Benzine
Transmissie	**Kilometerstand**	**BTW Voertuig**
Automaat	157.363 km	Ja

Opties & accessoires 9

Achteruitrijcamera | Cruise control | Klimaatregeling | Lichtmetalen velgen | Metallic lak | Navigatie | Parkeersensoren | Stoelverwarming | Trekhaak

Aanwezig bij voertuig 4

Hoofdsleutel | Reservesleutel / digitale sleutel | Hoedenplank / rolhoes | Bandenreparatieset

Voertuig service details


Laatste onderhoudsbeurt	-
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Zomerbanden
Profieldiepte linksvoor	> 5 mm (Goed)
Profieldiepte linksachter	< 3 mm (Slecht)
Profieldiepte rechtsvoor	> 5 mm (Goed)
Profieldiepte rechtsachter	> 5 mm (Goed)
Merk band	other
Velgen	-
Band breedte	2254517 mm
Band hoogte	-

Voertuig gegevens

Type voertuig	Personenvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	Stationwagen
Kleur	Blauw
Aandrijving	Voorwiel
Bijtellingspercentage	22 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-11-2024

Schades (8)

Schade exterieur - Rechtsvoor

Soort schade
Anders
Oplossing
-

Omschrijving
krasjes - scherm rechtsvoor

Schade banden / velgen - Band / velg linksvoor




Soort schade
Anders
Oplossing
-

Omschrijving
velgrand beschadigd - velg linksvoor

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsvoor




Soort schade
Anders
Oplossing
-

Omschrijving
velgrand beschadigd - velg rechtsvoor

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsachter




Soort schade
Anders
Oplossing
-

Omschrijving
velgrand beschadigd - velg rechtsachter

Schade exterieur - Rechtsachter





Soort schade
Anders
Oplossing
-

Omschrijving
krasjes - scherm rechtsachter

Schade exterieur - Portier rechtsvoor





Soort schade
Anders
Oplossing
-

Omschrijving
geschaafd - sideskirts rechts

Schade exterieur - Achter

Soort schade
Anders
Oplossing
-





Omschrijving
Pitjes - bumper achter

Schade exterieur - Voor

Soort schade
Anders
Oplossing
-






Omschrijving
Scheur en geschaafd - bumper voor

Exterieur opmerking	5 gemelde schade	-
Banden en velgen opmerking	3 gemelde schade	-
Interieur opmerking	0 gemelde schade	-
Technisch opmerking	0 gemelde schade	-
Externe opmerking	-	

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
23-10-2019		Importeur
29-10-2019	Eerste toelating Datum deel IA / I	Lease
04-11-2026	Laatste tenaamstelling	Autobedrijf
29-10-2027	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

achterbank in delen neerklapbaar | achteropkomend verkeer waarschuwing | achteruitrijcamera | airco automatisch | alarm klasse 1(startblokkering) | Anti Blokkeer Systeem | Anti Slip Regeling | armsteun achter | armsteun voor | Autonomous Emergency Braking | bandenspanningscontrolesysteem | bestuurdersairbag | bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar | binnenspiegel automatisch dimmend | Bluetooth | bots waarschuwing systeem | Brake Assist System | buitenspiegels elektrisch inklapbaar | buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar | buitenspiegels in carrosseriekleur | buitentemperatuurmeter | centrale vergrendeling met afstandsbediening | connected services | cruise control adaptief met Stop&Go en stuurhulp | DAB | dakrails | dimlichten automatisch | draadloze telefoonlader | elektrische ramen voor en achter | Elektronisch Stabiliteits Programma | elektronische remkrachtverdeling | grootlichtassistent | head-up display | hill hold functie | hoofd airbag(s) achter | hoofd airbag(s) voor | hoofdsteunen anti-whiplash | keyless entry | keyless start | knie airbag(s) | LED achterlichten | LED dagrijverlichting | LED koplampen | lendesteun(en) verstelbaar | lichtmetalen velgen 17" | mistlampen voor | multimedia-voorbereiding | navigatiesysteem full map | parkeer assistent | parkeersensor voor en achter | passagiersairbag | passagiersstoel in hoogte verstelbaar | radio | regensensor | rijstrooksensor met correctie | stuur en versnellingspook (kunst)leder | stuur multifunctioneel | stuur verstelbaar | stuurbekrachtiging | verkeersbord detectie | vermoeidheidsherkenning | voorstoelen verwarmd | zijairbag(s) voor

Extra foto's

