DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

Détails véhicule

VIN	VXKF3DGX3 S1017865	Date d'immatriculation	30/04/2025	Couleur	Gris Vulkan
Marque	OPEL	Immatriculation	HD-592-HQ	Odometre	25 287 km
Modèle	Inconnu	Etat du véhicule	Inconnu		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc	VATRY MOSOLF



Eléments amovibles

Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✗
Plage arrière	✓
Câble de charge lente	✓
Câble de charge rapide	✓


Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnet de garantie	✓
Révision	✓

Pneumatiques

Michelin 225/45/17 V Eté 5.3 mm

Michelin 225/45/17 V Eté 4.9 mm





Continental 225/45/17 V Eté 7.2 mm
-

Continental 225/45/17 V Eté 7.2 mm
coupure superficielle

Dommages extérieurs

1



Elément	Recharge kit secours
Position	-
Dommages	Manquant
Commentaires	-

2



Elément	Autre carrosserie
Position	-
Dommages	Manquant
Commentaires	-

3



Elément	Pneu
Position	Avant Gauche
Dommages	
Commentaires	-

4



Elément	Jante spéciale 17'
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Commentaires	-

5



Elément	Pneu
Position	Avant Droit
Dommages	
Commentaires	-

6



Elément	Jante spéciale 17'
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

7



Elément	Jante spéciale 17'
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

8



Elément	Jante spéciale 17'
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Commentaires	-

9



Elément	Pare-brise
Position	-
Dommages	Eclat
Commentaires	-

10



Elément	Pare-choc complet
Position	Avant
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

11



Elément	Enjoliveur d'antibrouillard
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Commentaires	-

12



Elément	Porte
Position	Avant Gauche
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

13

Elément	Montant de pavillon
Position	Gauche
Dommages	Rayure
Commentaires	-

14

Elément	Pavillon
Position	-
Dommages	Rayure
Commentaires	-

15



Elément	Pare-choc complet
Position	Arrière
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

16




Elément	Aile
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

17

Elément	Porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

18



Elément	Poignée de porte extérieure
Position	Arrière Droit
Dommages	Manquant
Commentaires	-

DEKRA Automotive Solutions

19



Elément	Bas de caisse
Position	Droit
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

20



Elément	Aile
Position	Avant Droit
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

21

Elément	Eléments adjacents
Position	-
Dommages	-
Commentaires	-

Autres dommages

22

Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Commentaires	-

Commentaires

PneuARG Continental 225/45/17 V 7.2 Mm -
PneuAVD Michelin 225/45/17 V 4.9 Mm
PneuARD Continental 225/45/17 V 7.2 Mm coupure superficielle
PneuAVG Michelin 225/45/17 V 5.3 Mm