

DEKRA Automotive Solutions

Voertuig gegevens

Chassisnr.	WBA7K3109 05R07452	Inschrijvingsdatum	01-01-1900	Kleur	Onbekend
Merk	BMW	Kenteken	2ASG449	Km stand	158 819 km
Model	Serie 1				

Inspectie gegevens

Aankomstdatum	11-06-2026	Inspectienummer	7044954	Inspectiedatum	08-07-2026
Toewijzingsdatum	11-06-2026	Eigenaar	LIZY Belgique	Terminal	Parc Lizy



Accessoires

Verwijderbare items

Documentenlijst

Banden

Type

1		Onderdeel	Alu velg 16"	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Rechtsvoor	Reparatiekosten	-	Brutokosten	145,00€
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuutkosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Smart Repair	Vast bedrag	145,00€	Nettokosten	145,00€
2		Onderdeel	Wieldeksel	Reparatietijd	0,10	Kosten onderdelen	21,23€
		Positie	Rechtsvoor	Reparatiekosten	7,50€	Brutokosten	28,73€
		Type	Ontbrekend	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuutkosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Vervangen	Vast bedrag	-	Nettokosten	28,73€
3		Onderdeel	Bumper	Reparatietijd	0,50	Kosten onderdelen	-
		Positie	Voor	Reparatiekosten	37,50€	Brutokosten	190,50€
		Type	Kras	Spuittijd	1,80	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuutkosten	153,00€	Afschrijving	-
		Bewerking	Herstellen	Vast bedrag	-	Nettokosten	190,50€
4		Onderdeel	Frontpaneel	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	-	Reparatiekosten	-	Brutokosten	-
		Type	Steenslag	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuutkosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-	Nettokosten	-

DEKRA Automotive Solutions

5		Onderdeel	Alu velg 16"	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Linksvoor	Reparatiekosten	-	Brutokosten	145,00€
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuutkosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Smart Repair	Vast bedrag	145,00€	Nettokosten	145,00€
6		Onderdeel	Portier	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Linksvoor	Reparatiekosten	-	Brutokosten	-
		Type	Slechte herstelling	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuutkosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-	Nettokosten	-
7		Onderdeel	Reiniging interieur	Reparatietijd	1,50	Kosten onderdelen	-
		Positie	-	Reparatiekosten	112,50€	Brutokosten	112,50€
		Type	Vuil	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuutkosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Reinigen	Vast bedrag	112,50€	Nettokosten	112,50€
8		Onderdeel	Portier	Reparatietijd	1,00	Kosten onderdelen	-
		Positie	Linksachter	Reparatiekosten	75,00€	Brutokosten	253,50€
		Type	Slechte herstelling	Spuittijd	2,10	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuutkosten	178,50€	Afschrijving	-
		Bewerking	Herstellen	Vast bedrag	-	Nettokosten	253,50€
9		Onderdeel	Bekleding rugleuning	Reparatietijd	0,30	Kosten onderdelen	162,19€
		Positie	Linksvoor	Reparatiekosten	22,50€	Brutokosten	184,69€
		Type	Versleten	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuutkosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Vervangen	Vast bedrag	-	Nettokosten	184,69€
10		Onderdeel	Scherf	Reparatietijd	1,00	Kosten onderdelen	-
		Positie	Linksachter	Reparatiekosten	75,00€	Brutokosten	270,50€
		Type	Slechte herstelling	Spuittijd	2,30	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuutkosten	195,50€	Afschrijving	-
		Bewerking	Herstellen	Vast bedrag	-	Nettokosten	270,50€
11		Onderdeel	Bumper	Reparatietijd	0,50	Kosten onderdelen	-
		Positie	Achter	Reparatiekosten	37,50€	Brutokosten	186,25€
		Type	Kras	Spuittijd	1,75	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuutkosten	148,75€	Afschrijving	-
		Bewerking	Herstellen	Vast bedrag	-	Nettokosten	186,25€
12		Onderdeel	Achterklep	Reparatietijd	1,00	Kosten onderdelen	-
		Positie	-	Reparatiekosten	75,00€	Brutokosten	240,75€
		Type	Deuk	Spuittijd	1,95	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuutkosten	165,75€	Afschrijving	-
		Bewerking	Herstellen	Vast bedrag	-	Nettokosten	240,75€

DEKRA Automotive Solutions

13		Onderdeel	Achterklep-/kofferbakbekleding	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	-	Reparatiekosten	-	Brutokosten	-
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuutkosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-	Nettokosten	-
14		Onderdeel	Glas achterlicht in scherm	Reparatietijd	0,30	Kosten onderdelen	159,00€
		Positie	Linksachter	Reparatiekosten	22,50€	Brutokosten	181,50€
		Type	Gebroken	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuutkosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Vervangen	Vast bedrag	-	Nettokosten	181,50€
15		Onderdeel	Scherm	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Rechtsachter	Reparatiekosten	-	Brutokosten	49,00€
		Type	Deuk	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuutkosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Smart Repair	Vast bedrag	49,00€	Nettokosten	49,00€
16		Onderdeel	Alu velg 16"	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Rechtsachter	Reparatiekosten	-	Brutokosten	145,00€
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuutkosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Smart Repair	Vast bedrag	145,00€	Nettokosten	145,00€
17		Onderdeel	Portier	Reparatietijd	1,00	Kosten onderdelen	-
		Positie	Rechtsachter	Reparatiekosten	75,00€	Brutokosten	253,50€
		Type	Slechte herstelling	Spuittijd	2,10	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuutkosten	178,50€	Afschrijving	-
		Bewerking	Herstellen	Vast bedrag	-	Nettokosten	253,50€
18		Onderdeel	Portier	Reparatietijd	1,00	Kosten onderdelen	-
		Positie	Rechtsvoor	Reparatiekosten	75,00€	Brutokosten	253,50€
		Type	Slechte herstelling	Spuittijd	2,10	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuutkosten	178,50€	Afschrijving	-
		Bewerking	Herstellen	Vast bedrag	-	Nettokosten	253,50€
19		Onderdeel	Behuizing achteruitkijkspiegel	Reparatietijd	0,50	Kosten onderdelen	-
		Positie	Rechts	Reparatiekosten	37,50€	Brutokosten	63,00€
		Type	Kras	Spuittijd	0,30	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuutkosten	25,50€	Afschrijving	-
		Bewerking	Herstellen	Vast bedrag	-	Nettokosten	63,00€
20		Onderdeel	Vulling hulpkit	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	25,84€
		Positie	-	Reparatiekosten	-	Brutokosten	25,84€
		Type	Ontbrekend	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuutkosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Vervangen	Vast bedrag	-	Nettokosten	25,84€

Samenvatting inspectie

Brutoprijs	2.728,76€	Afschrijving	-	Nettoprijs	2.728,76€
------------	-----------	--------------	---	------------	-----------

Samenvatting van de arbeidskosten

	Urtarief	Tijd	Brutoprijs	Afschrijving %	Afschrijving	Nettoprijs
Plaatwerk	75,00€	8,70	652,50€	-	-	652,50€
Spuutwerk	85,00€	14,40	1.224,00€	-	-	1.224,00€
Materiaal	85,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€

Diversen

	Brutoprijs	Afschrijving %	Afschrijving	Nettoprijs
Diverse vergoedingen	0,00€	-	-	0,00€
Kosten onderdelen	368,26€	-	-	368,26€
Vast bedrag	484,00€	-	-	484,00€

Handtekeningen

Handtekening Receiver

Handtekening Expert

Handtekening Klant / bestuurder