

Hyundai

HYUNDAI I30 (PD)(01.2017->) SELECT MILD-HYBRID MILD-HYBRID 88 KW (MOTOR 1,0 LTR. - 88 KW T-GDI) 5-TÜRIG

VIN: TMAH251BGNJ215796



Beschreibung

Kennzeichen	Zulassungsdatum	Laufleistung
	03/11/2023	100261 km
Farbe	Jahr	Polster
Abyss Black / MIC	2020	-
Anzahl der Türen	Anzahl der Sitze	Generation
5	5	-
Karosserietyp	Hubraum	Getriebe
Schrägheck	998 cc	Automatisch
Motortyp	Kraftstoff	Anzahl Gänge
Verbrennung	Benzin	7
Antriebsstrang	Max. Leistung	
Vorderradantrieb (FWD)	88 KW	

Bewertungsdetails

Bewertungsort

Mängel




#	Element	Defekt	Korrektur
001	Werkzeugaufnahme / -	Fehlt	Ersetzen
002	Sicherheitskit / -	Fehlt	Ersetzen
003	Warnleuchte Reifendruck	Defekt	Prüfen



004 Warnleuchte Inspektion

Fehlt

Ausführen



005 Felge / Vorne Rechts

Felgen-/Reifendurchmesser : 16 " / Oberfläche : Glanzgedreht

Abgewetzt

Ersetzen



006 Stoßfänger / Vorne

Kratzer

Lackieren



007 Abdeckung / Vorne Rechts

Kratzer

Lackieren



008 Felge / Vorne Links

Felgen-/Reifendurchmesser : 16 " / Oberfläche : Glanzgedreht

Kratzer

Akzeptabel


009 Tür / Vorne Links

Kratzer

Akzeptabel



010	Seitenwand / Unten Links Mit Fenster : Nein	Delle	Reparieren
    			
011	Heckklappe / Kofferraumtür / -	Kratzer	Polieren
  			
012	Stoßfänger / Hinten	Kratzer	Akzeptabel
013	Seitenwand / Unten Rechts Mit Fenster : Nein	Kratzer	Akzeptabel
 			
014	Dach / -	Delle	Akzeptabel
 			
015	Tür / Vorne Rechts	Kratzer	Akzeptabel
 			
016	Türeinstieg / Hinten Rechts ¹	Delle	Reparieren



017 Blinker / Rechts

Kratzer

Ersetzen



018 Außenspiegelkappe / Rechts

Kratzer

Polieren



019 Außenspiegelkappe / Unten Rechts ²

Kratzer

Smart Repair



020 Kotflügel / Vorne Rechts

Kratzer

Lackieren



021 Schriftzug Kotflügel / Vorne Rechts

Beklebt

Ersetzen



022 Motorhaube / -

Steinschlag

Akzeptabel

023 Windschutzscheibe / -

Steinschlag

Akzeptabel

¹ + Kratzer

² Lackzeit 0,2

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- ☒ Bordmappe
- ☒ Hutablage
- ☐ Laderaumabdeckung
- ☐ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3)
- ☐ Ersatzrad
- ☐ In-Car-Werkzeuge
- ☐ Langsamladungskabel (Type 2, Mode 2)
- ☒ Serviceheft
- ☐ Füllflasche Nothilfekit
- ☐ Kompressor Nothilfe
- ☐ Pannenset
- ☐ Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	CONTINENTAL	205 / 55 / 16 / Ganzjahresreifen	6 mm
Vorne Rechts	KUMHO	205 / 55 / 16 / Ganzjahresreifen	6 mm
Hinten Links	KUMHO	205 / 55 / 16 / Ganzjahresreifen	7 mm
Hinten Rechts	KUMHO	205 / 55 / 16 / Ganzjahresreifen	7 mm

Kommentar

Bilder



Vorne Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts




Armaturenbrett vom Rücksitz




Vorderer Fahrgastraum




Laufleistung



Vin



Sonstige




Sonstige



Sonstige




Sonstige




Sonstige




Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Werkzeugaufnahme / - / Fehlt



Werkzeugaufnahme / - / Fehlt




Sicherheitskit / - / Fehlt




Sicherheitskit / - / Fehlt




Warnleuchte Reifendruck / Defekt



Warnleuchte Inspektion / Fehlt



Warnleuchte Inspektion / Fehlt



Warnleuchte Inspektion / Fehlt



Felge / Vorne Rechts / Abgewetzt



Felge / Vorne Rechts / Abgewetzt



Felge / Vorne Rechts / Abgewetzt



Felge / Vorne Rechts / Abgewetzt



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Abdeckung / Vorne Rechts / Kratzer



Abdeckung / Vorne Rechts / Kratzer



Tür / Vorne Links / Kratzer



Tür / Vorne Links / Kratzer




Tür / Vorne Links / Kratzer



Seitenwand / Unten Links / Delle



Seitenwand / Unten Links / Delle



Seitenwand / Unten Links / Delle



Seitenwand / Unten Links / Delle



Seitenwand / Unten Links / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / - / Kratzer



Heckklappe / Kofferraumtür / - / Kratzer



Heckklappe / Kofferraumtür / - / Kratzer




Seitenwand / Unten Rechts / Kratzer



Seitenwand / Unten Rechts / Kratzer




Dach / - / Delle



Dach / - / Delle



Tür / Vorne Rechts / Kratzer




Tür / Vorne Rechts / Kratzer



Türeinstieg / Hinten Rechts / Delle



Türeinstieg / Hinten Rechts / Delle



Türeinstieg / Hinten Rechts / Delle



Blinker / Rechts / Kratzer



Blinker / Rechts / Kratzer



Außenspiegelkappe / Rechts / Kratzer



Außenspiegelkappe / Rechts / Kratzer



Außenspiegelkappe / Unten Rechts / Kratzer



Außenspiegelkappe / Unten Rechts / Kratzer



Kotflügel / Vorne Rechts / Kratzer



Kotflügel / Vorne Rechts / Kratzer



Kotflügel / Vorne Rechts / Kratzer



Schriftzug Kotflügel / Vorne Rechts / Beklebt



Schriftzug Kotflügel / Vorne Rechts / Beklebt