Ford Kuga 2.5 PHEV Vignale
2021 - 112 kW / 153 PK - Hybride Benzine - Automaat



Kenteken	
Chassisnummer	WF0FXXWPMHLE31613
Eerste registratie	09-09-2021
APK geldig tot	30-06-2027
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	199.944 km
NAP check	Geen oordeel
Ingeleverd op	04-11-2026
Definitieve kilometerstand	199.944 km
Import voertuig	Ja
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee
Bruto BPM / Rest BPM	
Motorinhoud	2.488
Aantal cilinders	4
Euroklasse	Euro 6
CO2 emissie (g/km)	32
Type voertuig	Personenvoertuig
Aandrijving	Voorwiel

Bouwjaar	Vermogen	Brandstof
2021	112 kW / 153 PK	Hybride Benzine
Transmissie	**Kilometerstand**	**BTW Voertuig**
Automaat	199.944 km	Ja

Opties & accessoires 11

Achteruitrijcamera | Airco | Head-Up Display | Klimaatregeling | LED verlichting | Lichtmetalen velgen | Metallic lak | Navigatie | Parkeersensoren | Schuif / open dak | Stoelverwarming

Aanwezig bij voertuig 6

Instructieboekje | Hoofdsleutel | Onderhoudsboekje | Reservesleutel / digitale sleutel | Laadkabel | Bandenreparatieset

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	-
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Zomerbanden
Profieldiepte linksvoor	> 3,6 mm (Goed)
Profieldiepte linksachter	> 3,6 mm (Goed)
Profieldiepte rechtsvoor	> 3,6 mm (Goed)
Profieldiepte rechtsachter	1,6 – 3,6 mm (Matig)
Merk band	goodyear
Velgen	-
Band breedte	-
Band hoogte	-

Voertuig gegevens

Type voertuig	Personenvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	SUV
Kleur	Rood
Aandrijving	Voorwiel
Bijtellingspercentage	22 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-10-2026

Schades (12)

Schade exterieur - Linksvoor




Soort schade
Anders
Oplossing
Reparatie

Omschrijving
Scherm LV, Deukje(s) + krasje(s), Restyle / inlakken


Schade exterieur - Portier linksachter



Soort schade
Deuk
Oplossing
Reparatie

Omschrijving
Portier LA, Deukje, Restyle

Schade exterieur - Portier linksachter



Soort schade
Deuk
Oplossing
Reparatie

Omschrijving
Portier LV, Deukje, Restyle


Schade exterieur - Motorkap



Soort schade
Kras
Oplossing
Polijsten

Omschrijving
Motorkap, Kras, Polijsten

Schade exterieur - Portier rechtsvoor





Soort schade
Deuk
Oplossing
Reparatie

Omschrijving
Portier RV, Deukjes, Restyle 2x

Schade exterieur - Portier rechtsachter



Soort schade
Kras
Oplossing
Polijsten

Omschrijving
Portier RA, Krasjes, Polijsten

Schade exterieur - Portier rechtsachter



Soort schade
Deuk
Oplossing
Reparatie

Omschrijving
Portier RA, Deukje, Restyle

Schade exterieur - Achter





Soort schade
Kras
Oplossing
Anders

Omschrijving
Bumper A, Krasjes, Spotrepair

Schade exterieur - Achter



Soort schade
Deuk
Oplossing
Reparatie

Omschrijving
Achterklep, Deukje, Restyle

Schade exterieur - Voorruit



Soort schade
Anders
Oplossing
Reparatie

Omschrijving
Voorruit, Sterretje, Ruitreparatie

Schade exterieur - Linksvoor



Soort schade
Kras
Oplossing
Reparatie

Omschrijving
Instap LV, Kras, Inlakken

Schade interieur - Bekleding



Soort schade
Vlek
Oplossing
Anders

Omschrijving
Stoel LV (bekleding), Vlekjes, Reinigen

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
09-09-2021	Eerste toelating	
29-07-2022	Registratie datum goedkeuring	
02-08-2022		Autobedrijf
12-08-2022	Datum deel IA / I <B>LET OP: IMPORT</B>	Autobedrijf
12-08-2022		Autobedrijf
31-10-2022	Laatste tenaamstelling	Lease
30-06-2027	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

achterbank in delen neerklapbaar | achterbank verstelbaar | achterbank verwarmd | achterspoiler | achteruitrijcamera | airco automatisch | alarm klasse 1(startblokkering) | Anti Blokkeer Systeem | Anti Slip Regeling | Apple Carplay/Android Auto | armsteun achter | armsteun voor | automatische snelheidsbegrenzing ISA | Autonomous Emergency Braking | bandenspanningscontrolesysteem | bestuurdersairbag | bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar | binnenspiegel automatisch dimmend | Bluetooth | boordcomputer | bots waarschuwing systeem | buitenspiegels elektr. met geheugen | buitenspiegels elektrisch inklapbaar | buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar | buitenspiegels met verlichting | chroom delen exterieur | connected services | cruise control | DAB | dakrails | dimlichten automatisch | draadloze telefoonlader | elektrisch bedienbare achterklep met sensorsturing | elektrisch verstelb. bestuurdersstoel met geheugen | elektrische ramen achter | elektrische ramen voor | Elektronisch Stabiliteits Programma | geluidsisolerend glas | grootlichtassistent | hill hold functie | hoofd airbag(s) achter | hoofd airbag(s) voor | keyless entry | keyless start | knie airbag(s) | koplampreiniging | LED achterlichten | LED dagrijverlichting | LED koplampen | LED mistlampen

lederen bekleding | lendesteun(en) verstelbaar | lichtmetalen velgen multi-spaaks 18" | multimedia scherm standaard | multimedia-voorbereiding | navigatiesysteem full map | oplaadmogelijkheid | parkeersensor achter | parkeersensor voor | passagiersairbag | passagiersstoel in hoogte verstelbaar | regensensor | rijstrooksensor met correctie | side-skirts | sportstoelen | sportuitlaat | spraakbediening | stuur leder | stuur multifunctioneel | stuur verstelbaar | stuur verwarmd | stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk | verwarmde voorruit | volledig digitaal instrumentenpaneel | voorstoelen verwarmd | WiFi | zij airbag(s) voor

Extra foto's



