DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

STELLANTIS

Détails véhicule

VIN	VXKCMZYA7 ST206725	Date d'immatriculation	16/10/2025	Couleur	Gris Grafik
Marque	OPEL	Immatriculation	HG-523-CL	Odometre	6 724 km
Modèle	Nouveau Frontera GS Electric 113ch	Etat du véhicule	Inconnu		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc	CERTINES				











Eléments amovibles


Kit roue secours Complet	✓
Câble de charge lente	✓
Câble de charge rapide	✓

Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnet de garantie	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✗
Clef Plip	✓
Révision	✗

Pneumatiques

Goodyear 215/60/17 V Eté 7.0 mm



Goodyear 215/60/17 V Eté 7.0 mm



Goodyear 215/60/17 V Eté 7.0 mm

Goodyear 215/60/17 V Eté 7.0 mm

Dommages extérieurs

3



Elément	Porte
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Commentaires	-

4



Elément	Aile
Position	Avant Droit
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

Dommages intérieurs

1



Elément	Double clefs
Position	-
Dommages	Manquant
Commentaires	-

Autres dommages

2



Elément	Révision
Position	-
Dommages	Manquant
Commentaires	-

Commentaires

PneuARG Goodyear 215/60/17 V 7.0 Mm
PneuAVG Goodyear 215/60/17 V 7.0 Mm
PneuARD Goodyear 215/60/17 V 7.0 Mm
PneuAVD Goodyear 215/60/17 V 7.0 Mm