

# INFORME CONTROL VEHÍCULO



23 de febrero de 2026

Nº Expediente: 3426363027

Nº Revisión: WTWS\_610755

Página: 1 de 1

DATOS DEL VEHÍCULO			
MATRÍCULA:	5749-LKN	Nº CHASIS:	JTNB23HKX03059156
KILOMETROS:	342244	MARCA:	TOYOTA
F. PERITACIÓN:	22/02/2026	MODELO:	CAMRY 2.5 220H ADVANCE
Seguro:	SI		

DATOS DE LA INSTALACIÓN			
INSTALACIÓN:	CAMPA CEVA MEJORADA PROFESIONAL	FECHA DE ENTRADA:	12/02/2026
DIRECCIÓN:	Antigua carretera de san Fernando, km	PERSONA CONTACTO:	WTWS_6053
LOCALIDAD:	MEJORADA DEL CAMPO	TELEFONO/E-MAIL:	-

VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS					
Nº LLAVES:	2	KIT ANTIPINCHAZOS:	SI	RUEDA REPUESTO:	NO
LIBRO MANTENIMIENTO:	NO	Navegador GPS:	GPS INTEGRADO		
Neumático RunFlat:	NO	Vehículo eléctrico híbrido:	SI	Falta Cable carga Rápida:	NO
Falta Cable 220/230:	NO	Neumático Invierno:	NO		

PERSONALIZACIÓN DEL VEHÍCULO
I VEHÍCULO SIN PERSONALIZACIÓN

RESUMEN DE LA VALORACIÓN PERICIAL	
Concepto	Importe
Daños Generales	1218,72 €
Daños Interiores	0 €
<b>Total Valoración</b>	<b>1218,72 €</b>

VALORACIÓN ELEMENTOS DE INTERIOR						
Referencia	Código	Descripción	Unidades	Precio Unidad	Descuento	Importe Total
No existen elementos de interior en la valoración de daños						

OBSERVACIONES

<b>Nº Valoración</b>	CMA_610755	<b>Marca - Modelo</b>	TOYOTA CAMRY (K) 4P (17-)		
<b>Fecha Alta</b>	23/02/2026 10:39:09	<b>CUM</b>	TY04501	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	23/02/2026 10:41:31	<b>Matrícula</b>	5749-LKN		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	JTNB23HKX03059156		

#### Atributos de la Valoración

Estado	Abierta	Referencia	WTWS_610755
--------	---------	------------	-------------

#### Atributos vehículo

Código color de fabricante	4X7
Kilómetros	342.244

#### Equipamiento

##### VIN Query

PLANTA DE MONTAJE 3	Nº SERIE 059156
FECHA FABRICACIÓN 19/11/2019	BERLINA 4 PUERTAS
AUTOMATICO AUTOMATICA CVT - P710	ACABADO TECNICO D
NEUMATICOS KIT INFLADO NEUMATICOS	INYECCION MULTIPUNTO 2487CC 131KW (178) HYBRID - A25AFXS
ASIENTOS DL/TR CALEFACTADOS - 047C	TAPICERIA/LINEA INT TAPICERIA DE CUERO
INSTRUMENTACION PUERTAS LLAVE INTELIGENTE	AUDIO/MULTIMEDIA RADIO/NAVEGADOR
CRISTALES SENSOR LLUVIA	POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA

##### Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS ESPAÑA ESPAÑA	COMERCIAL CAMRY
---	-----------------

#### Piezas

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
561013T915	Luna parabrisas Incluye: Soporte cámara dl	1,00	529,01			529,01

#### Mano de obra

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T2 554011	Sustituir Luna parabrisas	6,80 h	25,00			170,00
I 743101	Desmontar y montar Guarnecido superior pilar A iz					
I 743101	Desmontar y montar Guarnecido superior pilar A dr					
I 743201	Desmontar y montar Guarnecido techo					
I 752021	Desmontar y montar Retrovisor interior					
I 850051EM	Desmontar y montar Brazo iz limpiaparabrisas					
I 850051EM	Desmontar y montar Brazo dr limpiaparabrisas					
I EM60800	Desmontar y montar Sensor lluvia					
I EM8505L	Desmontar y montar Moldura iz luna parabrisas					
I EM8505R	Desmontar y montar Moldura dr luna parabrisas					
I EM89600	Desmontar y montar Rejilla torpedo					
T2 GtT81050	Reparar Paragolpes tr	0,30 h	25,00			7,50
T2 GtT9056L	Reparar Aleta tr iz c/estribo	0,70 h	25,00			17,50
T2 GtTRC008	Reparar llanta DI pulida	0,00 h	0,00			65,00
T2 GtTRC009	Reparar llanta DD pulida	0,00 h	0,00			65,00
T2 GtTRC011	Reparar llanta TD pulida	0,00 h	0,00			65,00
T2 GtTRC010	Reparar llanta TI pulida	0,00 h	0,00			65,00

Nº Valoración	CMA_610755	Marca - Modelo	TOYOTA CAMRY (K) 4P (17-)		
Fecha Alta	23/02/2026 10:39:09	CUM	TY04501	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	23/02/2026 10:41:31	Matrícula	5749-LKN		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	JTNB23HKX03059156		

### Pintura

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
CHAPA						
GtP70010	Capó dl Reparación (S=0) (L=0)					
GtP9056L	Aleta tr iz c/estribo Reparación (S=4) (L=0)					
GtP7802R	Panel ext puerta tr dr Reparación (S=0) (L=0)					
PLASTICO						
GtP81050	Paragolpes tr Reparación (S=2) (L=0) Color Carroceria Completo					
GtP69050	Paragolpes dl Reparación (S=0) (L=0) Color Carroceria Completo					

### Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	01/02/2026	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	260,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	529,01 €	Subtotal Horas MO	195,00 €	Subtotal Horas MO	152,50 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (7,80 h)	455,00 €	Subtotal M.O. (6,10 h)	152,50 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	455,00 €	Total mano de obra	152,50 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	529,01 €			Subtotal material	240,91 €
Dto. sobre total piezas (30,00%)	158,70 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	370,31 €			Total del material	240,91 €
				Total sin descuentos	393,41 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	393,41 €

Sistema de pintura: Centro Zaragoza  
Tipo de pintura: Bicapa

Nº colores 1

### Total

Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	370,31 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	455,00 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	393,41 €	Base del impuesto	1.218,72 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	1.218,72 €	IVA (21%)	255,93 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	1.474,65 €
				Total	<b>1.474,65 €</b>

Sistema de pintura Centro Zaragoza. Coste de materiales basado en los distintos precios comunicados por los fabricantes, estando sujeto a negociación y acuerdo particular.

NOTAS Manual No Actualizada Sin Precio Documentado por GT Motive Pieza prepintada  
± Aproximada | Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por

<b>Nº Valoración</b>	CMA_610755	<b>Marca - Modelo</b>	TOYOTA CAMRY (K) 4P (17-)		
<b>Fecha Alta</b>	23/02/2026 10:39:09	<b>CUM</b>	TY04501	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	23/02/2026 10:41:31	<b>Matrícula</b>	5749-LKN		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	JTNB23HKX03059156		

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_610755	<b>Marca - Modelo</b>	TOYOTA CAMRY (K) 4P (17-)		
<b>Fecha Alta</b>	23/02/2026 10:39:09	<b>CUM</b>	TY04501	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	23/02/2026 10:41:31	<b>Matrícula</b>	5749-LKN		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	JTNB23HKX03059156		

### Equipamiento

#### VIN Query

PLANTA DE MONTAJE 3  
 FECHA FABRICACIÓN 19/11/2019  
 AUTOMATICO AUTOMATICA CVT - P710  
 NEUMATICOS KIT INFLADO NEUMATICOS  
 ASIENTOS DL/TR CALEFACTADOS - 047C  
 INSTRUMENTACION PUERTAS LLAVE INTELIGENTE  
 CRISTALES SENSOR LLUVIA

Nº SERIE 059156  
 BERLINA 4 PUERTAS  
 ACABADO TECNICO D  
 INYECCION MULTIPUNTO 2487CC 131KW (178) HYBRID - A25AFXS  
 TAPICERIA/LINEA INT TAPICERIA DE CUERO  
 AUDIO/MULTIMEDIA RADIO/NAVEGADOR  
 POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA

#### Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS  
 ESPAÑA ESPAÑA

COMERCIAL CAMRY



20260221\_130217.jpg



20260221\_130228.jpg

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_610755	<b>Marca - Modelo</b>	TOYOTA CAMRY (K) 4P (17-)		
<b>Fecha Alta</b>	23/02/2026 10:39:09	<b>CUM</b>	TY04501	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	23/02/2026 10:41:31	<b>Matrícula</b>	5749-LKN		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	JTNB23HKX03059156		



20260221\_130237.jpg



20260221\_130201.jpg



20260221\_130323.jpg



20260221\_130333.jpg

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_610755	<b>Marca - Modelo</b>	TOYOTA CAMRY (K) 4P (17-)		
<b>Fecha Alta</b>	23/02/2026 10:39:09	<b>CUM</b>	TY04501	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	23/02/2026 10:41:31	<b>Matrícula</b>	5749-LKN		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	JTNB23HKX03059156		



20260221\_130358.jpg



20260221\_130405.jpg



20260221\_130406.jpg



20260221\_130407.jpg

## Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_610755	Marca - Modelo	TOYOTA CAMRY (K) 4P (17-)		
Fecha Alta	23/02/2026 10:39:09	CUM	TY04501	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	23/02/2026 10:41:31	Matrícula	5749-LKN		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	JTNB23HKX03059156		



20260221\_130409.jpg



20260221\_130438.jpg



20260221\_130524.jpg



20260221\_130538.jpg

## Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_610755	Marca - Modelo	TOYOTA CAMRY (K) 4P (17-)		
Fecha Alta	23/02/2026 10:39:09	CUM	TY04501	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	23/02/2026 10:41:31	Matrícula	5749-LKN		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	JTNB23HKX03059156		



20260221\_130522.jpg



20260221\_130546.jpg



20260221\_130216.jpg



20260221\_130227.jpg

## Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_610755	Marca - Modelo	TOYOTA CAMRY (K) 4P (17-)		
Fecha Alta	23/02/2026 10:39:09	CUM	TY04501	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	23/02/2026 10:41:31	Matrícula	5749-LKN		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	JTNB23HKX03059156		



20260221\_130229.jpg



20260221\_130234.jpg



20260221\_130240.jpg



20260221\_130243.jpg

## Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_610755	Marca - Modelo	TOYOTA CAMRY (K) 4P (17-)		
Fecha Alta	23/02/2026 10:39:09	CUM	TY04501	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	23/02/2026 10:41:31	Matrícula	5749-LKN		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	JTNB23HKX03059156		



20260221\_130244.jpg



20260221\_130253.jpg



20260221\_130202.jpg



20260221\_130257.jpg

## Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_610755	Marca - Modelo	TOYOTA CAMRY (K) 4P (17-)		
Fecha Alta	23/02/2026 10:39:09	CUM	TY04501	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	23/02/2026 10:41:31	Matrícula	5749-LKN		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	JTNB23HKX03059156		



20260221\_130255.jpg



20260221\_130301.jpg



20260221\_130322.jpg



20260221\_130350.jpg

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_610755	<b>Marca - Modelo</b>	TOYOTA CAMRY (K) 4P (17-)		
<b>Fecha Alta</b>	23/02/2026 10:39:09	<b>CUM</b>	TY04501	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	23/02/2026 10:41:31	<b>Matrícula</b>	5749-LKN		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	JTNB23HKX03059156		



20260221\_130205.jpg



20260221\_130203.jpg



20260221\_130442.jpg



20260221\_130506.jpg

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_610755	<b>Marca - Modelo</b>	TOYOTA CAMRY (K) 4P (17-)		
<b>Fecha Alta</b>	23/02/2026 10:39:09	<b>CUM</b>	TY04501	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	23/02/2026 10:41:31	<b>Matrícula</b>	5749-LKN		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	JTNB23HKX03059156		



20260221\_130638.jpg



20260221\_130233.jpg