MG

MG3 HYBRID+ LUX

TELAIO: LSJWP4396SZ117604



Descrizione

	Data immatricolazione	Odometro
	03/04/2025	20755 km
Colore	**Anno**	**Selleria**
-	2025	-
Numero porte	**Numero posti**	**Generation**
-	-	-

Quadro strumenti

Data ultima manutenzione	**Chilometraggio ultima manutenzione**	**Data prossima revisione**
-	0 km	-
Data prossima manutenzione	**Chilometraggio prossima manutenzione**	**Livello carburante**
-	0 km	-

Meccanica

Problemi rilevati

Motore / Audio	✓ Ok	Tenuta stagna del veicolo	✓ Ok
Echappement chromé / Clarity	✓ Ok		

Danni & Operazioni

#	Elemento	Danno	Operazione
001	Cerchio in lega / Anteriore Destro Materiale : Alluminio / Diametro Cerchio/Pneumatico : 16 "	Graffio	Smart repair



002	Paraurti / Posteriore	Graffio	Riparazione



003	Parafango / Posteriore Sinistro	Rientranza	Riparazione



004	Porta / Posteriore Sinistro	Rientranza	Sostituzione



005	Paraurti / Anteriore	Graffio	Riparazione





006	Porta / Posteriore Destro	Rientranza	Riparazione



Set pneumatici principale

Anteriore Sinistro	KUMHO	195/55/16 Estivo	4 mm
Anteriore Destro	KUMHO	195/55/16 Estivo	4 mm
Posteriore Sinistro	KUMHO	195/55/16 Estivo	4 mm
Posteriore Destro	KUMHO	195/55/16 Estivo	4 mm

Foto


Anteriore sinistro


Posteriore sinistro


Bagagliaio aperto


Posteriore destro


Vano passeggeri posteriore


Cruscotto dal sedile posteriore


Vano passeggeri anteriore


Anteriore destro



Odometro


Navigation


Spare Tyre



Vin


Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro


Set pneumatici principale / Anteriore Destro


Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro


Set pneumatici principale / Posteriore Destro


Cerchio in lega / Anteriore Destro / Graffio


Parauri / Posteriore / Graffio


Parafango / Posteriore Sinistro / Rientranza


Porta / Posteriore Sinistro / Rientranza


Parauri / Anteriore / Graffio


Parauri / Anteriore / Graffio


Porta / Posteriore Destro / Rientranza