

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO

4837NGW / WBA41EG0405470808 / 5470808

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	X1 xDrive20d U11	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	X1 xDrive20d U11	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	29.625

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

 DOCUMENTACION ORIGINAL

 CARPETA MANUALES

 MANUAL PROPIETARIO

 TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

4837NGW Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	PIRELLI	245/45/19	102	Y	-
DI	PIRELLI	245/45/19	102	Y	-
RP					-
TD	PIRELLI	245/45/19	102	Y	-
TI	PIRELLI	245/45/19	102	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	26/05/2026	RaC:	SIXT RENT A CAR
Comentarios:			

Daños no valorables:

4837NGW COMPONENTE	ACCIÓN		COMENTARIO						
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR				0,00	29,44	10,00	26,49 €
2. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR	2.25 h.			0,00	561,23	40,00	423,36 €
3. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR				0,00	61,68	10,00	55,51 €
4. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	25,95	10,00	23,35 €
5. Neumático dl iz	-	REEMPLAZAR	0.44 h.			0,00	162,64	10,00	163,31 €
6. Neumático dl dr	-	REEMPLAZAR	0.44 h.			0,00	162,64	10,00	163,31 €
7. Neumático tr iz	-	REEMPLAZAR	0.44 h.			0,00	162,64	10,00	163,31 €
8. Neumático tr dr	-	REEMPLAZAR	0.44 h.			0,00	162,64	10,00	163,31 €
9. Paragolpes tr (zona sup)	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		1.00 h.	1.33 h.	5,63	0,00		95,33 €
10. Puerta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.30 h.		4.50 h.	19,06	0,00		203,86 €
11. Manilla exterior puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
12. Cejilla ext puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.67 h.		0,00	0,00		25,79 €
13. Capó dl	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
14. Puerta tr iz	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
15. Llanta rueda tr iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
16. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
17. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
18. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
19. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
20. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
TOTAL INSPECCIÓN								(IVA no incluido)	2290,01 €

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

4837NGW RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	6,06 h.	233,30 €
Total material pintura	-	24,69 €

(IVA no incluido)

4837NGW RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Pintura	5,83 h.	224,45 €
Total Recambios	-	1027,61 €
Descuento recambios aplicado	-	301,26 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	780,00 €















Values for this journey
1.1 l/h



Total 29625 km → 0.6 km



Door open.

345 km 13:34

10



P

+29.0 °C



WARM-UP








SEARCH
TR
NEWS
+



CD
d/s
MY MODES
AUTO H
VOL | 42
M
M







de in
rmany
xDrive20d
00

0.22



BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG

e1*2018/858*00153

WBA41EG0405470808

2260 kg

4260 kg

1- 1170 kg

2- 1150 kg

BMW AG DE-80788 MÜNCHEN

5 A0C 986







75
50
25
open.
29.0°C

11
MEDIA
FM
90.9

13:36

MI Radio

Compass

Search

LOW

LOW

A navigation map interface displayed on a car's infotainment screen. The map is rendered in a dark blue color scheme with white lines for roads and buildings. A white compass icon is centered on the map. At the top right, the time is 13:36, and 'MI Radio' is displayed with a speaker icon. A search bar with a magnifying glass icon and the word 'Search' is located at the bottom left of the map area. Two volume sliders are visible at the bottom of the screen, both labeled 'LOW' with minus and plus signs. The screen is part of a larger dashboard unit, with a climate control panel visible on the left side.



Inch/mm
5.17
OFF ON



1201

AD65247

5.26
inch/mm
ZERO
ON
OFF



AD55247

OFF ON ZERO

6.10

Inch/mm



INCH/MM
4.75
OFF ON













2025 19 58 03

15
















Manheim
COX AUTOMOTIVE



 **Manheim**
COX AUTOMOTIVE



Manheim
COX AUTOMOTIVE



FUYAO
LAMINATED
DOT 459 AS1M644
43R-010383
ACOUSTIC





0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
cm

Manheim
CORP. AUTOMOTIVE



 **Manheim**
COX-AUTOMOTIVE

W 23961

DOT 193

100

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10





0 cm

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



Manheim
COX AUTOMOTIVE











© A655247

0 cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Manheim
COX AUTOMOTIVE

BMW





