

49. CO₂-Emissionen/Kraftstoff-/Stromverbrauch

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridfahrzeuge (falls zutreffend):

WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen			Kraftstoffverbrauch [/100km]			Strom- verbrauch
	Benzin/ diesel/ [g/km]/	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige [g/km]	Benzin/ diesel/ [L]	Gas: CNG/LPG [m ³]/[L]	sonstige [L]	
Niedrig:	175	----	----	7.7	----	----	-----
Mittel:	129	----	----	5.7	----	----	-----
Hoch:	112	----	----	5.0	----	----	-----
Extra hoch:	135	----	----	6.0	----	----	-----
Kombiniert:	132	----	----	5.8	----	----	-----

2. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutreffend):

Elektrische Reichweite [km]: ----- Elektrische Reichweite innerorts [km]: -----

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:

no

- 3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): -----

- 3.2. Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovationen

- 3.2.2. WLTP-Einsp.(falls zutr.)[g/km]: ----- Gas (CNG/LPG): ----- Sonstige: -----

4. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend):

WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen			Kraftstoffverbrauch [/100km]			Strom- verbrauch
	Benzin/ diesel [g/km]/	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige [g/km]	Benzin/ diesel [L]	Gas: CNG/LPG [m ³]/[L]	sonstige [L]	
(CO ₂ und Kraftstoff- verbrauch, erhaltend, falls nicht anders erwähnt)							
Niedrig:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Mittel:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Hoch:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Extra hoch:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Innerorts:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Kombiniert (Erhaltend):	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Kombiniert (Entladend):	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Gewichtet, kombiniert:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

5. Elektrische Reichweite von extern aufladbaren Hybridfahrzeugen (falls zutreffend):

Gleichw. elektromotorische Reichweite [km]: (EAER): ----- (EAER innerorts): -----

Vollelektrische Reichweite [km]: (AER): ----- (AER innerorts): -----

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß VO (EU) 2018/858 -----
Anhang I Teil A Abschnitt 5:

52. Anmerkungen:

NO 30.: A1 max 1534##NO 30.: A2 max 1517##NO 16.2.: with trailer axle 2:+55 kg##NO 35.: 205/55 R17 91V#6,5JX17 ET40;##205/60 R16 92V#6,0JX16 ET38;##205/60 R16 92V#6,0JX16 ET35;##195/60 R16 89H M+S#6,0JX16 ET35;##205/55 R17 95V M+S#6,5JX17 ET40

54. Fahrzeuge mit erweit. Syst.: eCall, ESS, TPMS

55. Fahrzeug zertifiziert nach UN-R 155: no

56. Fahrzeug zertifiziert nach UN-R 156: no

046CC0170441



www.PS-Team.de

ŠKODA

Übereinstimmungsbescheinigung

Complete vehicles

SKODA

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug:

0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers): SKODA
0.2. Typ: Variante: Version:
NW ABCDXDBX0 NFD7FD7CW0064BISTNK3N1A0A

- 0.2.1. Handelsbezeichnung: KAMIQ

- 0.2.2.1 Zul. Parameter für Mehrstufen-Typgenehmigung bei Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs

Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs [kg]: -----

Tech. zul. Gesamtmasse des endgültigen Fzgs in bel. Zustand [kg]: -----

Frontfläche des endgültigen Fahrzeugs [cm²]: -----

Rollwiderstand [kg/t]: -----

Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill [cm²]: -----

0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie: IP-MQB27SZ_A0_1041-TMB-1

0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie: AT-2Q0_0V_0325_000-TMB-1

0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie: 08-SKx-715W_NW_DXDB_FD7_0_A_1_5-000

0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie: RL-DQ200_7F_17_012-WVW-1

0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie: -----

0.2.3.6. Kennung der Familie periodischer Regenerierung: PR-VW_00262_00_000-WVW-1

0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie: EV-NW_DGW_D_AKACAA-TMB-1

0.4. Fahrzeugklasse: M1

0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers: Skoda Auto a.s.,
tr. Václava Klementa 869 Mlada Boleslav II, CZ-29301 Mlada Boleslav

- 0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

On the left or right B-pillar, glued or bonded

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

In the engine compartment, right

- 0.9. Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer: TMBGK6NW8P3255478

0.11. Produktionsdatum des Fahrzeugs: 2024-01-15

mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:

e8*2007/46*0349*19, erteilt am 2023-10-23

zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit right metric, in denen metric Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metric Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Mlada Boleslav

2024-01-15

Dr. Ing. Florian Weymar
Head Quality Management

Interne Herstellerdaten

Original



TMBGK6NW8P3255478

1. Anzahl der Achsen / Räder: 2 / 4

3. Anzahl der Antriebsachsen: 1

Lage der Antriebsachsen: Axle 1

Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen: -----

3.1. Automatisierungsgrad des Fahrzeugs non-automated

4. Radstand [mm]: 2639

4.1. Achsabstand [mm]: 2639

5. Länge [mm]: 4241

6. Breite [mm]: 1793

7. Höhe [mm]: 1547

13. Masse in fahrbereitem Zustand [kg]: 1279

13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]: 1318

16. Technisch zulässige Höchstmassen

16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]: 1776

16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1./2.) [kg]: 950 / 870

16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]: 3026

18. Technisch zulässige max. Anhängemasse bei Beförderung eines

18.1. Deichselanhängers [kg]: -----

18.3. Zentralachsenanhängers [kg]: 1250

18.4. ungebremsten Anhängers [kg]: 630

19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]: 75

20. Hersteller der Antriebsmaschine: Volkswagen AG

21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: DXD

22. Arbeitsverfahren: Positive ignition / 4 stroke

23. Reiner Elektroantrieb: no

23.1. Klasse des Hybrid-(Elektro-)Fahrzeugs: -----

24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 4; in Line

25. Hubraum [cm³]: 1498

26. Kraftstoff: petrol

26.1. Einstoffmotor/bivalenter Antrieb/Flexfuelmot./Zweistoffmot.: mono fuel vehicle

26.2 Typ des Zweistoffmotors: -----

27. Höchstleistung

27.1. Höchste Nennleistung [kW bei min⁻¹](Verbrennungsmotor): 110.00 bei 5000

27.3. Höchste Nennleistung [kW] (Elektromotor): -----

27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor): -----

28. Getriebe (Typ): automatic

Gang: 1 2 3 4 5 6 7 8 R

28.1 Übersetzungsverhältnisse: -----

28.1.2 Übersetzung des Achsgetriebes: -----

29. Höchstgeschwindigkeit [km/h]: 215

30. Spurweite Achse 1/2 [mm]: 1521 / 1506

35. Angebrachte Reifen/Felgen/Energieeffizienzklasse/Reifenklasse zur Bestimmung der CO₂-Emissionen:

Achse 1: 205/60 R16 92V / 6,0JX16 ET38 / A / C1

Achse 2: 205/60 R16 92V / 6,0JX16 ET38 / A / C1

36. Anhänger-Bremsanschlüsse: -----

38. Code des Aufbaus: AB

40. Farbe des Fahrzeugs: BLACK

41. Anzahl und Anordnung der Türen: 5 / le. 2, ri. 2, ba. 1

42. Anzahl der Sitzplätze (einschl. Fahrersitz): 5

42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): ---

42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: ---

46. Geräuschpegel

Standgeräusch [dB(A) bei min⁻¹]: 73.00 bei 3750

Fahrgeräusch [dB(A)]: 66.00

47. Abgasnorm [Euro]: EURO 6 AP

47.1. Parameter für die Emissionsmessung von Vind

47.1.1. Testmasse [kg]: 1401

47.1.2. Stirnfläche [m²]: -----

47.1.3. Straßenlastkoeffizienten f₀ (47.1.3.0.) f₁ (47.1.3.1.) f₂ (47.1.3.2.)

f₀ [N] / f₁ [N/(km/h)] / f₂ [N/(km/h)²]: 109.8 0.132 0.03538

47.2 Fahrzyklus:

47.2.1 Fahrzyklusklasse: 3b

47.2.2 Miniaturisierungsfaktor (fdsc): -----

47.2.3 Begrenzte Geschwindigkeit: no

48. Abgasemissionen: 715/2007*2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren: Typ I (WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ CO	THC	NMHC	NO _x	THC+NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikelmasse	Partikelzahl
Diesel 95.0	11.3	8.4	9.5	-----	-----	0.1000	0.07E11
Gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----	E--
andere	-----	-----	-----	-----	-----	-----	E--

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ CO	THC	NMHC	CH ₄	NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikelmasse	Partikelzahl
Diesel	-----	-----	-----	-----	-----	-----	E--
Gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----	E--
andere	-----	-----	-----	-----	-----	-----	E--

48.1. Rauch (korrig. Wert des Absorptionskoeffizienten)[m⁻¹]: -----

48.2. Erklärter maximaler RDE-Wert (falls zutreffend) NO_x [mg/km] Partikelzahl mit Exponent [#/km]

Gesamte RDE-Fahrt: 60.0 6.00 E11

Städtischer Anteil der RDE-Fahrt: 60.0 6.00 E11




Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 6 : Serviceintervallanzeige



Bild 7 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 8 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 9 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 10 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 11 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 12 : Motorhaube Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 13 : Motorhaube Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 14 : Tür vorne rechts Einstieg, eingedellt, smart repair



Bild 15 : Tür vorne rechts Einstieg, eingedellt, smart repair



Bild 16 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 17 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, smart repair




Bild 18 : Tür hinten links Einstieg Lackierung, zerkratzt, smart repair




Bild 19 : Tür hinten links Einstieg Lackierung, zerkratzt, smart repair




Bild 20 : Motorraum, Nagetierverbiss




Bild 21 : Motorraum, Nagetierverbiss



Bild 22 : Motorraum, Nagetierverbiss




Bild 23 : Radnabenabdeckungen vorne links, vorne rechts und hinten links, fehlen

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	6211003
Hersteller	Škoda
Model	Kamiq
Variante	Selection 1.5 TSI ACT
Listenpreis	28.462,18
VIN	TMBGK6NW8P3255478
Erstzulassungsdatum	1.5.2024
Kennzeichen	M WP2275

Schadensfälle der int. Belegnummer: 6211003 21.08.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2026100914	21.12.2025	Stoßfänger vorne links	

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
10.08.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 140 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	08.05.2024	Letzte Zulassung	08.05.2024
Hersteller	SKODA	Typ / Verkaufsbez.	Kamiiq 1.5 TSI DSG Ambition
Aufbauart	Limousine	Türen	4
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMBGK6NW8P3255478
HSN / TSN	8004 / AUG	Schlüssel-Nr.	40465984
Km-Stand abgelesen	72937	Nächste HU §29 StVZO	05 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	/
Leistung (kW)	110	Hubraum (ccm)	1498
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Getriebe / Gänge	Automatik / 7
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Schwarz / Perlcoloreffekt
Polster / Farbe	Stoff / Schwarz		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 60 R 16 96 H	Barum / Quartaris 5	A / O	6 mm
rechts	205 / 60 R 16 96 H	Barum / Quartaris 5	A / O	6 mm
2 links	205 / 60 R 16 96 H	Hankook / Winter i*cept RS3 W462	W / S	4 mm
rechts	205 / 60 R 16 96 H	Hankook / Winter i*cept RS3 W462	W / S	4 mm
Pannenset				

A/ Ganzjahres; W/ Winter; /O Original; /F Runflat; /S Schaden;

Serienausstattung

Serie: Ablagen, Airbag, Fahrer und Beifahrer, Airbag, Fahrer-Knieairbag, Airbag, Kopfairbags, Airbag, Seitenairbags vorne, Antiblockiersystem (ABS), Antriebsschlupfregelung (ASR), Armaturentafel in Schwarz, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar mit integrierten Seitenblinkern, Außenspiegel und Türgriffe in Wagenfarbe lackiert, Berganfahrassistent, Brillenfach am Dachhimmel, Dachreling, schwarz, Dekor Grained-Black, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte, ESC Elektronische Stabilisierungskontrolle, Elektronische Bremskraftverteilung (EBV), Elektronische Differentialsperre (EDS), Elektronische Querdifferenzialsperre (XDS+), Fahrlichtassistent (Easy Light Assist), Fensterheber elektrisch hinten, Fensterheber elektrisch vorn mit auto up/down-Funktion, Frontradarassistent inklusive City-Notbremsfunktion mit Personenerkennung, Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) inkl. Speedlimiter, Getriebe: 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (DSG), Green tec (Start/Stopp-Automatik sowie Bremsenergie-Rückgewinnung), Heckscheibe beheizbar, Heckscheiben-Wisch-/Waschanlage, ISOFIX-Vorbereitungen auf dem Beifahrersitz und den äußeren Rücksitzen, Klimaanlage, Kofferraumabdeckung, Kopfstützen vorn und hinten höhenverstellbar, LED Heckleuchten (LED Schluss- und Bremslicht), LED Kennzeichenbeleuchtung, LED Tagfahrlicht, LED-Abblendlicht und Fernlicht, Lenkrad höhen- und längeneinstellbar, Lenkrad: Multifunktionslederlenkrad inkl. Schaltwippen am Lenkrad, MSR (Motorschleppmomentregelung), Mittelarmlehne vorn, inkl. Ablagefach, Mittelkonsole mit Dekorleiste in Piano-Black, Multifunktionsanzeige im Kombiinstrument, Multikollisionsbremse (MKB), Ottopartikelfilter, Parksensoren hinten, Polster: Stoff, Radio: Musiksysteem Swing, Radiozubehör: 2 USB-C-Anschlüsse, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+, Reifen-Mobilitätsset, Reifendrucküberwachung, Räder: 16"-Leichtmetallfelgen Sargas, Rücksitzlehne 60:40 geteilt umklappbar, Servolenkung, elektromechanisch, Sicherheitsgurte Kamiq, Sitze: Einstellbare Lendenwirbelstützen in den Vordersitzen, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Skoda Care Connect, Sonnenblende auf Fahrer- und beifahrerseite mit Make-up-Spiegel (beleuchtet), Spurhalteassistent (Lane Assist), Telefon: Telefonfreisprecheinrichtung mit Bluetooth-Funktion, Verzurösen im Kofferraum, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung inkl. Funkfernbedienung mit klappbarem Schlüssel

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
PKZ	Anhängerzugvorrichtung Vorbereitung
6XK	Außenspiegel elektrisch anklappbar
3GD	Ebener Ladeboden im Kofferraum
	Lackierung: Perleffekt
7X2	Parksensoren vorn
KN2	Radiozubehör: USB-Anschluss (Typ-C) am Innenspiegel
3L3	Sitze: Beifahrersitz höhenverstellbar

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	lückenhaft
letzte Wartung:	am 05.12.2025 bei Kilometerstand 56.000
bis Wartung verbleiben:	14.200 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Motorraum, Nagetierverbiss, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 20, 21, 22)
2. Radnabenabdeckungen vorne links, vorne rechts und hinten links, fehlen, erneuern (Bild 23)
3. Motorhaube Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 12, 13)
4. Tür hinten links Einstieg Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 18, 19)
5. Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 16, 17)
6. Tür vorne rechts Einstieg, eingedellt, smart repair (Bild 14, 15)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Tür hinten rechts Einstieg Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur

Reifenbewertung

	Profiltiefe	Art
hinten links	4 mm	WS
hinten rechts	4 mm	WS
Legende		A/ Ganzjahres W/ Winter /O Original /F Runflat /S Schaden