

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKFCYHZ4 R1084511	Erstzulassung	12.02.2025	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	WE-MP 109	Laufleistung	20 534 km
Modell	ASTRA ST 1.5 Diesel 96kW GS Auto	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz	Leasys AKB Kitzingen
------------	----------------------



Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✓
Laderaumabdeckung	✓


Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Inspektion	✓







Reifen




Außenschäden

1		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	1,50	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	210,00€	Nettokosten	499,50€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	2,30		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	345,00€		
				Pauschale	-		

DEKRA Automotive Solutions

2		Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
3		Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	1,50	Teilekosten	718,01€
		Position	Vorne	Reparaturkosten	210,00€	Nettokosten	928,01€
		Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
4		Bauteil	Klebesatz	Reparaturzeit	-	Teilekosten	98,05€
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten	88,25€
		Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
5		Bauteil	Felge glanzgedreht 17"	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	259,58€
		Position	Hinten Links	Reparaturkosten	70,00€	Nettokosten	296,62€
		Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
6		Bauteil	Kotflügel	Reparaturzeit	2,40	Teilekosten	-
		Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	336,00€	Nettokosten	653,40€
		Beschreibung	Delle mit Lackschaden	Lackierungszeit	2,60		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	390,00€		
				Pauschale	-		
7		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	0,60	Teilekosten	-
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	84,00€	Nettokosten	318,60€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	1,80		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	270,00€		
				Pauschale	-		
8		Bauteil	Felge glanzgedreht 17"	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	259,58€
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	42,00€	Nettokosten	271,42€
		Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
9		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	-	Nettokosten	150,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	1,00		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	150,00€		
				Pauschale	150,00€		

Innenschäden

10		Bauteil	Heck- /Gepäckraumklappenver- kleidung	Reparaturzeit	0,20	Teilekosten	278,87€
				Reparaturkosten	28,00€	Nettokosten	276,18€
		Position	Hinten	Lackierungszeit	-		
		Beschreibung	Gebrochen	Lackierungskosten	-		
		Anmerkungen	-	Pauschale	-		

Sonstiges

11	Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
	Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	175,50€
	Beschreibung	-	Lackierungszeit	1,30		
	Anmerkungen	-	Lackierungskosten	195,00€		
			Pauschale	-		

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto	3.657,48€
---------------------	------------------