

DEKRA Automobil GmbH
Hugo-Eckener-Str. 26, 50829 Köln

Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Köln
Hugo-Eckener-Str. 26
50829 Köln
Telefon 0221 / 17958-0
Fax 0221 / 17958-142
E-Mail koeln.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Frank Studen
Tel. direkt 0221 17958-0
Tel. mobil 015222909862

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

GL HS671E

FIN

TMAJB812DNJ104675

Vertragsnummer	33283172
Auftragsnummer	ELSRM004764
Rahmenkostenstelle	RDA
Auftraggeber	Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
Ihr Auftrag vom	12.06.2026, telefonisch
Besichtigung	06.07.2026 um 10:00 Uhr DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Köln, Hugo-Eckener-Str. 26, 50829 Köln

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 06.07.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis des gültigen Schwacke Marktberichtes sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	17.352,94 EUR	20.650,00 EUR
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	20.168,07 EUR	24.000,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 12.06.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte telefonisch. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 06.07.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 06.07.2026 um 10:00 Uhr durch Herrn Frank Studen bei DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Köln, Hugo-Eckener-Str. 26, 50829 Köln, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 130 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	Torsten Stefan Ley, Hungenbach 1, 51515 Kürten
Kennzeichen	GL HS671E
Tag der Erstzulassung	05.07.2022
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	05.07.2022

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU 07 / 2027

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Hyundai Motor (CZ)
Typ / Verkaufsbezeichnung	NX4e / TUCSON 1.6 T-GDi Plug-in-Hybrid 4WD N Line
Aufbauart	Kombi
HSN / TSN	1349 / AGH
Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMAJB812DNJ104675
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	Grau
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.auf.
Motorart / Zylinderanzahl	Hybridantrieb
Leistung / Hubraum	132 kW / 1598 cm ³
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe	Automatik /
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	60.169

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 50 R 19 103 V	Michelin / Primacy 4	S / O	3 mm
rechts	235 / 50 R 19 103 V	Michelin / Primacy 4	S / O	3 mm
2 links	235 / 50 R 19 103 V	Michelin / Primacy 4	S / O	2 mm
rechts	235 / 50 R 19 103 V	Michelin / Primacy 4	S / O	2 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 30.07.2027			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

ABS mit EBV, Ablagemöglichkeiten, Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (ASCC) mit Abstandsregelung und Stopp-Funktion, Adaptives Bremslicht (ESS), Airbag: Center Airbag zwischen Fahrer und Beifahrer, Airbag: Frontairbags für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seitenairbags vorn, Airbag: Vorhangairbags bis in den Fond reichend, Aktiver Spurhalteassistent (LKA), Alarm: Insassenalarm (ROA), Alarmanlage, Ambiente-Beleuchtung, Anfahrhinweis Vorderfahrzeug (LVDA), Anhängerstabilitätshilfe (TSA), Aufmerksamkeitsassistent (DAW), Autonomer Notbremsassistent inkl. Frontkollisionsswarner, Außenspiegel elektrisch anklappbar, Außenspiegel elektrisch von innen einstellbar und beheizbar, Außenspiegel mit integrierten Blinkleuchten, Bergabfahrlilfe (DBC), Berganfahrhilfe (HAC), Bordcomputer, Dachreling, Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte, Drehzahlmesser, Drive Modes, Einparkhilfe hinten, Einparkhilfe vorn, Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC), Fahrdynamisches Stabilitätsprogramm (VSM), Fensterheber elektrisch vorne und hinten, Fernlichtassistent (HBA), Gepäcknetz, Gepäckraumabdeckung, Geschwindigkeitsregelanlage mit Limiter, Getriebe: 6-Stufen-Automatik, Heckklappe, elektrisch betätigt, Heckscheibe, beheizbar, Heckscheibenwischer verdeckt unter Dachspoiler, ISOFIX-Kindersitzbefestigung hinten, Innenspiegel automatisch abblendend, Kindersicherung in den hinteren Türen, Klimaautomatik, Kopfstützen (5) vorn und hinten höhenverstellbar, LED-Rückleuchten, LED-Tagfahrleuchten, Lackierung: Uni, Ladekabel Typ 2, Lederlenkrad und -schalthebel, Lenkrad beheizbar, Lenkrad in Höhe und Tiefe verstellbar, Lenkrad mit Multifunktion, Lenkrad: Schalt paddels, Lichtsensor, Mittelarmlehne hinten, Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach, Multikollisionsbremse (MCB), N Line Design, Notrufsystem (eCall), Paket: Assistenz (Automatikgetriebe), Paket: Funktions, Paket: Hyundai Smart Sense+, Paket: Navigations, Parkbremse elektronisch (EPB) mit Auto Hold, Partikelfilter, Polster: Stoff Leder-Kombination schwarz mit roten Ziernähten, Radio: Audiosystem, Radio: Digitaler Radioempfang (DAB+), Radiozubehör: Apple CarPlay, Android Auto, Radiozubehör: KRELL Premium Soundsystem, Regensensor, Reifendruckkontrollsystem (TPMS), Räder: Leichtmetallfelgen 7,5 J x 19 mit Bereifung 235/50 R 19, Räder: Reifen-Reparatur-Set, Rückfahrkamera, Scheiben rundum getönt, Servolenkung, Shift-by Wire, Sicherheitsgurte, Sitze: Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz mit verstellbarer Lendenwirbelstütze, Sitze: Rücksitzlehne 40:20:40 geteilt, umklappbar, Smart-Key-System mit Start-Stop-Knopf, Sonnenrollo, Spurfolgeassistent (LFA), Statisches Abbiegelicht, Steckdose 12 Volt, vorne und im Gepäckraum, Telefon:

Smartphone Ablage mit kabelloser Ladefunktion, USB-Ladeanschluss, vorne, USB-Ladeanschlüsse (2), hinten, Verglasung dunkel getönt ab B-Säule, Verglasung: Frontscheibe mit Akustik-Film, Verglasung: Wärmedämmende Frontscheibe, Verkehrszeichenerkennung, Voll- LED - Scheinwerfer, Wegfahrsperre, elektronisch, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Sonderausstattung

Lackierung: Dachlackierung in Phantom Black oder Dark Knight

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist vollständig. Letzte Wartung erfolgte am 30.06.2025 bei Kilometerstand 44.380.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Service fällig, Wartung durchführen (Bild 7); Reifen hinten rechts aussen abgelaufen, erneuern (Bild 8); Reifen hinten links aussen abgelaufen, erneuern.

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Frank Studen

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Rücknahmeprotokoll
Rechenblatt Bew. Pkw

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

DEKRA Automobil GmbH
Hugo-Eckener-Str. 26, 50829 Köln

Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Köln
Hugo-Eckener-Str. 26
50829 Köln
Telefon 0221 / 17958-0
Fax 0221 / 17958-142
E-Mail koeln.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Frank Studen
Tel. direkt 0221 17958-0
Tel. mobil 015222909862

Bewertungsgutachten / Rechendaten

Kennzeichen **GL HS671E** **FIN** **TMAJB812DNJ104675**

Vorgang

Kunden-Nr. 0213605354
Auftraggeber Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
Ihr Auftrag vom 12.06.2026, telefonisch.
Besichtigung 06.07.2026, 10:00 Uhr, durch Herrn Frank Studen bei DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Köln, Hugo-Eckener-Str. 26, 50829 Köln ohne Anwesenheit einer
bevollmächtigten Person.
Bewertet auf 06.07.2026
Betrifft Vertragsnummer 33283172
Auftragsnummer ELSRM004764
Rahmenkostenstelle RDA

Bemerkungen

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 130 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	05.07.2022	Letzte Zulassung	05.07.2022
Hersteller	HYUNDAI	Typ / Verkaufsbez.	TUCSON 1.6 T-GDi
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMAJB812DNJ104675
HSN / TSN	1349 / AGH	Schlüssel-Nr.	40345435
Km-Stand abgelesen	60169	Nächste HU §29 StVZO	07 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.auf.	Zylinderanzahl	/ Hybridantrieb
Leistung (kW)	132	Hubraum (ccm)	1598
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, Getriebe		Automatik /

Felgen	N1 I		
Polster / Farbe	Leichtmetall	Farbe	Grau
	Stoff / Anthrazit		
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 50 R 19 103 V	Michelin / Primacy 4	S / O	3 mm
rechts	235 / 50 R 19 103 V	Michelin / Primacy 4	S / O	3 mm
2 links	235 / 50 R 19 103 V	Michelin / Primacy 4	S / O	2 mm
rechts	235 / 50 R 19 103 V	Michelin / Primacy 4	S / O	2 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 30.07.2027			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Fz. Neupreis	51.300 EUR	Fz. Notierung	24.950 EUR
Fz. Grundwert: (49 Mon): MK			25.261 EUR

Serienausstattung

Serie: ABS mit EBV, Ablagemöglichkeiten, Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (ASCC) mit Abstandsregelung und Stopp-Funktion, Adaptives Bremslicht (ESS), Airbag: Center Airbag zwischen Fahrer und Beifahrer, Airbag: Frontairbags für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seitenairbags vorn, Airbag: Vorhangairbags bis in den Fond reichend, Aktiver Spurhalteassistent (LKA), Alarm: Insassenalarm (ROA), Alarmanlage, Ambiente-Beleuchtung, Anfahrhinweis Vorderfahrzeug (LVDA), Anhängerstabilitätshilfe (TSA), Aufmerksamkeitsassistent (DAW), Autonomer Notbremsassistent inkl. Frontkollisionsswarner, Außenspiegel elektrisch anklappbar, Außenspiegel elektrisch von innen einstellbar und beheizbar, Außenspiegel mit integrierten Blinkleuchten, Bergabfahrlilfe (DBC), Berganfahrhilfe (HAC), Bordcomputer, Dachreling, Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte, Drehzahlmesser, Drive Modes, Einparkhilfe hinten, Einparkhilfe vorn, Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC), Fahrdynamisches Stabilitätsprogramm (VSM), Fensterheber elektrisch vorne und hinten, Fernlichtassistent (HBA), Gepäcknetz, Gepäckraumabdeckung, Geschwindigkeitsregelanlage mit Limiter, Getriebe: 6-Stufen-Automatik, Heckklappe, elektrisch betätigt, Heckscheibe, beheizbar, Heckscheibenwischer verdeckt unter Dachspoiler, ISOFIX-Kindersitzbefestigung hinten, Innenspiegel automatisch abblendend, Kindersicherung in den hinteren Türen, Klimaautomatik, Kopfstützen (5) vorn und hinten höhenverstellbar, LED-Rückleuchten, LED-Tagfahrleuchten, Lackierung: Uni, Ladekabel Typ 2, Lederlenkrad und -schalthebel, Lenkrad beheizbar, Lenkrad in Höhe und Tiefe verstellbar, Lenkrad mit Multifunktion, Lenkrad: Schaltpaddels, Lichtsensor, Mittelarmlehne hinten, Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach, Multikollisionsbremse (MCB), N Line Design, Notrufsystem (eCall), Paket: Assistenz (Automatikgetriebe), Paket: Funktions, Paket: Hyundai Smart Sense+, Paket: Navigations, Parkbremse elektronisch (EPB) mit Auto Hold, Partikelfilter, Polster: Stoff Leder-Kombination schwarz mit roten Ziernähten, Radio: Audiosystem, Radio: Digitaler Radioempfang (DAB+), Radiozubehör: Apple CarPlay, Android Auto, Radiozubehör: KRELL Premium Soundsystem, Regensensor, Reifendruckkontrollsystem (TPMS), Räder: Leichtmetallfelgen 7,5 J x 19 mit Bereifung 235/50 R 19, Räder: Reifen-Reparatur-Set, Rückfahrkamera, Scheiben rundum getönt, Servolenkung, Shift-by Wire, Sicherheitsgurte, Sitze: Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz mit verstellbarer Lendenwirbelstütze, Sitze: Rücksitzlehne 40:20:40 geteilt, umklappbar, Smart-Key-System mit Start-Stop-Knopf, Sonnenrollo, Spurfolgeassistent (LFA), Statisches Abbiegelicht, Steckdose 12 Volt, vorne und im Gepäckraum, Telefon: Smartphone Ablage mit kabelloser Ladefunktion, USB-Ladeanschluss, vorne, USB-Ladeanschlüsse (2), hinten, Verglasung dunkel getönt ab B-Säule, Verglasung: Frontscheibe mit Akustik-Film, Verglasung: Wärmedämmende Frontscheibe, Verkehrszeichenerkennung, Voll- LED - Scheinwerfer, Wegfahrsperr, elektronisch, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung	MG	NP	Datum	VK
	Lackierung: Dachlackierung in Phantom Black oder Dark Knight	5	600*		92
* = Hersteller-Neupreis () = Tabellenwert;					VK
					92 EUR

Zwischenwert 1 25.353 EUR

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 30.06.2025 bei Kilometerstand 44.380

Km-Korrektur

Km = 60169 Kateg.: 32 = 56200 Diff. = -3969
BZ2K = -1.21329 (AS = 0.74575 BS = -0.007887) **-308 EUR**

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechn.	Minderwert brutto
1. Service fällig, Wartung durchführen, (Bild 7)	380	voll	-380
2. Reifen hinten rechts aussen abgelaufen, erneuern (Bild 8)	358	anteilig	-174
3. Reifen hinten links aussen abgelaufen, erneuern	358	anteilig	-174
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	1.096		-728 EUR

Zwischenwert 2 24.317 EUR

Reifenbewertung

Korrektur für anteilig im GW enthaltene Bereifung -360 EUR
Zuschlag für montierte Bereifung (neuwertig) 648 EUR
Abzug für Reifenzustand vorne links 3 mm SO -135 EUR
 vorne rechts 3 mm SO -135 EUR
 hinten links 2 mm SO -162 EUR
 hinten rechts 2 mm SO -162 EUR
Legende S/ Sommer /O Original /F Runflat **-306 EUR**

Zwischenwert 3 24.011 EUR

Zwischenwert 4	24.011 EUR
----------------	------------

Rechn. Ergebnis:	EK= 20.644,00 EUR	WD= 3.367,00 EUR	VK= 24.011,00 EUR
------------------	-------------------	------------------	-------------------

Zusammenfassung und Ergebnis

Einkaufswert	ohne MwSt.	17.352,94 EUR
Mehrwertsteuer	(bei Regelbesteuerung)	3.297,06 EUR
Einkaufswert	mit 19% MwSt.	20.650,00 EUR
Verkaufswert	ohne MwSt.	20.168,07 EUR
Mehrwertsteuer	(bei Regelbesteuerung)	3.831,93 EUR
Verkaufswert	mit 19% MwSt.	24.000,00 EUR

Der Sachverständige
Frank Studen

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonal von vorne




Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD




Bild 6 : Ladekabel beim E-Fahrzeug

15.000-km-Wartung	30.000-km-Wartung	45.000-km-Wartung
Durchzuführen nach 15.000 km Fahrleistung oder nach 1 Jahr gerechnet ab Datum der Erstauslieferung bzw. Entlassung des Fahrzeuges (vgl. Angabe in der Garantie Urkunde), je nachdem was zuerst eintritt.	Durchzuführen nach 30.000 km Fahrleistung oder 1 Jahr nach der vorangegangenen Wartung, je nachdem was zuerst eintritt.	Durchzuführen nach 45.000 km Fahrleistung oder 1 Jahr nach der vorangegangenen Wartung, je nachdem was zuerst eintritt.
Kilometerstand: 14421 Datum: 14. JUNI 2023	Kilometerstand: 23133 Datum: 5.6.2024	Kilometerstand: 44380 Datum: 30.06.25
 HYUNDAI Gebr. Gieraths GmbH Köhler Straße 105 51429 Bergisch Gladbach / Bensberg Tel. 0 22 04 / 40 08 - 0 Fax: 0 22 04 / 40 08 - 44 Angekennzeichnet durch HYUNDAI Service-Partner, Fachwerkstatt Stempel/Unterschrift:	 HYUNDAI Gebr. Gieraths GmbH Köhler Straße 105 51429 Bergisch Gladbach / Bensberg Tel. 0 22 04 / 40 08 - 0 Abgenommen durch HYUNDAI Service-Partner, Fachwerkstatt Stempel/Unterschrift:	 HYUNDAI Gebr. Gieraths GmbH Köhler Straße 105 51429 Bergisch Gladbach / Bensberg Tel. 0 22 04 / 40 08 - 0 Abgenommen durch HYUNDAI Service-Partner, Fachwerkstatt Stempel/Unterschrift:
Es wird bestätigt, dass die Wartung fachgerecht nach Herstellervorgaben durchgeführt wurde. Eine Kopie der Wartungs-Checkliste wurde ausgehändigt.	Es wird bestätigt, dass die Wartung fachgerecht nach Herstellervorgaben durchgeführt wurde. Eine Kopie der Wartungs-Checkliste wurde ausgehändigt.	Es wird bestätigt, dass die Wartung fachgerecht nach Herstellervorgaben durchgeführt wurde. Eine Kopie der Wartungs-Checkliste wurde ausgehändigt.
Nächster Service: 15.000 km oder 1 Jahr nach der vorangegangenen Wartung, je nachdem was zuerst eintritt.	Nächster Service: 15.000 km oder 1 Jahr nach der vorangegangenen Wartung, je nachdem was zuerst eintritt.	Nächster Service: 15.000 km oder 1 Jahr nach der vorangegangenen Wartung, je nachdem was zuerst eintritt.
Kilometerstand: 29421 oder Datum: 6/24	Kilometerstand: 45000 oder Datum: 6/25	Kilometerstand: 59380 oder Datum: 06/26

Achtung: An Termin für Karosserie- und Unterboden-Prüfung denken! Des weiteren ist die Betriebsstofffreigabe auf Seite 7 zu beachten!

Bild 7 : Service fällig, Wartung durchführen




Bild 8 : Reifen hinten rechts aussen abgelaufen



Bild 9 : Reifen hinten links aussen abgelaufen