

Citroen

VIN: VF7YDCPA112Y79638



Beschreibung

Kennzeichen	Zulassungsdatum	Laufleistung
	19/03/2024	100732 km
Farbe	Jahr	Polster
-	-	-
Anzahl der Türen	Anzahl der Sitze	Generation
-	-	-

Bewertungsdetails



Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Entklebung / -	Beklebt	Akzeptabel
			
002	Bordmappe / -	Fehlt	Ersetzen
			
003	Serviceheft / -	Fehlt	Ersetzen



004

Außenspiegelkappe / Rechts

Gebrochen

Ersetzen



006

Polster Sitzfläche / Vorne Rechts

Fleck

Reinigen



007

Stoßfänger / Vorne Links

Lackiert : Nein

Kratzer

Smart Repair



008

Motorhaube / -

Delle

Akzeptabel

009

Windschutzscheibe / -

Steinschlag

Smart Repair




010

Außenspiegelkappe / Links

Gebrochen

Ersetzen



011

Zierleiste Seitenwand / Hinten Links

Lackiert : Nein / Verchromt : Nein

Fehlt

Ersetzen



013 Tür / Vorne Links

Kratzer

Akzeptabel

014 Türeinstieg / Vorne Links

Abgewetzt

Lackieren



015 Dichtung Türeinstieg / Vorne Links

Gebrochen

Ersetzen



016 Polster Sitzfläche / Vorne Links

Fleck

Reinigen



017 Dichtung Türeinstieg / Hinten Links

Gebrochen

Ersetzen



018 Dichtung Türeinstieg / Hinten Rechts

Gebrochen

Ersetzen



019 Fernbedienung Heckklappe / Hinten Rechts

Gebrochen


Ersetzen



020 Halterung Fernbedienung / Hinten Rechts

Fehlt



Ersetzen



021 Seitenwand / Links
Mit Fenster: Nein

Gebrochen

Reparieren



022 Aufbauprofil / Vorne Links
Länge: Kurz

Fehlt

Ersetzen



023 Seitenwand / Vorne
Mit Fenster: Nein

Gebrochen


Reparieren



024 Heckklappendämpfer / Rechts

Gebrochen

Ersetzen



025 Warnflagge / Hinten Rechts

Abgewetzt

Ersetzen



026	Warnflagge / Hinten Links	Abgewetzt	Ersetzen
 			
027	Stoßfänger / Vorne Lackiert : Nein	Steinschlag	Akzeptabel
028	Motorhaube / -	Steinschlag	Akzeptabel
029	Laderaum / Hinten	Kratzer	Akzeptabel
030	Laderaum / Hinten	Delle	Akzeptabel

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- ☐ Bordmappe

☐ Ersatzrad

☐ Füllflasche Nothilfekit
- ☐ Hutablage

☒ In-Car-Werkzeuge

☐ Kompressor Nothilfe
- ☐ Laderaumabdeckung

☐ Langsamladungskabel (Type 2, Mode 2)

☒ Pannenset
- ☐ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3)

☐ Serviceheft

☐ Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	FIRESTONE	225 / 75 / 16 / Ganzjahresreifen	6 mm
Vorne Rechts	FIRESTONE	225 / 75 / 16 / Ganzjahresreifen	6 mm
Hinten Links	CONTINENTAL	225 / 75 / 16 / Ganzjahresreifen	6 mm
Hinten Rechts	CONTINENTAL	225 / 75 / 16 / Ganzjahresreifen	6 mm

Kommentar

Bilder




Vorne Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung



Vin



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Entklebung / - / Beklebt



Entklebung / - / Beklebt



Entklebung / - / Beklebt



Entklebung / - / Beklebt



Bordmappe / - / Fehlt



Serviceheft / - / Fehlt



Außenspiegelkappe / Rechts / Gebrochen



Außenspiegelkappe / Rechts / Gebrochen



Polster Sitzfläche / Vorne Rechts / Fleck



Polster Sitzfläche / Vorne Rechts / Fleck



Stoßfänger / Vorne Links / Kratzer




Stoßfänger / Vorne Links / Kratzer



Stoßfänger / Vorne Links / Kratzer



Windschutzscheibe / - / Steinschlag



Windschutzscheibe / - / Steinschlag




Außenspiegelkappe / Links / Gebrochen



Außenspiegelkappe / Links / Gebrochen



Außenspiegelkappe / Links / Gebrochen




Zerleiste Seitenwand / Hinten Links / Fehlt



Zerleiste Seitenwand / Hinten Links / Fehlt



Türeinstieg / Vorne Links / Abgewetzt



Türeinstieg / Vorne Links / Abgewetzt



Dichtung Türeinstieg / Vorne Links / Gebrochen



Dichtung Türeinstieg / Vorne Links / Gebrochen



Polster Sitzfläche / Vorne Links / Fleck



Polster Sitzfläche / Vorne Links / Fleck



Dichtung Türeinstieg / Hinten Links / Gebrochen



Dichtung Türeinstieg / Hinten Links / Gebrochen



Dichtung Türeinstieg / Hinten Rechts / Gebrochen



Dichtung Türeinstieg / Hinten Rechts / Gebrochen




Fernbedienung Heckklappe / Hinten Rechts / Gebrochen



Fernbedienung Heckklappe / Hinten Rechts / Gebrochen



Fernbedienung Heckklappe / Hinten Rechts / Gebrochen



Halterung Fernbedienung / Hinten Rechts / Fehlt



Halterung Fernbedienung / Hinten Rechts / Fehlt



Seitenwand / Links / Gebrochen



Seitenwand / Links / Gebrochen



Aufbauprofil / Vorne Links / Fehlt



Aufbauprofil / Vorne Links / Fehlt



Seitenwand / Vorne / Gebrochen



Seitenwand / Vorne / Gebrochen



Seitenwand / Vorne / Gebrochen



Heckklappendämpfer / Rechts / Gebrochen



Heckklappendämpfer / Rechts / Gebrochen



Warnflagge / Hinten Rechts / Abgewetzt



Warnflagge / Hinten Rechts / Abgewetzt



Warnflagge / Hinten Links / Abgewetzt



Warnflagge / Hinten Links / Abgewetzt