



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Klant BRENT N
Bestuurder Achmed Isayev
Dossier 144474

Datum 30-10-2025
Tijdstip 12:00
Locatie -

Info voertuig

Nummerplaat 1034328
Chassis VXXFRHNS8R1034328
Merk / Model ASTRA
Kleur

KM-stand 33347
1ste inschrijving
Brandstof
Brandstof niveau 8/8

Controlelijst

- | | |
|---|---|
| ☒ Gelijkvormigheidsattest | ☒ Tankkaart |
| ☒ Inschrijvingsbewijs | ☒ Onderhoud nodig |
| ☒ Verzekeringsbewijs | ☒ Hoedenplank |
| ☒ Handleiding | |

Opmerkingen

Schade Taxatie

exterior	(NL)BumperF	(NL)BUMPER FRONT	Herstellen + spuiten
----------	-------------	------------------	----------------------



exterior	(NL)MirrorR	(NL)PINKER	Vervangen
----------	-------------	------------	-----------



exterior	(NL)MirrorR	(NL)CAP PAINTED	Spuiten
----------	-------------	-----------------	---------



exterior	(NL)DoorFR	(NL)PAWL FR	Spuiten
----------	------------	-------------	---------



exterior	(NL)DoorFR	(NL)DOOR FR	Spuiten
----------	------------	-------------	---------



exterior	(NL)WingRR	(NL)WING RR	SR - Polieren
----------	------------	-------------	---------------



exterior	(NL)BonnetR	(NL)REAR WINDOW	Vervangen
----------	-------------	-----------------	-----------



exterior	(NL)WingRL	(NL)WING RL	SR - Polieren
----------	------------	-------------	---------------



exterior	(NL)Roof	(NL)ROOF	Spuiten
----------	----------	----------	---------



interior	(NL)Cleaning	(NL)CLEANING	Reinigen
----------	--------------	--------------	----------



interior	(NL)CoverBonnet	(NL)COVER BONNET	SR - Structuur
----------	-----------------	------------------	----------------



exterior

(NL)WheelFR

(NL)TIRE FR

Vervangen



Banden

Type	Zomer	Flat/RSC	Nee
Reservewiel	Nee	Herstelkit	Nee
Links voor		Rechts voor	
Profiel	5	Profiel	5
Schade Flank	Nee	Schade Flank	Nee
Links achter		Rechts achter	
Profiel	5	Profiel	5
Schade Flank	Nee	Schade Flank	Nee