

Beschrijvingsformulier

Commissie

Land van aanbieder

 Nederland

Kenteken: T-

(chassisnr: VSSZZZKL1RR010875)



SEAT LEON ST 1.0 ETSI STYLE BUSINESS INT. D AUT/ECC/NAV/LMV/PDC/LED

Uitvoering volgens lease software: 1.0etsi mhev style business intense 81kW dsg-7 aut

| | | | | | |
|--------------------------------|------------|-------------------------|----------------|----------------------|------------|
| Km-stand | 151891 km | Soort voertuig | Personenauto | Ledig gewicht | 1287 kg |
| Tank/ Laad inhoud | | Kleur | Midnight Black | BTW/Marge | BTW |
| Brandstof | Benzine | Aantal deuren | 5 | | |
| Transmissie | Automaat | Aandrijving | Voorwiel | | |
| Datum eerste toelating | 22-08-2023 | Aantal cilinders | 3 | Wielbasis | 269 cm |
| Datum eerste afgifte NL | 22-08-2023 | Vermogen | 81 kW | Laadvermogen | - |
| Eerste registratie | Nederland | CO2 uitstoot | 128 g/km | APK t/m | 22-08-2027 |

Opgegeven opties door inspecteur

Metaallak, Climate Control / ECC, Licht metalen velgen 16 inch, Cruise control, Connectiviteit, Navigatie optie_anders (af fabriek), Audio optie_anders (af fabriek), LED koplampen, Park Distance Control voor en achter, Achteruitrijcamera, Dakrailing

Inspectie

Aanwezig bij de auto

- ✓ Hoofdsleutel
- ✓ Reservesleutel
- ✓ Bandenreparatieset
- ✓ Navigatie CD/DVD
- ✓ Instructieboekje
- ✓ Onderhoudsboekje (Digitaal)
- ✓ Hoedenplank/rolhoes

Bijzonderheden interieur

| | | | |
|------------------------|-----------------|-----------------------|------|
| Aantal zitplaatsen | : 5 | Aantal hoofdsteunen | : 5 |
| Schoon van binnen | : Ja | Normale geur | : Ja |
| Voorstoelen beschadigd | : Ja, vlek(ken) | Achterbank beschadigd | : Ja |

Bijzonderheden exterieur

| | | | |
|-------------------|------|-------------------|------|
| Schoon van buiten | : Ja | Gebruikerskrassen | : Ja |
| Restyledeukjes | : Ja | Steenslag | : Ja |

Banden

| Band | Geschat profiel | Soort | Merk | Maat |
|------|-----------------|-------------|-------------|------------|
| LV | 5 mm | All weather | Continental | 205/55 R16 |
| RV | 5 mm | All weather | Continental | 205/55 R16 |
| LA | 7 mm | All weather | Continental | 205/55 R16 |
| RA | 6 mm | All weather | Continental | 205/55 R16 |

| | |
|---|------|
| Aantal wieldoppen/LMV | LMV |
| Aantal beschadigd | 3 |
| Dealer onderhouden | Ja |
| Proefrit gemaakt door inspecteur | Nee |
| Is de auto ooit voor bijzondere doeleinden gebruikt | Nee |
| Heeft de auto een afwijkende BPM afschrijving | Nee |
| Technische staat | Goed |

Extra details

Beschadigingen

Deel:
Scherm rechtsachter
Omschrijving:
Deukje
Gegeven oplossing:
Restylen en bijwerken



Deel:
Voorzijde
Omschrijving:
Steenlag
Gegeven oplossing:
Inlakken en polijsten



Deel:
Kenteken plaat voor
Omschrijving:
Beschadigd
Gegeven oplossing:
Vervangen



Deel:
Dak
Omschrijving:
Deukjes
Gegeven oplossing:
Restylen en bijwerken




Deel:
Portier rechtsvoor
Omschrijving:
Deuken
Gegeven oplossing:
Herstellen en spuiten



Deel:
Velg linksachter
Omschrijving:
Velgrand beschadigd
Gegeven oplossing:
Velgreparatie



Deel:
Velg rechtsachter
Omschrijving:
Velgrand beschadigd
Gegeven oplossing:
Velgreparatie



Deel:
Velg rechtsvoor
Omschrijving:
Geschaafd
Gegeven oplossing:
Herstellen



Extra foto's




Extra foto



Extra foto




Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto




Extra foto




Extra foto



Extra foto




Extra foto




Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto

Documenten

Geen documenten gevonden.
