22 de julio de 2026

STELLANTIS FINANCIAL SERVICES ESPAÑA

Calle Eduardo Barreiros 110- 28041 Madrid
28041 Madrid


NUMERO DE EXPEDIENTE :		9514656571	
TIPO DE ORDEN DE SERVICIO			
VERIFICACION	**PÉRDIDA TOTAL**	✔ **TASACION**	
DATOS DEL VEHICULO			
MATRICULA	9552LYR	**COLOR**	BLANCO-BRILLO BARNIZADOS
MARCA Y MODELO	PEUGEOT - EXPERT COMBI BLUEHDI 120	**FECHA 1ª MATRICULACION**	21/06/2022
VIN	VF3VAYHVMNZ035623	**KILOMETROS**	115.418
TIPO VEHICULO	TURISMO	**FECHA ULTIMA ITV**	
DATOS DEL EXPEDIENTE			
CONCESIONARIO	STELLANTIS &YOU VALENCIA		
DIRECCION	AVDA. TRES CRUCES, 38		
LOCALIDAD	VALENCIA	**PERSONA QUE ATENDIO**	ASESOR COMERCIAL
FECHA PERITACION	19/06/2026		


1. FOTOGRAFÍAS Y ANEXOS:

	
Foto daños externos 1	**Foto daños externos 1**
	
Foto daños externos 1	**Foto daños externos 1**

	
Foto daños externos 1	**Foto daños externos 1**
	
Foto daños externos 1	**Foto daños externos 1**

	
Foto daños externos 1	**Foto daños externos 1**
	
Foto daños externos 1	**Foto daños externos 1**

	
Foto daños externos 1	**Foto daños externos 1**
	
Foto daños externos 1	**Foto daños externos 1**

	
Foto daños externos 1	**Foto daños externos 1**
	
Foto daños externos 1	**Foto daños externos 1**



	
Foto daños externos 1	**Foto daños externos 1**
	
Foto daños externos 1	**Foto daños externos 1**

	
Foto daños externos 1	**Foto daños externos 1**
	
Foto daños externos 1	**Foto daños externos 1**



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1

	
Foto daños externos 1	**Foto daños externos 1**
	
Foto daños externos 1	**Foto daños externos 1**

	
Foto daños externos 1	**Foto daños externos 1**
	
Foto daños externos 1	**Foto daños externos 1**

	
Foto daños externos 1	**Foto daños externos 1**
	
Foto daños externos 1	**Foto daños externos 1**

	
Foto daños externos 1	**Foto daños externos 1**
	
Foto daños externos 1	**Foto daños externos 1**

	
Foto daños externos 1	**Foto daños externos 1**
	
Foto daños internos 51	**Foto daños internos 51**

	
Foto daños internos 51	**Foto daños internos 51**
	
Foto daños internos 51	**Foto daños internos 51**


	
Foto daños internos 51	Foto daños internos 51
	
Foto daños internos 51	Foto daños internos 51

	
Foto daños internos 51	**Foto daños internos 51**
	
Foto daños internos 51	**Foto daños internos 51**

	
Foto daños internos 51	**Foto daños internos 51**
	
Foto daños internos 51	**Foto daños internos 51**

	
Foto daños internos 51	Foto daños internos 51
	
Foto daños internos 51	Foto daños internos 51


	
Foto daños internos 51	Foto daños internos 51
	
Foto daños internos 51	Foto daños internos 51

	
Foto daños internos 51	Foto daños internos 51
	
Foto daños internos 51	Foto daños internos 51


	
Foto daños internos 51	**Foto daños internos 51**
	
Foto daños internos 51	**Foto daños internos 51**


	
Foto daños internos 51	FDEL_IMG_20260619_093055
	
FFLTI_IMG_20260619_093101	FTLTI_IMG_20260619_093113

	
FTRAS_IMG_20260619_093119	FESD_IMG_20260619_093132
	
FLTD_IMG_20260619_093141	FFLTD_IMG_20260619_093148



	
FESD_IMG_20260619_093158	FESD_IMG_20260619_093208
	
FESD_IMG_20260619_093236	FLLAN_IMG_20260619_093442


	
FESD_IMG_20260619_093456	FESD_IMG_20260619_093509
	
FESD_IMG_20260619_093518	FESD_IMG_20260619_093532

	
FESD_IMG_20260619_093543	FESD_IMG_20260619_093557
	
FESD_IMG_20260619_093613	FESD_IMG_20260619_093633

	
FESD_IMG_20260619_093636	FASDEL_IMG_20260619_093644
	
FSALP_IMG_20260619_093646	FESD_IMG_20260619_093649

	
FESD_IMG_20260619_093702	FMLTRO_IMG_20260619_093735
	
FESD_IMG_20260619_093739	FESD_IMG_20260619_093741

	
FESD_IMG_20260619_093915	FASTRAS_IMG_20260619_093943
	
FESD_IMG_20260619_093952	FESD_IMG_20260619_093957

	
FESD_IMG_20260619_093959	FESD_IMG_20260619_094003
	
FESD_IMG_20260619_094242	FESD_IMG_20260722_113202




Foto documentación 1