VEHICLE REPORT

IT · 04/11/2026
2026-11-04 12:40

VIN: Targa: Merchant:

VEHICLE DETAILS

Targa		First Registration	**2023-01-25**
Marca	N/A	Mileage	N/A
Modello e Allestimento		Keys	N/A
VIN		Owners	**2**
Merchant		Seats	**5**
Branch		Previous Use	**AUTOVEICOLO PROPRIO AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE**
KW	**100**	VAT	N/A
CC	**0**	Country	**IT**
Fuel	**GASOL-ELETTR**	Euro	**EURO6**
GPL	**Non presente**	Cambio	**Non presente**
Gancio	N/A		

CAR PHOTOS (51)


Center console and dashboard



Center console and dashboard


Center console and dashboard


Additional photos (optional)


Trunk


Interior front


Additional photos (optional)


Rear fender left


Rear fender left


Trunk


Additional photos (optional)


Additional photos (optional)


Left side rear


Left side rear


Front.


Additional photos (optional)


Speedometer with started engine


Rear


Engine compartment


Center console and dashboard


Center console and dashboard


Interior front


Center console and dashboard


Center console and dashboard



Center console and dashboard


Center console and dashboard


Interior front


Interior front


Interior front


Left side front



Front left



Interior front.



Front left



Interior front.



Front left



Interior front



Interior front



Speedometer with started engine



Right side rear



Rear



Front left



Front left



Rear



Front left



Right side rear



Interior rear.



Rear



Front left



Front



Front



Left side front

CARVERTICAL

KIA Sportage

2022 | Diesel | Automatico | SUV

Generato il 23/10/2026

Richiami

Attenzione

Sono stati trovati 12 richiami di sicurezza attivi o passati per questo veicolo.

Proprietà

Note

Abbiamo trovato 1 proprietario.

Controllo sull'utilizzo commerciale

Nessun problema trovato

Non sono stati trovati documenti sul suo utilizzo commerciale.

Chilometraggio

Nessun problema trovato

Ultima lettura del contachilometri disponibile: 7.263 km.

Controllo dello status giuridico

Nessun problema trovato

Non sono stati riscontrati rischi finanziari o legali.

Danni

Nessun problema trovato

Non sono stati trovati documenti relativi a danni né alla valutazione di danni.

Furti

Nessun problema trovato

Non sono stati trovati documenti relativi a furti.

Sicurezza

Nessun problema trovato

Valutazione della sicurezza: 5 stelle su 5.

+44 **Provenienza dei dati**
Abbiamo controllato oltre 1000 database di **48 Paese**

Partner
Che ci hanno permesso di generare questo report

Controllo sull'utilizzo commerciale

Abbiamo controllato se il veicolo è stato impiegato a scopo commerciale, ad esempio come taxi, auto a noleggio o per altri scopi. In questi casi i veicoli spesso sono stati utilizzati più del normale e quindi è importante controllare attentamente eventuali segni di usura.

Nessuna segnalazione
Non risulta che il veicolo sia stato utilizzato in modo scorretto

Ecco cosa abbiamo verificato:

Taxi
Non risulta che sia stato utilizzato come taxi

Trasporto
Non risulta che sia stato utilizzato come veicolo per il trasporto merci

Noleggio
Non risulta che sia stato utilizzato per il noleggio

Polizia
Non risulta che sia stato utilizzato dalla polizia

Veicolo di prova
Non risulta che sia stato utilizzato come veicolo dimostrativo

Veicolo utilizzato per scuola guida
Non risulta che sia stato utilizzato come veicolo di una scuola guida

Furti

Abbiamo controllato se attualmente il veicolo risulta rubato, se ne è stato denunciato il furto in passato e se risulta essere stato ritrovato.

Nessuna segnalazione
Non abbiamo trovato alcun documento che attesti il furto del veicolo.

Cosa abbiamo controllato:

Al momento questo veicolo è ricercato perché risulta rubato?
Non risulta da nessun documento che sia stato denunciato il furto di questo veicolo e che siano in corso le ricerche.

Questo report in PDF contiene soltanto le informazioni più importanti sullo storico del veicolo. Per ottenere maggiori dettagli e dati aggiornati fare sempre riferimento al report digitale disponibile sul sito di carVertical. Nonostante prestiamo molta attenzione affinché i dati inseriti nel file PDF siano precisi e affidabili nel momento in cui viene generato, non possiamo garantire che non siano stati modificati o alterati dopo la sua creazione. ID del report: c31029da-106a-4486-b955-6ac8f4797115

In passato è stato rubato?

Non sono stati trovati documenti che indicano che questo veicolo è stato rubato in passato.

Controllo nei database dei veicoli rubati della polizia di **8 Paesi**:


Italia · Slovacchia · Slovenia · Ungheria · Romania · Cechia · Canada · Svezia

Chilometraggio

Abbiamo effettuato delle verifiche per controllare se il chilometraggio indicato è plausibile o se il contachilometri potrebbe essere stato manomesso.

Panoramica

- Ultimo chilometraggio rilevato: 7.263 km
- Chilometraggio medio per modelli simili: 68.628 km
- 2 record di chilometraggio trovati



Dati del contachilometri	
12/2022	**15 km**
08/2023	**7.263 km**

Controllo dello status giuridico

Abbiamo verificato se il veicolo ha superato le revisioni e se è stato dichiarato da rottamare.

Nessuna segnalazione

Non è stata trovata alcuna documentazione sullo status legale di questo veicolo

Legale

Ha superato la revisione?

Non sono stati trovati documenti relativi a ispezioni tecniche su questo veicolo.

È stato dichiarato da rottamare?

Non sono stati trovati documenti che attestino che questo veicolo sia stato dichiarato da rottamare.

Danni

Il veicolo ha subito danni in passato? A quanto ammontano i danni?

Nessuna segnalazione

Non sono stati trovati documenti relativi a danni né alla valutazione di danni

Questo report in PDF contiene soltanto le informazioni più importanti sullo storico del veicolo. Per ottenere maggiori dettagli e dati aggiornati fare sempre riferimento al report digitale disponibile sul sito di carVertical. Nonostante prestiamo molta attenzione affinché i dati inseriti nel file PDF siano precisi e affidabili nel momento in cui viene generato, non possiamo garantire che non siano stati modificati o alterati dopo la sua creazione. ID del report: c31029da-106a-4486-b955-6ac8f4797115



Nessun danno riscontrato

I documenti possono contenere delle imprecisioni, soprattutto quando si effettuano controlli sui veicoli più vecchi. Inoltre può capitare che le autofficine non autorizzate, violando la legge, cerchino di mascherare difetti o danni presenti e non li registrino o che vengano sostituite le targhette su cui è riportato il numero di telaio. Noi di carVertical adottiamo una serie di strategie per individuare anche questi reati, ma non possiamo fornire alcuna garanzia a riguardo.

Prezzo di mercato


Abbiamo controllato l'andamento del prezzo di mercato di questo veicolo nel tempo basandoci sui dati storici disponibili e sulle stime dei prezzi.

Lo storico mostra un periodo limitato e non l'andamento del prezzo del veicolo da quando è uscito dal concessionario a oggi.

Prezzo massimo	**27.800 €**
Prezzo medio	**22.900 €**
Prezzo minimo	**17.900 €**

Criteri per la valutazione del prezzo di mercato:

Produttore: **KIA** | Modello: **Sportage** | Tipo di carburante: **Diesel** | Tipo di trasmissione: **Automatico** | Anno: **2022** | Mercato: **Italia**



Anno	Prezzo di mercato	↘ Valore di mercato minimo	↗ Valore di mercato massimo
2023	**29.700 €**	28.000 €	37.900 €
2024	**28.703 €**	23.000 €	34.405 €
2025	**25.890 €**	19.900 €	31.469 €
2026	**22.900 €**	17.900 €	27.800 €
2027	**19.833 €**	15.502 €	24.076 €
2028	**18.142 €**	14.181 €	22.024 €
2029	**17.518 €**	13.693 €	21.267 €

Questo report in PDF contiene soltanto le informazioni più importanti sullo storico del veicolo. Per ottenere maggiori dettagli e dati aggiornati fare sempre riferimento al report digitale disponibile sul sito di carVertical. Nonostante prestiamo molta attenzione affinché i dati inseriti nel file PDF siano precisi e affidabili nel momento in cui viene generato, non possiamo garantire che non siano stati modificati o alterati dopo la sua creazione. ID del report: c31029da-106a-4486-b955-6ac8f4797115

Anno	Prezzo di mercato	↘ Valore di mercato minimo	↗ Valore di mercato massimo
2030	**16.895 €**	13.206 €	20.510 €
2031	**15.647 €**	12.231 €	18.995 €
2032	**14.004 €**	10.947 €	17.001 €
2033	**12.360 €**	9.661 €	15.005 €

Informazioni sul prezzo di mercato

Previsione dell'andamento dei prezzi
Si stima che nei prossimi 7 anni il prezzo di mercato di questo veicolo scenderà del -46%.

Tempistiche di vendita
Dai dati di mercato recenti risulta che veicoli simili di solito sono venduti in 9 giorni

Nota: le previsioni si basano sulle attuali tendenze del mercato e sui dati storici. Il valore di rivendita effettivo può variare in base a cambiamenti del mercato, condizioni, Paese o altri fattori.

Specifiche tecniche

Le specifiche tecniche principali e le dotazioni originali del veicolo.

Panoramica
Assicurati che le specifiche del veicolo corrispondano a quanto dichiarato dal venditore.

Specifiche del veicolo

Panoramica

Produttore
KIA

Modello
Sportage

Tipo di carburante
Diesel

Anno del modello
2023

Anno di produzione
2022

Prestazioni ed efficienza

Tipo di trasmissione
Automatico

Tipo di trazione
Trazione anteriore

Cilindrata del motore
1,6 l

Potenza
100 kW (134 hp / 136 PS)

Standard sulle emissioni
6

Descrizione del motore
D 1.6 TCI-NEW U (MHEV)

Nome della trasmissione
BE46(BE46NB915757)

Tipo di alimentazione
Diesel/benzina

Carrozzeria e dimensioni

Tipo di carrozzeria
SUV

Posizione del volante
Guida a sinistra

Numero di sedili
5

Dotazioni

Le funzionalità e gli optional di cui era dotato il veicolo all'uscita dalla fabbrica.
Questa sezione include descrizioni semplificate generate dall'intelligenza artificiale per aiutarti a comprendere meglio ogni caratteristica del veicolo.

Questo report in PDF contiene soltanto le informazioni più importanti sullo storico del veicolo. Per ottenere maggiori dettagli e dati aggiornati fare sempre riferimento al report digitale disponibile sul sito di carVertical. Nonostante prestiamo molta attenzione affinché i dati inseriti nel file PDF siano precisi e affidabili nel momento in cui viene generato, non possiamo garantire che non siano stati modificati o alterati dopo la sua creazione. ID del report: c31029da-106a-4486-b955-6ac8f4797115

Panoramica
Assicurati che l'equipaggiamento del veicolo corrisponda a quanto dichiarato dal venditore.

Elenco delle funzionalità

Fornite dal produttore

0091B3 ENGINE PACKAGE - VGT HIGH POWER ENG
Pacchetto motore ad alta potenza VGT

009EA1 ENVIRONMENT PACKAGE - MILD HEV
Pacchetto ambientale per veicoli ibridi leggeri

2111A2 ENGINE GASKET - NON ASBESTOS
Guarnizione per motore senza amianto

2331A1 BALANCE SHAFT MODULE
Modulo albero di bilanciamento

2539A4 BLOWER CONTROL TYPE - BLDC MOTOR PWM TYPE
Motore BLDC con controllo PWM del ventilatore

2843B6 EVAP. GAS CONTROL - EVAP. GAS CONTROL
Sistema di controllo delle emissioni evaporative

286CA1 SELECTIVE CATALYTIC REDUCTION - UREA SCR SYSTEM
Riduzione catalitica selettiva con sistema a urea

3111B4 FUEL TANK-CAPACITY - 54 LITER
Capacità del serbatoio carburante: 54 litri

327AA1 ACCEL PEDAL - KICKDOWN MECHANISM
Pedale dell'acceleratore con meccanismo di kickdown

371CA1 BATTERY SAVER
Funzione di risparmio della batteria

3731B2 ISG + AMS
Sistema start-stop automatico con sistema di gestione dell'alternatore

4503A2 SHIFT LOCK SYSTEM - ELECTRONIC TYPE
Sistema elettronico di blocco del cambio

5291VA AL WHEEL 7.0J * 17 - A TYPE
Cerchi in lega da 17 pollici dal design esclusivo

5294B9 TIRE SOURCE - CONTINENTAL
Pneumatici Continental

529AB1 TIRE PRESSURE LABEL - EUROPE
Etichetta europea sulla pressione dei pneumatici

5411A1 FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING
Tipo di sospensione anteriore: MacPherson con molle elicoidali

5511B1 RR SUSP TYPE - MULTI LINK-NORMAL
Tipo di sospensione posteriore - Multi-link standard

5611C3 4-SPOKE - LEATHER
Volante in pelle a 4 razze

5631A4 STEER'G COLUMN - MANUAL TILT & TELESCOPIC
Piantone dello sterzo regolabile manualmente sia in inclinazione che in profondità

0098A1 LIMOUSINE PACKAGE - PACKAGE 1
Pacchetto limousine - Pacchetto 1

0101C3 MODEL YEAR PACKAGE - 23MY
Pacchetto modello dell'anno 2023

2151A1 ENG OIL LEVEL SENSOR - LIN TYPE
Sensore di livello dell'olio motore di tipo lineare

2536A3 EU+AUSTRALIA TYPE - FULL SYSTEM
Sistema di infotainment completo specifico per l'UE e l'Australia

2841A1 EMISSION REGULATION - EURO 6D
Normativa sulle emissioni Euro 6D

2845A7 OBD (ON-BOARD DIAGNOSTICS) - WLTP OBD
Sistema di diagnostica di bordo conforme agli standard WLTP

2921A4 ENGINE COVER - FULL
Copertura completa del motore

3113A2 FUEL TANK MATERIAL - PLASTIC
Materiale del serbatoio del carburante in plastica

3711A9 BATTERY CAPACITY - 68AH (20HR)
Capacità della batteria: 68 Ah (20 ore)

371FA1 INTERIOR LAMP - AUTOCUT
Lampada da interno con funzione di spegnimento automatico

4371C2 AT KNOB - LEATHER WRAPPED+CR COAT'G
Pomello del cambio automatico rivestito in pelle e cromato

4509A1 H-MATIC
Cambio automatico - H-MATIC

5293GJ 215 TIRE - 215/65 R17
Specifiche dello pneumatico 215/65 R17

5297D1 TEMPORARY - TIRE MOBILITY KIT (TMK)
Kit di mobilità temporanea per pneumatici (TMK)

529TA7 TOOL SET & JACK LABEL - EUROPE
Set di utensili europeo ed etichetta del cric

5412A7 S/ABSORBER TYPE - ADVANCED VALVE
Tipo avanzato di ammortizzatore a valvola

5512A7 S/ABSORBER TYPE - ADVANCED VALVE
Tipo avanzato di ammortizzatore a valvola

561BA1 WARNING SYSTEM - STEERING HAPTIC
Sistema di avviso tattile per lo sterzo

5691A3 DRIVER SIDE - DEPOWERED
Airbag lato guidatore disattivato

Questo report in PDF contiene soltanto le informazioni più importanti sullo storico del veicolo. Per ottenere maggiori dettagli e dati aggiornati fare sempre riferimento al report digitale disponibile sul sito di carVertical. Nonostante prestiamo molta attenzione affinché i dati inseriti nel file PDF siano precisi e affidabili nel momento in cui viene generato, non possiamo garantire che non siano stati modificati o alterati dopo la sua creazione. ID del report: c31029da-106a-4486-b955-6ac8f4797115

5692A3 PASSENGER SIDE - DEPOWERED
Airbag lato passeggero disattivato

5693A1 SIDE AIR BAG-FR - FR(THORAX)
Airbag laterale anteriore

5695A1 CURTAIN A/BAG
Airbag laterale anteriore

5699A1 CTR SIDE AIR BAG - FR
Airbag laterale anteriore centrale

569BE1 AIR BAG LABEL(PASS'S) - PICTOGRAM
Etichetta dell'airbag del passeggero con pittogramma

569CA1 FR IMPACT SENSOR
Sensore di impatto frontale

569EA1 PAB ON/OFF SWITCH
Interruttore on/off airbag passeggero

569HA1 ROLLOVER SENSOR
Sensore di ribaltamento

569MA1 SIDE IMPACT SENSOR (B-PILLAR)
Sensore di impatto laterale nel montante B

569NA1 SIDE IMPACT SENSOR (C-PILLAR)
Sensore di impatto laterale nel montante C

569PA1 SIDE IMPACT SENSOR,PRESS (FR DR)
Sensore di impatto anteriore lato guidatore

5711B1 MDPS-BLAC-COLUMN
MDPS con colonna nera

5811A6 FR BRAKE - DISC-17 INCH
Freni a disco anteriori da 17 pollici

5812A9 RR BRAKE - DISC-16 INCH
Freni a disco posteriori da 16 pollici

5891A2 ABS (ANTI LOCK BRK SYS)
Sistema antibloccaggio (ABS)

5893A1 MCB (MULTI COLLISION BRAKE)
Sistema frenante per collisioni multiple

5894A1 ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL)
Controllo elettronico della stabilità (ESC)

5895A1 BAS(BRAKE ASSISTANT SYSTEM)
Sistema di assistenza alla frenata (BAS)

5896A1 ESS (EMERGENCY STOP SIGNAL)
Segnale di arresto di emergenza (ESS)

5898A1 TSA (TRAILER STABILITY ASSIST)
Sistema di assistenza alla stabilità del rimorchio

589AA1 DBC (DOWNHILL BRAKE CONTROL)
Controllo della frenata in discesa (DBC)

589GA1 VSM (VEHICLE STABILITY MANAGEMENT)
Sistema di controllo della stabilità del veicolo (VSM)

589HA1 HAC (HILLSTART ASSIST CONTROL)
Sistema di assistenza alla partenza in salita (HAC)

5911A6 SINGLE BOOSTER - 11 INCH
Servofreno a membrana singola da 11 pollici

5971A4 PARKG BRK CONTROL-EPB
Comando elettronico del freno di stazionamento

6431A1 DASH INSULATOR
Isolante per cruscotto

6501A1 HIGH GRADE
Attrezzature di alta qualità

6521A1 TUNNEL INSULATOR
Isolante per tunnel

6632A1 FENDER SIDE COVER
Copertura laterale del parafango

6921D1 LICENSE PLATE - EUROPE TYPE
Tipo di targa europea

7931A1 FR DR CHECKER - SLIDER
Cursore per il controllo della porta d'ingresso

7932A1 RR DR CHECKER - SLIDER
Cursore per il dispositivo di bloccaggio della porta posteriore

8111A1 HOOD PANEL MATERIAL - STEEL
Materiale del pannello del cofano in acciaio

8112A1 HOOD OPENING DEVICE - STAY ROD
Dispositivo di apertura del cappuccio dell'asta

811AA1 HOOD INSULATOR
Isolante per cofano

8131A1 CENTRAL DR LOCK/UNLOCK - DR'S CONTROL
Comando del conducente per l'attivazione/disattivazione della chiusura centralizzata

8133A1 SW ILLUMINATION
Funzione di illuminazione degli interruttori

8135A3 INSIDE HNDL OVER RIDE - ALL DR
Comando manuale interno per tutte le porte

8136A1 CHILD SAFETY RR DR LOCK'G
Serratura di sicurezza per bambini sulla porta posteriore

813BA1 IMPACT SENS'G AUTO DR UNLOCKG
Sblocco automatico delle porte tramite rilevamento degli urti

813RA1 HOOD SWITCH
Interruttore del cofano

8151A2 FUEL FILLER DR MATERIAL - PLASTIC
Materiale dello sportello del serbatoio in plastica

Questo report in PDF contiene soltanto le informazioni più importanti sullo storico del veicolo. Per ottenere maggiori dettagli e dati aggiornati fare sempre riferimento al report digitale disponibile sul sito di carVertical. Nonostante prestiamo molta attenzione affinché i dati inseriti nel file PDF siano precisi e affidabili nel momento in cui viene generato, non possiamo garantire che non siano stati modificati o alterati dopo la sua creazione. ID del report: c31029da-106a-4486-b955-6ac8f4797115

8152A5 FUEL FILLER DR REL TYPE - CTRL DR LOCK'G

Tipo di sblocco controllato dello sportello del serbatoio

8153A1 FUEL FILLER DR FINISH'G - BODY COLOR

Finitura in tinta con la carrozzeria per lo sportello del serbatoio

8171A1 TAIL GATE TYPE - LIFT UP

Tipo con portellone posteriore ribaltabile

8172A1 TAIL GATE PANEL MATERIAL - STEEL

Materiale del pannello del portellone posteriore in acciaio

8173A1 TAIL GATE OPEN'G DEVICE - GAS LIFT

Sistema di apertura del portellone posteriore con molle a gas

8175A2 TAIL GATE RELEASE TYPE - ELECTRIC

Sblocco elettrico del portellone posteriore

8177A1 CENTRAL T/GATE LOCK/UNLOCK

Blocco/sblocco centrale del portellone posteriore

817AB3 TAIL GATE FINISH'G - FORMED TYPE(PLASTIC)

Finitura del portellone posteriore - Tipo sagomato (plastica)

817BA1 WINDOW TRIM

Rivestimento della finestra

8194B3 TYPE - FOLDING

Chiave pieghevole

8195A1 IGNITION ILLUMINATED - BULB TYPE

Chiave di accensione illuminata

819AA1 KEYLESS ENTRY-B/ALARM

Apertura senza chiave con allarme

8221A5 DR FRAME MLDG - DARK SATIN FINISH

Profilo per telaio Dr con finitura satinata scura

8223A8 DR BELT LINE MLD'G - SATIN FINISH

Modanature della linea di cintura delle portiere con finitura satinata

8225A3 DR FRAME GARNISH - BLACK(NON GLOSSY)

Bordo nero opaco

8231B1 FORMED TYPE - STD

Tipo standard preformato

8232B1 UPR TRIM FINISH'G - TPO FR (THERMO PLASTIC OLEFIN)

Finitura in olefina termoplastica per il rivestimento superiore

8233A1 CENTER TRIM - PLASTIC(NO COVER'G)

Inserto centrale in plastica senza rivestimento

8235A1 MAP POCKET FINISH'G - W/O T/C PILE

Tasca porta mappa sulla porta d'ingresso senza tessuto a pelo

8236B1 ARM REST COVER'G - ARTIFICIAL LEATHER+REAL STITCH

Rivestimento dei braccioli in ecopelle con cuciture autentiche

823UC5 UPR GARNISH - PAD PRINT

Decorazione superiore stampata a tampone

8241A2 FR DR GLASS - TINTED

Vetro colorato della porta d'ingresso

8245A2 RR DR GLASS - TINTED

Vetro oscurato della portiera posteriore

824AA3 P/WINDOW DR'S - AUTO DOWN

Funzione di chiusura automatica per il finestrino elettrico del conducente

824BA1 P/WINDOW PA'S - NONE AUTO

Alzacristalli elettrico lato passeggero (non auto)

824CA1 P/WINDOW RR DR - NONE AUTO

Alzacristalli elettrico della portiera posteriore (non lato guida)

824HA5 P/WINDOW ILLUMINATION - MAIN & AST & RR

Illuminazione dei finestrini elettrici anteriori, laterali e posteriori

8261A2 FINISH'G - BODY COLOR

Finitura in tinta con la carrozzeria

8262A3 LEVER FINISH'G - METAL PAINT

Finitura metallizzata della leva

82A5A1 MAP POCKET-FR DR

Tasca porta mappe sulla porta d'ingresso

82A7A1 MAP POCKET-RR DR

Tasca porta mappe sulla portiera posteriore

82A8A1 LWR TRIM - PLASTIC(NO COVER'G)

Bordatura inferiore in plastica senza rivestimento

82CAA2 DOOR TRIM LEVEL - LEVEL 2

Livello 2: regolazione

8401A1 CTR FLR UNDER COVER - FULL

Piano centrale interamente al coperto

8412A1 FENDER INSULATOR

Isolante per parafango

8421D1 N/PUNCH - FLAT TYPE

Ripiano per il vano portaoggetti di tipo piatto

842BA5 FOOT REST TYPE - PVC

Poggiapiedi in PVC

8451A1 GLOVE BOX - W/O LOCK

Vano portaoggetti senza serratura

8452A2 GLOVE BOX - W/ DAMPER

Vano portaoggetti con ammortizzatore

845BA1 GLOVE BOX FUNCTION - W/ ILLUM

Vano portaoggetti con illuminazione

846BA1 W/ STORAGE BOX ARM REST - STD(1 DIN)

Bracciolo standard con vano portaoggetti (1 DIN)

846EB1 POWER OUTLET - 1EA

1 presa di corrente

Questo report in PDF contiene soltanto le informazioni più importanti sullo storico del veicolo. Per ottenere maggiori dettagli e dati aggiornati fare sempre riferimento al report digitale disponibile sul sito di carVertical. Nonostante prestiamo molta attenzione affinché i dati inseriti nel file PDF siano precisi e affidabili nel momento in cui viene generato, non possiamo garantire che non siano stati modificati o alterati dopo la sua creazione. ID del report: c31029da-106a-4486-b955-6ac8f4797115

8471C1 TPU PSM
Dotato di TPU PSM

8481C3 GRAIN - METAL PAINT + PAD PRINT
Finitura metallizzata con stampa tampografica

84C3A4 A/REST COVER - ARTIFICIAL LEATHER
Rivestimento per bracciolo in similpelle

84GBA1 HEATER CONTROL KNOB
Manopola di regolazione del riscaldamento

84M2A1 BLACK HIGH GLOSSY-CONSOLE UPPER PNL
Pannello superiore della console nero lucido

84M5A1 CTR FACIA PNL
Pannello centrale della console

8511C1 ECM (ELECTRIC CHROMIC MIRROR)
Dotato di specchio cromico elettrico (ECM)

8521A1 MATERIAL - VINYL
Materiale vinilico

8522A1 VANITY MIRROR - GLASS TYPE
Specchio da toeletta in vetro

8523A1 MATERIAL - VINYL
Materiale vinilico

852AA1 TICKET HOLDER
Titolare del biglietto

852BA1 VANITY MIRROR COVER
Copri-specchio cosmetico

852DA1 ILLUMINATED
Specchio da toeletta illuminato

852EA2 SUNVISOR TYPE - SLIDING TYPE
Aletta parasole scorrevole

852GA1 VANITY MIRROR - GLASS TYPE
Specchio da toeletta in vetro

852HA1 VANITY MIRROR COVER
Copri-specchio cosmetico

852KA1 ILLUMINATED
Specchio da toeletta illuminato

852LA2 SUNVISOR TYPE - SLIDING TYPE
Aletta parasole scorrevole

8531A3 ROOF TRIM MATERIAL - CLOTH(STD)
Finitura del tetto in tessuto standard

8532A1 FR - 1 EA
Parte anteriore - 1 pezzo

853AA2 RR - 2 EA
Posteriore - 2 pezzi

853JA1 RR - 1 EA
Un sedile posteriore

8571B1 LUGGAGE SIDE - PLASTIC
Lato della valigia in plastica

8573A3 FLOOR - N/PUNCH
Pavimentazione senza fori

8575A3 SEAT BACK - N/PUNCH
Schienale senza fori

8578A1 LUGGAGE NET HOOK
Gancio per rete portaoggetti

857FA1 LUGGAGE SIDE LH
Vano portaoggetti sul lato sinistro

857IA1 LUGGAGE SCREEN
Schermata "Bagagli"

857KA1 LUGGAGE UNDER TRAY
Vano portaoggetti sotto il pianale

858AA1 A PILLAR - STD
Montante anteriore standard

858BA1 B PILLAR - STD
Montante centrale standard

858CA1 C PILLAR - STD
Montante C standard

858PA1 PILLAR UPR TRIM - STD
Rivestimento superiore standard per montante

858RA1 DR SCUFF - STD
Piastra di protezione standard per il conducente

858SA1 STEP PLATE
Piastra di appoggio

8611B1 W/S GLASS TYPE - TINTED (W/O S/BAND)
Il parabrezza è di tipo oscurato, senza fascia parasole.

8612A1 MLD'G-WINDSHIELD - BLACK
Modanatura nera del parabrezza

8631A7 A TYPE - NATURAL BLACK + EMBO
Rivestimento in pelle nera naturale goffrata

863CA1 GRADE - GL
Grado GL

8641A1 TOWING HOOK
Gancio di traino

8642A1 TIE DOWN HOOK(LASHING)
Gancio di fissaggio

8648A1 ANTI-CORROSION TREATMENT
Trattamento anticorrosivo

Questo report in PDF contiene soltanto le informazioni più importanti sullo storico del veicolo. Per ottenere maggiori dettagli e dati aggiornati fare sempre riferimento al report digitale disponibile sul sito di carVertical. Nonostante prestiamo molta attenzione affinché i dati inseriti nel file PDF siano precisi e affidabili nel momento in cui viene generato, non possiamo garantire che non siano stati modificati o alterati dopo la sua creazione. ID del report: c31029da-106a-4486-b955-6ac8f4797115

8649A5 ID PLATE - EUROPE('E' MARK) TYPE
Targhetta di identificazione europea «E»

864EA1 VIN LABEL - VIN
Etichetta del vino

864HA1 VIN LABEL-ANTI THEFT
Etichetta antifurto con numero di telaio

8651B1 TYPE - 2.5 MILE
Pneumatico da 2,5 miglia

8652B3 COLOR - BODY COLOR + BLACK
Colore carrozzeria con dettagli neri

8653A3 MLD'G - BRIGHT COLOR
Modanature dai colori vivaci

8656A2 FR L/PLATE HORIZONTAL SIZE - SHORT SIZE
Targhetta anteriore di dimensioni ridotte

865EA2 FR BUMPER LIP - W/
Spoiler anteriore con finitura

865HA1 RR UNDER COVER
Copertura posteriore

865LA1 AAF LOWER - A TYPE
AAF inferiore - Tipo A

865PA1 AAF UPPER - A TYPE
Sospensione anteriore del braccio superiore - Tipo A

8665A3 RR SKID PLATE - SILVER PAINT(A TYPE)
Piastra di protezione posteriore verniciata argento (tipo A)

8672A1 ROOF RACK
Portapacchi

8692A1 COVERING - FULL COVER
Copertura completa per ruota

869AA1 MATERAIL - STD
Materiale standard

869BA3 MATERIAL - PET FELT
Feltro in PET

86A2A1 ACOUSTIC FILM
Pellicola acustica

8712B4 BACK LITE GLASS TYPE -TINTED(W/ HEATED)
Vetro posteriore oscurato termicamente con sistema di riscaldamento

871BA1 RR HEATED W/ TIMER
Spoiler posteriore riscaldato con timer

8721B1 RR SPOILER W/ HMSL - A TYPE
Spoiler posteriore di tipo A con HMSL

8723A2 LENS TYPE - LED
Tipo a lente LED

8725A1 MLD'G-ROOF - BLACK
Modanatura nera per tetto

8731A1 MLD'G - BLACK
Modanatura nera

8762C4 PASS'S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
Specchietto laterale lato passeggero con riscaldamento elettrico

8763C7 DRIVER'S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV(WIDE)
Specchietto retrovisore lato guida riscaldato elettricamente e con campo visivo ampio

8765A2 COLOR - BODY COLOR
Specchietto laterale in tinta con la carrozzeria

876MA1 ELECTRIC FOLD'G CONTROL
Comando elettrico di ripiegamento

876NA1 SIDE REPEATER LAMP (O/S MRR)
Indicatore di direzione esterno

8772B2 MLD'G-S/SILL - NATURAL COLOR
Modanatura per davanzale in colore naturale

8775A9 GARNISH-SIDE - SILVER PAINT
Decorazione laterale argentata

877BA1 RR DEFLECTOR
Deflettore posteriore

877FA1 WHL ARCH MLDG
Modanatura del passaruota

8791B1 RR QTR GLASS TYPE -TINTED
Finestrino posteriore laterale oscurato

8811C1 CLOTH - CLOTH
Materiale della stoffa

8821A1 HEAD REST - UP/DOWN
Poggiatesta regolabili - su/giù

8824A2 DOUBLE RECLIN'G
Sedili a doppia reclinazione

8825A4 ADJUSTER - PUMP'G DEVICE
Dispositivo di regolazione della pompa

8836A1 SEAT BACK POCKET
Tasca sullo schienale del sedile

8854A1 HEAD REST - UP/DOWN
Poggiatesta regolabili - su/giù

885EA2 DOUBLE RECLIN'G
Sedili a doppia reclinazione

886BA1 SEAT BACK - SEAT BACK POCKET
Schienale con tasca

8881B1 DRIVER'S SIDE - ELR
Cintura di sicurezza ELR lato guidatore

Questo report in PDF contiene soltanto le informazioni più importanti sullo storico del veicolo. Per ottenere maggiori dettagli e dati aggiornati fare sempre riferimento al report digitale disponibile sul sito di carVertical. Nonostante prestiamo molta attenzione affinché i dati inseriti nel file PDF siano precisi e affidabili nel momento in cui viene generato, non possiamo garantire che non siano stati modificati o alterati dopo la sua creazione. ID del report: c31029da-106a-4486-b955-6ac8f4797115

8884D1 PASSENGER'S SIDE - ELR
Cintura di sicurezza ELR lato passeggero

8885A2 RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE
Pretensionatori elettrici

8889A1 SEAT BELT REMINDER
Promemoria per le cinture di sicurezza

888AA2 PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE
Pretensionatori elettrici

888DA1 SEAT BELT REMINDER
Promemoria per le cinture di sicurezza

888EA1 LOAD LIMITER
Limitatore di carico

888JA1 S/BELT HEIGHT ADJUSTMENT
Regolazione dell'altezza della cintura di sicurezza

888SA1 S/BELT HEIGHT ADJUSTMENT
Regolazione dell'altezza della cintura di sicurezza

889MA1 LOAD LIMITER
Limitatore di carico

8912H1 4:2:4 FOLD'G DOWN
Configurazione dei sedili ribaltabili 4:2:4

8917B1 HEAD REST - LH - UP/DOWN
Poggiatesta regolabile per il lato sinistro

8918B1 HEAD REST - RH - UP/DOWN
Poggiatesta regolabile per il lato destro

8919B1 HEAD REST - CTR - UP/DOWN
Poggiatesta regolabile per il posto centrale

8922A2 DOUBLE RECLIN'G
Sedili a doppia reclinazione

892DA1 HOLDER - UPR ANCHOR
Supporto dell'ancoraggio superiore

892GA1 LWR ANCHOR
Ancoraggio inferiore

8981A4 SIDE - ELR
Cinture di sicurezza laterali ELR

8982A4 CTR - ELR
Cintura di sicurezza centrale ELR

898AA1 RETRACTOR PRETENSIONER (2ND SEAT BELT)
Secondo pretensionatore dell'avvolgitore della cintura di sicurezza

898DA1 LOAD LIMITER
Limitatore di carico

898JA1 S/BELT REMINDER
Promemoria per le cinture di sicurezza

89C1A1 DRINK HOLDER
Portabevande

89E4A1 REMOTE FOLD'G
Piegatura a distanza

9118A1 CTM TYPE (W/ RETRACTABLE TOW BAR)
Modello CTM con gancio di traino retrattile

915AA1 HEAD LAMP LOW
Fari anabbaglianti

915CA1 STOP LAMP
Luce di stop

915EA1 T/SIG LAMP
Indicatore di direzione

915VA1 NETWORK MANAGEMENT
Gestione della rete

915WA1 NETWORK SECURITY
Sicurezza di rete

9211P7 MFR (MULTI FOCUS REFLECTOR) - MULTI MFR
Fari con riflettori multifocali

9212C1 LOW BEAM - LED
Fari anabbaglianti a LED

9213B4 DRL - DEDICATED LED TYPE
Luci diurne a LED dedicate

921AC2 HIGH BEAM - LED
Fari abbaglianti a LED

921BB1 LEVELING DEVICE - MANUAL
Dispositivo di livellamento manuale

921NA1 DRL TYPE - INTEGRATED - HEADLAMP
Luci di marcia diurna integrate nei fari

921PA1 POSITION LAMP TYPE - INTEGRATED - HEADLAMP
Luci di posizione integrate nei fari

921QB1 LIGHTING SOURCE - LED (INDIRECTION TYPE)
Sorgente luminosa a LED di tipo indiretto

921WA1 AUTO LIGHT CONTROL
Controllo automatico dell'illuminazione

9222H2 RR FOG LAMP - SEPARATED
Faro antinebbia posteriore separato

9226A1 LIGHTING SOURCE - BULB
Lampadina del retronebbia

9231C1 FR T/SIG LAMP - INTEGRATED - HEADLAMP
Indicatore di direzione anteriore integrato nel faro

9236A1 FR T/SIG LIGHTING SOURCE - BULB
Sorgente luminosa per indicatori di direzione anteriori con lampadine

Questo report in PDF contiene soltanto le informazioni più importanti sullo storico del veicolo. Per ottenere maggiori dettagli e dati aggiornati fare sempre riferimento al report digitale disponibile sul sito di carVertical. Nonostante prestiamo molta attenzione affinché i dati inseriti nel file PDF siano precisi e affidabili nel momento in cui viene generato, non possiamo garantire che non siano stati modificati o alterati dopo la sua creazione. ID del report: c31029da-106a-4486-b955-6ac8f4797115

9237A1 RR T/SIG TYPE - INTEGRATED - RR COMBI

Luci posteriori combinate integrate (posteriori e di posizione)

9238A1 RR T/SIG LIGHTING SOURCE - BULB

Lampadina per gli indicatori di direzione posteriori

9241B2 RR COMBI LAMP - SEPARATED (INSIDE & OUTSIDE)

Luci posteriori combinate separate per l'interno e l'esterno

9242B3 LIGHTING SOURCE - LED / BULB

Sorgente luminosa a LED/lampadina

9248A2 RR R/R TYPE - SEPARATED

Tipo con catarifrangente posteriore separato

9249A2 BACK UP TYPE - SEPARATED

Sistema di illuminazione di emergenza autonomo

924AB1 BACK UP LIGHTING SOURCE - LED(LIGHT EMITTING DIODE)

Illuminazione di emergenza a LED

9251A2 LICENSE PLATE TYPE - DUAL LAMP

Modello con doppia lampada per targa

9252C1 LIGHTING SOURCE - BULB

Sorgente luminosa a lampadina

9263A2 DR COURTESY FR - REFLECTOR

Riflettore di cortesia per la porta d'ingresso

9271A4 HMSL TYPE - RR SPOILER

Luce di stop posizionata in alto sullo spoiler posteriore

9272B1 HMSL LIGHTING SOURCE - LED(LIGHT EMITTING DIODE)

Luce di stop posteriore a LED

9281C1 ROOM LAMP - 1 BULB

Lampada da camera a lampadina singola

9285B1 MAP LIGHT SOURCE - BULB

Lampadina per la luce di cortesia

9287C1 LUGGAGE LAMP TYPE - BULB

Lampada da bagaglio a bulbo

928CC2 LOCATION - 2 ROWS SEAT

Posizione dei sedili della seconda fila

9295B1 O/HEAD CONSOLE TYPE - STANDARD

Modello standard con console sopraelevata

9401G8 CLUSTER TYPE - INTEGRATED DISPLAY 4"TFT LCD(CLU)+12"TFT LCD

Quadro strumenti integrato con uno schermo LCD TFT da 4 pollici e uno da 12 pollici

9402A1 SPEEDOMETER

Tachimetro

940BA1 TACHOMETER

Tachimetro

940CA1 FUEL

Indicatore del carburante

940DA1 WATER TEMP.

Indicatore della temperatura dell'acqua del motore

940EA1 LCD ODO/TRIP METER

Contachilometri/contachilometri parziale LCD

9451A1 TYPE - DIGITAL

Tachimetro digitale

9491A1 RHEOSTAT

Resistenza variabile

94C1A1 A/T POSITION INDICATOR

Indicatore della posizione del cambio automatico

94C6A1 DIRECTION INDICATOR

Indicatore di direzione

94C7A1 OIL PRESSURE

Oil pressure gauge

94C8A1 BRAKE OIL

Indicatore del livello del liquido dei freni

94C9A1 PARK'G BRAKE

Avviso relativo al freno di stazionamento

94D0A1 DR AJAR - DR AJAR

Avviso porta socchiusa

94D1A1 BATTERY CHARGE

Indicatore di carica della batteria

94D2A1 HIGH BEAM

Spia degli abbaglianti

94D3A1 LOW BEAM

Spia degli anabbaglianti

94D4A1 LOW FUEL

Avviso di livello carburante basso

94D5A1 RR FOG LAMP

Fendinebbia posteriore

94D7A1 TRUNK LID(T/GATE) OPEN

Avviso di portellone posteriore aperto

94D9A1 CHECK ENGINE

Spia di controllo motore

94E3A1 SEAT BELT

Avviso cintura di sicurezza

94E5A1 A.B.S

Avviso relativo al sistema antibloccaggio dei freni (ABS)

94E6A1 A/BAG

Avviso airbag

94F3A1 CRUISE CONTROL

Sistema di controllo della velocità di crociera

Questo report in PDF contiene soltanto le informazioni più importanti sullo storico del veicolo. Per ottenere maggiori dettagli e dati aggiornati fare sempre riferimento al report digitale disponibile sul sito di carVertical. Nonostante prestiamo molta attenzione affinché i dati inseriti nel file PDF siano precisi e affidabili nel momento in cui viene generato, non possiamo garantire che non siano stati modificati o alterati dopo la sua creazione. ID del report: c31029da-106a-4486-b955-6ac8f4797115

94F4A1 SET CONTROL
Meccanismo di controllo

94G0A1 LOW WASHER FLUID
Indicatore di livello basso del liquido lavavetri

94G5A1 GLOW INDICATOR
Spia luminosa

94H1A1 BRAKE VACUUM
Sistema di depressione dei freni

94H2A1 WATER SEPARATER
Separatore d'acqua

94H6A1 IMMOBILIZER
Sistema immobilizzatore

94H7A1 MDPS
Servosterzo elettrico (MDPS)

94H8A1 ENG OIL LEVEL
Sensore del livello dell'olio motore

94H9A1 E.S.C
Avviso relativo al controllo elettronico della stabilità (ESC)

94J0A1 E.S.C OFF
ESC (Controllo elettronico della stabilità) disattivato

94J1A1 DBC (DOWNHILL BRAKE CONTROL)
Sistema di controllo della frenata in discesa

94K3A1 TPMS (TIRE PRESSURE MONITORG SYS) INDICATOR
Spia del sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici (TPMS)

94K7A1 A/T HOLD
Funzione di mantenimento della marcia inserita nel cambio automatico

94M0A1 SPEEDOMETER TYPE - KMPH
Tipo di tachimetro in km/h

94N0A1 TEMPERATURE UNIT - C
Unità di misura della temperatura in gradi Celsius

94X3A1 EPB
Freno di stazionamento elettrico

94X4A1 AUTO STOP (ISG)
Sistema di arresto automatico (ISG)

94X5A1 SPEED LIMITER - DISPLAY TYPE
Limitatore di velocità con display

94XFA1 LED HEAD LAMP
Fari a LED

9511A1 AUTO LIGHT CONTROL SYSTEM - 1 STAGE
Sistema di controllo automatico dell'illuminazione - 1 livello

9541A1 BODY CONTROL MODULE - BCM(ETACS)
Modulo di controllo della carrozzeria (BCM - ETACS)

9542A1 IMMOBILIZER
Sistema immobilizzatore

9549A1 B/ALARM LABEL - ENGLISH LANGUAGE
Etichetta in lingua inglese per allarme antifurto

9552E1 BLUETOOTH
Connettività Bluetooth

956GA1 FRONT VIEW CAMERA
Sistema di telecamere frontali

956MA1 REAR VIEW CAMERA
Telecamera posteriore

956NA2 FRONT ULTRASONIC (X4)
Sensori a ultrasuoni anteriori (x4)

956QA1 REAR ULTRASONIC
Sensori a ultrasuoni posteriori

9574A1 TIRE PRESSURE MONITORG SYS - HIGH LINE
Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici High Line

957NA2 REAR OCCUPANT ALERT (W/O SENSOR)
Sistema di avviso presenza passeggeri posteriori senza sensore

958AA1 HBA (HIGH BEAM ASSIST) - HBA
Assistenza abbaglianti (HBA)

958FD1 ISLA
Assistente intelligente al limite di velocità

958GA1 MSLA (MANUAL SPEED LIMIT ASSSIT) - MSLA
Assistenza manuale al limite di velocità (MSLA)

958JB3 CAR/PED/CYC
Avviso auto/pedoni/ciclisti

958VB2 L/R (LINE/ROAD-EDGE)
Sistema di riconoscimento delle linee e dei bordi della carreggiata

958XA1 DAW
Avviso di distrazione del conducente

959AA1 CONVENTIONAL
Sistema di allarme convenzionale

959EA1 LFA
Assistente al mantenimento della corsia

959NA5 RVM (REAR VIEW MONITOR) - W/ SWITCH
Telecamera posteriore con un pulsante dedicato per una maggiore praticità

959RA3 F/R
Caratteristiche anteriori e posteriori

9611ZE AVN STD
Sistema audio-video di navigazione (AVN) standard

9615A8 FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM100K(EUROPE)
Vibrazione a radiofrequenza con AM/FM

Questo report in PDF contiene soltanto le informazioni più importanti sullo storico del veicolo. Per ottenere maggiori dettagli e dati aggiornati fare sempre riferimento al report digitale disponibile sul sito di carVertical. Nonostante prestiamo molta attenzione affinché i dati inseriti nel file PDF siano precisi e affidabili nel momento in cui viene generato, non possiamo garantire che non siano stati modificati o alterati dopo la sua creazione. ID del report: c31029da-106a-4486-b955-6ac8f4797115

9618A4 USB
Connettività USB

961LA2 MEDIA INPUT - MEDIA INPUT(AVN)
Ingressi multimediali per audio/video/navigazione

961NTY AVN STD(RADIO+MEDIA+NAVI) - 12.3 EXT LCD+RDS+DAB+TMS
Sistema di navigazione audio-video di serie con schermo LCD esterno da 12,3 pollici

961PA1 USB CHARGER-FRONT TRAY - 1PORT
Caricatore USB sul vassoio anteriore (1 porta)

961UA2 MIC - 2 MIC
Configurazione a doppio microfono

9620E2 ANTENNA ROOF TYPE - ANTENNA-RADIO SHARK FIN COMBI
Antenna radio combinata a pinna di squalo

9623A2 ANTENNA C/PAD TYPE - ANTENNA-C/PAD LTE
Antenna di tipo C/pad - Antenna LTE C/pad

963CA1 SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL
Posizione dell'altoparlante della porta d'ingresso - Informazioni generali

963MA1 SPEAKER LOCATION TWEETER - QUADRANT INR COVER
Posizione dell'altoparlante nel quadrante con una copertura in INR per il tweeter

963ZA1 SPEAKER LOCATION RR DR LOW - GENERAL
Posizione dell'altoparlante inferiore della porta posteriore (in generale)

9655C1 ECALL - EUROPE
Sistema europeo di chiamata di emergenza

965AA1 DISTANCE TO EMPTY(D.T.E)
Indicatore del livello di carburante residuo (D.T.E.)

965BA1 AVERAGE FUEL CONSUMPTION(AFC)
Visualizzazione del consumo medio di carburante

965CA1 AVERAGE VEHICLE SPEED(AVS)
Visualizzazione della velocità media del veicolo

965DA1 ELAPSE TIME(E/T)
Visualizzazione del tempo trascorso

965EA1 INSTANT FUEL CONSUMPTION
Visualizzazione istantanea del consumo di carburante

965QA1 O/SIDE TEMPERATURE DISPLAY
Visualizzazione della temperatura esterna

965TA1 DRIVE MODE SELECT
Selezione della modalità di guida

9661B2 DUAL HORN - SHELL TYPE
Doppia tromba a conchiglia

967AA1 AUDIO REMO.
Telecomando audio

967EA1 BLUE TOOTH REMO
Telecomando Bluetooth

967FA2 VOICE RECOGNITION SYSTEM REMO (W/CUSTOM)
Sistema di riconoscimento vocale remoto personalizzabile

9681A1 SEAT BELT
Promemoria per le cinture di sicurezza

9713A2 PTC HEATER_INT TYPE
Riscaldatore PTC da interno

9714A1 FUNCTION - AIR FILTER
Funzione del filtro dell'aria

972MA1 AUTO DEFOG SYSTEM
Sistema di sbrinamento dell'auto

9741A1 RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT
Condotti di riscaldamento posteriori per i sedili della seconda fila

974AA1 CONSOLE A/VENT
Presa d'aria della console

9761A6 FR COOLER - DUAL FULL AUTO A/CON
Climatizzatore duale completamente automatico con ventilatore anteriore

9763A1 DOUBLE PIPE IHX
Doppio tubo IHX

9768A2 REFRIGERATOR - ALTERNATIVE
Frigorifero alternativo

979EA4 EXTERNAL CONTROL COMPRESSOR - CLUTCH W/ OIL-SEPARATOR
Compressore con frizione a comando esterno e separatore d'olio

979FA1 W/ VARIABLE SUCTION VALVE
La valvola di aspirazione regolabile consente di regolare la potenza di aspirazione in base alle esigenze

9811A2 FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE)
Tergicristalli anteriori a velocità variabile intermittente

9815A1 RAIN SENSOR
Sensore pioggia

9819A2 BLADE TYPE - HYBRID
Spazzole tergicristallo di tipo ibrido

981AA1 FR WIPER - 2 SPEED
Tergicristalli anteriori a 2 velocità

9851A1 NOZZLE - SPRAY WASHER
Ugello per lavatrice a spruzzo

9852A1 FUNCTION - WASHER FLUID LEVEL SENSOR
Funzionamento del sensore del livello del liquido lavavetri

9871A1 RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE)
Tergicristallo posteriore intermittente a velocità fissa

Sicurezza

Abbiamo verificato se la casa costruttrice abbia emesso dei richiami di sicurezza riguardanti questo veicolo.

Questo report in PDF contiene soltanto le informazioni più importanti sullo storico del veicolo. Per ottenere maggiori dettagli e dati aggiornati fare sempre riferimento al report digitale disponibile sul sito di carVertical. Nonostante prestiamo molta attenzione affinché i dati inseriti nel file PDF siano precisi e affidabili nel momento in cui viene generato, non possiamo garantire che non siano stati modificati o alterati dopo la sua creazione. ID del report: c31029da-106a-4486-b955-6ac8f4797115

Valutazione della sicurezza di Euro NCAP

★★★★★ **5 stelle per la sicurezza**

Prestazioni eccellenti nel complesso e buona dotazione di sistemi anticollisione completi e affidabili

Passeggeri adulti	Bambini a bordo	Utenti della strada vulnerabili	Sistemi di assistenza alla guida
87% /100%	**86%** /100%	**66%** /100%	**72%** /100%

Richiami

Abbiamo verificato se il produttore avesse emesso richiami di sicurezza riguardanti questo veicolo.

Attenzione
12 richiami trovati

Informazioni di carVertical
Il veicolo è stato oggetto di vari richiami in passato, ma i relativi problemi sono stati risolti. Non è necessario fare altro. Una manutenzione regolare contribuirà a garantirne la sicurezza nel tempo.

Stato attuale del richiamo: **Risolto**

Abbiamo trovato un comunicato di richiamo del produttore per questo specifico veicolo.

Numero del richiamo 230S02

Descrizione Zmiana: Aktualizacja ECM: Poprawa logiki wyświetlania kontrolki silnika, IMMO i ISG (DTC: P2463,P0606)

Stato attuale del richiamo: **Risolto**

Abbiamo trovato un comunicato di richiamo del produttore per questo specifico veicolo.

Numero del richiamo 230S15

Descrizione (Zmiana): Aktualizacja CLU: Poprawa logiki uruchamiania zestawu wskaźników

Stato attuale del richiamo: **Attivo**

Abbiamo trovato un comunicato di richiamo del produttore per questo specifico veicolo.

Numero del richiamo 240S39

Descrizione Regulacja odstającej klapki wlewu paliwa Sportage NQ5e

Stato attuale del richiamo: **Attivo**

Abbiamo trovato un comunicato di richiamo del produttore per questo specifico veicolo.

Numero del richiamo 250S52

Descrizione Wymiana panelu sterującego podnoszeniem szyb

Stato attuale del richiamo: **Attivo**

Abbiamo trovato un comunicato di richiamo del produttore per questo specifico veicolo.

Numero del richiamo 240S41

Descrizione Zmiana: NQ5e: Wymiana panelu bocznego z przełącznikiem hamulca postojowego

Stato attuale del richiamo: **Attivo**

Abbiamo trovato un comunicato di richiamo del produttore per questo specifico veicolo.

Numero del richiamo 250S51

Descrizione Zmiana: Wymiana ramy/stelaża fotela przedniego

Stato attuale del richiamo: **Attivo**

Abbiamo trovato un comunicato di richiamo del produttore per questo specifico veicolo.

Numero del richiamo 240S20

Questo report in PDF contiene soltanto le informazioni più importanti sullo storico del veicolo. Per ottenere maggiori dettagli e dati aggiornati fare sempre riferimento al report digitale disponibile sul sito di carVertical. Nonostante prestiamo molta attenzione affinché i dati inseriti nel file PDF siano precisi e affidabili nel momento in cui viene generato, non possiamo garantire che non siano stati modificati o alterati dopo la sua creazione. ID del report: c31029da-106a-4486-b955-6ac8f4797115

Descrizione Zmiana: Sportage NQ5e: Wymiana przednich czujników ultradźwiękowych P.A.S.

Stato attuale del richiamo: **Attivo**

Abbiamo trovato un comunicato di richiamo del produttore per questo specifico veicolo.

Numero del richiamo 240S19

Descrizione Zmiana: Sportage NQ5e - Wymiana tylnych czujników parkowania.

Stato attuale del richiamo: **Attivo**

Abbiamo trovato un comunicato di richiamo del produttore per questo specifico veicolo.

Numero del richiamo 260S14

Descrizione Wymiana siłownika zmiany biegów

Stato attuale del richiamo: **Attivo**

Abbiamo trovato un comunicato di richiamo del produttore per questo specifico veicolo.

Numero del richiamo 260S53

Descrizione Aktualizacja ECM : NQ5e, NQ5e MHEV NEW U1.6 DPF Poprawa logiki regeneracji filtra cząstek stałych.

Stato attuale del richiamo: **Attivo**

Abbiamo trovato un comunicato di richiamo del produttore per questo specifico veicolo.

Numero del richiamo 260S02

Descrizione Zmiana: Naprawa wiązek: Opis procedury naprawy okablowania w przypadku wystąpienia problemów zawartych w biuletynie.

Stato attuale del richiamo: **Attivo**

Abbiamo trovato un comunicato di richiamo del produttore per questo specifico veicolo.

Numero del richiamo 260S34

Descrizione SPORTAGE (NQ5e) Wiercenie otworu odpływowego i/lub wymiana czujnika PM

Se viene avviata una campagna di richiamo significa che il veicolo stesso o alcuni suoi componenti sono difettosi e quindi devono essere (1) riparati, (2) sostituiti o è necessario procedere al rimborso (3) del prezzo d'acquisto. I richiami per motivi di sicurezza sono i più frequenti: queste campagne vengono avviate quando il veicolo o le sue dotazioni costituiscono un rischio per la sicurezza o non soddisfano gli standard di sicurezza previsti per i veicoli a motore. I produttori possono emettere richiami anche per altri motivi, ad esempio in caso di problemi relativi alle emissioni o di conformità, problemi di prestazioni o riguardanti determinati componenti o software del veicolo che non costituiscono un rischio diretto per la sicurezza.

Proprietà

Abbiamo controllato le informazioni sui passaggi di proprietà di questo veicolo all'interno di diversi registri.

1 proprietario

in circa 4 anni

Storico

Ultimo proprietario registrato

Italia

Durata della proprietà sconosciuta

Dal **01/2023** Al **Non disponibile**

Nota esplicativa:

Il proprietario è cambiato - Il Paese in cui è stato registrato il passaggio di proprietà o il rinnovo dei documenti. Si ricorda che potrebbe trattarsi di un passaggio formale, ad esempio in caso di chiusura di un contratto di leasing.

Approfondimenti sulla proprietà

Proprietà regolare

Questo report in PDF contiene soltanto le informazioni più importanti sullo storico del veicolo. Per ottenere maggiori dettagli e dati aggiornati fare sempre riferimento al report digitale disponibile sul sito di carVertical. Nonostante prestiamo molta attenzione affinché i dati inseriti nel file PDF siano precisi e affidabili nel momento in cui viene generato, non possiamo garantire che non siano stati modificati o alterati dopo la sua creazione. ID del report: c31029da-106a-4486-b955-6ac8f4797115

Dai documenti risulta che questo veicolo abbia avuto un solo proprietario. Generalmente questo vuol dire che è stato utilizzato quasi sempre allo stesso modo ed è meno probabile che nasconda dei problemi. In ogni caso ti consigliamo di vederlo di persona.

Numero medio di proprietari
In questo Paese la maggior parte dei veicoli di 4 anni di solito ha avuto **1** proprietari.

Storico

3 risultati trovati

Sono riportati in ordine cronologico i documenti trovati relativi a questo veicolo

12/2022 Paese non disponibile

Data di produzione

I documenti trovati indicano la data di produzione di questo veicolo. Il Paese riportato potrebbe essere quello di produzione o quello di immatricolazione.

01/2023 Italia

Passaggio di proprietà

Dai documenti risulta un passaggio di proprietà o un aggiornamento dei documenti di questo veicolo. In alcuni casi queste modifiche sono soltanto formali, ad esempio al termine di un leasing.

01/2023 Italia

Prima immatricolazione

È stato trovato un documento di immatricolazione per questo veicolo. Potrebbe trattarsi della prima immatricolazione, di un passaggio di proprietà o di altri documenti ufficiali.

+44 **Provenienza dei dati**
Abbiamo controllato oltre 1000 database di **48 Paese**

Partner
Che ci hanno permesso di generare questo report

Suggerimenti utili su come procedere dopo aver consultato il report

Ogni suggerimento che seguirai ti aiuterà a evitare spiacevoli sorprese più avanti. Più voci spunterai, più il tuo acquisto sarà sicuro.

Effettua questi controlli prima di acquistare un'auto:

- [ ] **Fai controllare l'auto a un professionista**
  Un meccanico esperto potrebbe individuare problemi non evidenti che a te potrebbero essere sfuggiti. Cosa devi ricordare:
  - [ ] Prenota un controllo presso un'officina indipendente o autorizzata
  - [ ] Chiedi al meccanico di controllare gli elementi più importanti, ovvero motore, freni, sospensioni, elettronica
  - [ ] Richiedi un resoconto scritto di eventuali problemi riscontrati
- [ ] **Chiedi i documenti degli interventi di manutenzione**
  La documentazione sulla manutenzione effettuata ti permette di capire quanto è stata tenuta bene l'auto. Cosa devi ricordare:
  - [ ] Chiedi al venditore il libretto di manutenzione o i documenti degli interventi effettuati
  - [ ] Controlla che olio, filtri e cinghia di distribuzione siano stati sostituiti regolarmente
  - [ ] Prendi nota di tutti gli interventi di manutenzione non effettuati
- [ ] **Controlla che il chilometraggio corrisponda**
  Controlla che il chilometraggio indicato nel report corrisponda al valore mostrato dal contachilometri. Cosa devi ricordare:
  - [ ] Confronta il valore indicato dal contachilometri con quello presente nel report
  - [ ] Presta attenzione a eventuali segni di manomissione (pedali usurati, riparazioni sospette sul cruscotto)
  - [ ] Chiedi spiegazioni al venditore in caso di discrepanze
- [ ] **Effettua un giro di prova**
  Effettuando un vero e proprio test su strada potrai accorgerti di problemi di prestazioni, manovra e comfort: mettendoti al volante ti renderai meglio conto delle condizioni dell'auto. Cosa devi ricordare:
  - [ ] Prova l'auto su diversi tipi di strada: autostrada, traffico cittadino e strane sconnesse
  - [ ] Presta attenzione a rumori o vibrazioni strane
  - [ ] Valuta la maneggevolezza e il comfort
- [ ] **Fai un confronto con auto simili**
  Controlla a quanto sono offerte sul mercato auto simili, per capire se il prezzo che ti è stato richiesto è equo o se è il caso di contrattare. Cosa devi ricordare:
  - [ ] Cerca online auto simili (stesso marchio, modello, anno di produzione e chilometraggio)
  - [ ] Confronta i prezzi richiesti
  - [ ] Verifica le condizioni e le dotazioni dell'auto
  - [ ] Utilizza queste informazioni per contrattare con il venditore

Questo report in PDF contiene soltanto le informazioni più importanti sullo storico del veicolo. Per ottenere maggiori dettagli e dati aggiornati fare sempre riferimento al report digitale disponibile sul sito di carVertical. Nonostante prestiamo molta attenzione affinché i dati inseriti nel file PDF siano precisi e affidabili nel momento in cui viene generato, non possiamo garantire che non siano stati modificati o alterati dopo la sua creazione. ID del report: c31029da-106a-4486-b955-6ac8f4797115