



BMW SERIE 1

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Immatriculation | - |
| VIN | WBA7K310507M83269 |
| Kilométrage | 46 567 km |
| Première immatriculation | 22/06/2023 |
| Couleur carrosserie | Bleu |

DÉTAILS DE L'INSPECTION

| | | |
|----------------------|----------------------|---------------------|
| Adresse d'inspection | Date de l'inspection | 27/05/2026 09:47:38 |
| Adresse d'inspection | | |

INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE

| | | | |
|--------------------------|----------------------|---------------------|---------|
| Marque | BMW | Type de carrosserie | Berline |
| Modèle | SERIE 1 | Nbre portes | 5 |
| VIN | WBA7K310507M83269 | Nbre sièges | 5 |
| Première immatriculation | 22/06/2023 | Transmission | Avant |
| Kilométrage | 46 567 km | Couleur intérieur | Noir |
| Catégorie | Vehicule particulier | Couleur carrosserie | Bleu |

DOCUMENTS ET CLÉS

| | | | |
|-------------------------|-----|---------------------------------------|----------|
| Carnet d'entretien | Oui | Manuel d'utilisation | Non |
| Nbre clés total | 2 | Certificat immatriculation (original) | Original |
| Nbre clés télécommandes | 2 | Certificat immatriculation (original) | Oui |

OPTIONS


| | | | |
|------------------------|-----|--------------------|-----------|
| Batterie fonctionnante | Oui | Camera de recul | Oui |
| Moteur fonctionnant | Oui | Cache bagages | Oui |
| Véhicule roulant | Oui | Compresseur | Non |
| Niveau carburant | 50 | Kit réparation | Non |
| GPS | Oui | Nature de peinture | Metallisé |

PNEUS

Pneus montés

| Emplacement | Position | Profondeur des sculptures | Fabricant | Dimensions | Type de pneu | Type de jantes | Runflat |
|-------------|----------|---------------------------|-----------|------------------|--------------|----------------|---------|
| Avant | Gauche | 6,7 mm | Autre | 225/40 R 18 92 Y | Été | Aluminium | Non |
| Avant | Droite | 6,8 mm | Autre | 225/40 R 18 92 Y | Été | Aluminium | Non |
| Arrière | Gauche | 6,6 mm | Autre | 225/40 R 18 92 Y | Été | Aluminium | Non |
| Arrière | Droite | 6,8 mm | Autre | 225/40 R 18 92 Y | Été | Aluminium | Non |

DOMMAGES



Compresseur

Type de dommage

Manque

Mode de réparation

Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



Kit réparation pneu

Type de dommage

Manque

Mode de réparation

Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



Revêtement assise siège AVD

Type de dommage

Tache

Mode de réparation

Nettoyer

PHOTOS COMMERCIALES

