

Peugeot e-2008 EV Allure 50 kWh, mei-23, 181.608 km



Memo/Aantekening



Chassisnummer	VR3UKZKXZPJ602195
Eerste toelating	12-05-2023
Eerste afgifte NL	12-05-2023
Europese typegoedkeuring	e2*2007/46*0639*23
Afgelezen tellerstand	181.608 km 
Verklaarbaarheid tellerstand:	Logisch (NAP)
Automaat	Ja
Brandstof	BEV Elektrisch
Cil / Motorinhoud	
Gewicht	1523 kg
Deuren	5
Vermogen	100 kW
Emissiecode / Energielabel	Z
Wielbasis	261
Laadruimte	
Laadvermogen	
Bijzonderheden RDW	
Accucapaciteit	50 kWh
Actieradius	330 km
Accu gezondheid	
Oplaadkabels Type	2
AC/DC	
Accu koop/huur	Onbekend
Fiscaal	BTW (Geel kent.)
Kleur	Zwart
Land van registratie	Nederland
Herkomst	Lease

Op voertuig aanwezige accessoires

 Automatische airconditioning ECC	 Elektrische ramen voor	 Metallic lak
 Bluetooth telefoonvoorbereiding	 Elektrische ramen voor en achter	 Navigatie
 Centrale vergrendeling afstandsbediening	 LED verlichting	 Parkeersensoren achter
 Cruisecontrol	 Lichtmetalen velgen	

Op voertuig aanwezige accessoires (opgegeven door aanbieder, onder voorbehoud)

- Achterspoiler
- AEB
- Apple Carpl./Android Auto
- Band.sp.contr.syst.
- BAS
- Bestuurdersairbag
- Bluetooth telefoonvoorb.
- Buitensp. elekt. inklapb.
- Buitensp. elektr. + verw.
- Buitensp. elektr. verst.
- Buitensp. in carr. kleur
- Connected services
- Cruise control
- DAB radio
- Dakrails
- Dimlichten aut.
- ESP
- Extra getint glas
- Forward Collision Warning
- Hill hold functie
- Hoofd airbag(s) a.
- Hoofd airbag(s) v.
- In delen neerkl. achterb.
- Keyless start
- LED achterlichten
- LED dagrijverlichting
- LED koplampen
- Lederen stuurwiel
- Lichtmetalen velgen 17"
- Multifunctioneel stuur
- Multimedia-voorbereiding
- Oplaadmogelijkheid
- Passagiersairbag
- Rijstrooksensor met corr.
- Spraakbediening
- Stoel best. hoogte verst.
- Stoel pass. hoogte verst.
- Stof/kunstlederen bekl.
- Verkeersbord detectie
- Vermoeidheids herkenning
- Zij airbag(s) v.



Opmerkingen

Geen opmerkingen

Staat van het voertuig


APK vervaldatum	12-05-2027	Distr. vervangen:		Laadkabel tbv laadpaal 2 (7 pins)	Niet aanwezig
Onderhoudshistorie	Niet aanwezig	Aantal sleutels	1	Laadkabel tbv laadpaal 1 (5 pins)	Niet aanwezig
Ingevuld tot		Navigatie Medium	Niet aanwezig	Laadkabel tbv stopcontact	Niet aanwezig
CVO/COC	Niet aanwezig	Voertuig locatie	Op locatie Eigenaar	Wielsloten	Niet aanwezig



Banden

Velggrootte	17"	Type	Profiel diepte
Wiel	Merk		
Linker voorwiel	Hankook	Winterband	1 mm
Rechter voorwiel	Hankook	Winterband	1 mm
Linker achterwiel	Hankook	Winterband	6 mm
Rechter achterwiel	Hankook	Winterband	6 mm
Reservewiel	n/a	n/a	n/a

Carrosserie inspectie

Incident	Deel	Constatering
Niet acceptabele schade		
1 	Contactsleutel	Manco
2 	Linker voorscherm	ontzet
3 	Linker voorportier	ontzet, naar binnen gevouwen
4 	Linker achterportier	diverse schade (zie foto)
5 	Linker achterscherm	kras(sen)
6 	Motorkap	deuk(en)
7 	Voorruit	steenslag
8 	Tankklep	kras(sen)
9 	Rechter voorportier	diverse schade (zie foto)

10



Rechter achterportier

ontzet

11



Rechter voorscherm

kras(sen)


12



Achterbumper

kras(sen)

13



Kofferklep

kras(sen)

14



Bumper a l hoek

ontzet

15



Achterbumper

ontzet

16



Dak

ontzet, meerdere vervormingen

Opmerkingen

Geen opmerkingen