DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

STELLANTIS

Détails véhicule

VIN	VXKUSHPYX TW006215	Date d'immatriculation	23/01/2026	Couleur	Gris Kontrast
Marque	OPEL	Immatriculation	HH-541-VJ	Odometre	16 043 km
Modèle	Mokka Edition Hybrid 1.2 Turbo 145ch BVA	Etat du véhicule	Inconnu		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc	GCA LOGISTIQUE ANDANCETTE				










Eléments amovibles


Compresseur kit secours	✔
Recharge kit secours	✔
Plage arrière	✔

Documents techniques

Manuel d'utilisation	✔
Carnet de garantie	✔
Carnets de bord	✔
Double clefs	✖

Pneumatiques

Goodyear 215/65/16 H Eté 5.0 mm



Goodyear 215/65/16 H Eté 4.8 mm



Goodyear 215/65/16 H Eté 5.2 mm

Goodyear 215/65/16 H Eté 5.0 mm

Dommages extérieurs

2



Elément	Capot
Position	-
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

3



Elément	Porte
Position	Avant Gauche
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

4



Elément	Haut de Pare-choc
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Commentaires	-

5



Elément	Bas de Pare-choc
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Commentaires	-

6



Elément	Spoiler
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Commentaires	-

7



Elément	Hayon ou malle
Position	-
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

8



Elément	Motif hayon ou malle
Position	-
Dommages	Manquant
Commentaires	-

9



Elément	Monogramme de hayon/malle
Position	Arrière
Dommages	Manquant
Commentaires	-

10



Elément	Porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Malfaçon
Commentaires	-

11



Elément	Porte
Position	Avant Droit
Dommages	Malfaçon
Commentaires	-

12

Elément	Eléments adjacents
Position	-
Dommages	-
Commentaires	-

Dommages intérieurs

1

Elément	Double clefs
Position	-
Dommages	Manquant
Commentaires	-

Autres dommages

13

Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Commentaires	-

Commentaires

PneuAVG Goodyear 215/65/16 H 5.0 Mm
PneuAVD Goodyear 215/65/16 H 4.8 Mm
PneuARG Goodyear 215/65/16 H 5.2 Mm
PneuARD Goodyear 215/65/16 H 5.0 Mm