


Matrícula:	5074-MFL	Kilometraje:	189677	Cliente:	Alphabet Spain
Bastidor:	VF1RFB00370322268	Fecha de puesta en circulación:	14/03/2023	Lugar de peritaje:	P.I. GESTESA CALLE PLATA, S/N 28890 LOECHES
Marca:	RENAULT			Fecha de peritación:	7/07/2026 0:30:00
Modelo:	Megane				
Versión:	Techno Blue dCi 85 kW (115CV) berlina con portón 85kW 5P manual				
Carburante:	Diesel				
Tipo de carrocería:	Berlina				
Caja:	MAN 6 VEL				
Caballos fiscales:					
Potencia KW:					
Categoría	Turismo				
Profundidad del perfil del neumático delantero izquierdo	4.0				
Profundidad del perfil del neumático delantero derecho	4.0				
Profundidad del perfil del neumático trasero izquierdo	8.0				
Profundidad del perfil del neumático trasero derecho	8.0				
Tamaño de la neumática DEL IZ	205/50 R 17 93 W				
Tamaño del neumático DEL DER	205/50 R 17 93 W				
Tamaño del neumático TRAS IZ	205/50 R 17 93 W				
Tamaño del neumático TRAS DER	205/50 R 17 93 W				
Tipo de neumático delantero izquierdo	Verano	Neumáticos de verano: 205/50/17/93 W DELIZQ Goodyear: 4 mm - TRASIZQ Goodyear: 8 mm DELDER Goodyear: 4 mm - TRASDER Goodyear: 8 mm			
Tipo de neumático delantero derecho	Verano				
Tipo de neumático trasero izquierdo	Verano				
Tipo de neumático trasero derecho	Verano				
Marca del neumático Del Iz	259				
Marca del neumático Del Dcha	259				
Marca de neumático Tras Iz	259				
Marca del neumático Tras	259				

Dcha



Lista de equipamientos presentes:

Manual de instrucciones	Sí	Condiciones del Vehículo	Sucio	Radio	Sí
Encendido Motor	Sí			GPS Gran pantalla color	Sí

Baterías en funcionamiento	Sí	¿Luz indicadora (mantenimiento, contaminación, etc...)?	No	Lunas eléctricas DEL	Sí
Vehículo rodando	Sí			Lunas eléctricas TRAS	Sí
Núm asientos	5			Regulador de velocidad	Sí
Núm reposacabezas	5			Volante multifunciones	Sí
Núm llaves	2			Volante de cuero	Sí
Núm llaves mando a distancia	2			Reposabrazos central DEL	Sí
Color carrocería	Blanco			Bandeja de maletero	Sí
Llantas de verano	Aluminio			Radar parking TRAS	Sí
Kit de reparación	Sí			Radio multimedia	Sí
Ficha Técnica	Sí			Tipo de climatizador	Climatizador autom.
Categoría	Turismo			Documento de matriculación	No
Segmento	Segmento 02				

Ubicación	Type	Tipo de reparación
Tarjeta De Matriculación	Falta	Importe



Llanta aluminio Del Iz Bicolor/policroma	Rayado	Importe
--	--------	---------



Puerta Delant Iz	Golpe(s) y arañazo(s)	Reparar + Pintar
------------------	-----------------------	------------------



Aleta Tras Iz	Golpe(s) y arañazo(s)	Reparar + Pintar
---------------	-----------------------	------------------



Llanta aluminioTras Iz Bicolor/policroma	Rayado	Importe
--	--------	---------



Paragolpes Delantero



Rayado

Reparar + Pintar



Llanta aluminio Del Dr
Bicolor/policroma



Rayado

Importe



Puerta Delant Dr



Rayado

Reparar + Pintar



Puerta Tras Dr



Golpe(s) y
arañazo(s)

Reparar + Pintar



Aleta Tras Dr



Golpe(s) y
arañazo(s)

Reparar + Pintar



Llanta aluminioTras Dr
Bicolor/policroma



Rayado

Importe



Paragolpes Tras



Rayado

Reparar + Pintar



Neumáticos



Sin Daños



Control



Indicador de avería /
Testigo



Encendido



Control



[https://www4.macadam.eu:443/Manager/SinglePage/Report17Pdf_OLD?
assessmentFileId=e%3dnc%3d%3dGxef6M7vI82%2fMc162KOfXtcMmPEA6CYBqEQFRrewob0%3d&language=es-ES](https://www4.macadam.eu:443/Manager/SinglePage/Report17Pdf_OLD?assessmentFileId=e%3dnc%3d%3dGxef6M7vI82%2fMc162KOfXtcMmPEA6CYBqEQFRrewob0%3d&language=es-ES)