Damages

Usage damages

Component Lateral front bumper spoiler **Side** Left

5





Commercial pictures














Commercial pictures

































Appraisal date : 27/09/2026

VEHICLE INSPECTION REPORT

Overview

Order Number
1002665040

VIN
VSSZZZKM1RR111987



Vehicle view - diagonal front left



Vehicle view - diagonal rear right



Interior - driver's side

Vehicle data

Make & model
Formentor 1.4 electric/TSI e-HYBRID 150kW 6-speed automatic 4 doors

Roadworthy
Yes

Vehicle category
Passenger car

Vehicle type
Suv

Date of first registration
11/06/2024

Interior colour
Black

Exterior colour
White

Roof colour
White

Mileage
24469

Engine type
Hybrid otto electro

Mode of drive
Front wheel drive

Number of doors
5

Number of seats
5

Gearbox
Automatic

Number of keys
2

Number of cylinders
4

Number of gears
6

Documents & maintenance

Next statutory inspection date
30/06/2028

Registration certificate available
Yes

Maintenance last mileage

Maintenance booklet
No

Maintenance last date

Appraisal date : 27/09/2026

Vehicle equipment

Supporto lombare, regolabile manualmente per i sedili anteriori
Campo di molleggio 05 solo gestione montaggio, non stima fabbisogno
Senza tappetini
Certificato di idoneità tecnica alla circolazione, supplemento
Rivestimento sedili in tessuto
Modanature nere
Motore a benzina 4 cil. 1,4 l/110 kW, ibrido, TSI, potenza sistema 150 kW, motore base: TH8/T9D, eHybrid
Appoggiabraccia centrale anteriore
Regolazione automatica della distanza (con follow to stop) e limitatore di velocità
Mancorrenti neri
Pneumatici senza determinazione della marca
Gestione interna per vettura che viene ritirata dal cliente
Cielo sagomato intero
Finestrini in vetro atermico a partire dal montante centrale e lunotto in oscurato
Airbag lato conducente e passeggero, senza airbag per le ginocchia, con disattivazione lato passeggero
Dispositivo di navigazione high
Senza ventilazione sedili/funzione massaggio
Dispositivo antiavviamento elettronico
Fondo vano di carico posteriore rialzato
Senza specifiche speciali
Senza pneumatici supplementari
Barra stabilizzatrice anteriore
Freni posteriori a disco
Sistema elettrico standard
Service online, con unità di controllo operativa, con cod. autoradio, senza conness. a dispositivo antiavv. elett.
Cerchi in lega da 19" "Exclusive" 38/5 meccanizzati nel colore Nero Sport e Rame
Ammortizzatori anteriori
Senza riscaldamento sedile
Non è una versione promozionale
BRS per vetture con trazione elettrica (ESC e eBKV)
Senza protezione per le superfici con provvedimenti di protezione per il trasporto supplementari
Asse a quattro bracci
Esecuzione della serie
Paese con tecnologia UWB e frequenza portante di 433,92 - 434,42 MHz
Volante multifunzione in pelle, riscaldabile, con tiptronic
Inserti decorativi
Sistema di alimentazione per motore benzina a iniezione
Cerchi in lega leggera 8J x 19
Tergicristalli a funzionamento intermittente con sensore luce/pioggia
Alzacristalli elettrici con attivazione comfort e limitazione pressione massima di chiusura
Cruscotto digitale personalizzabile Medio
Senza materiale pronto soccorso, senza triangolo di emergenza
Altoparlanti, anteriori e posteriori
Invertitore e presa 230 V per Europa
Convertitore DC/DC 3,0 kW
Kit di componenti senza norme nazionali di costruzione
Sbloccaggio meccanico sedile posteriore
Paraurti versione sportiva
Con supporto manovre di schivamento, con assistente di svolta
Modulo pavimento posteriore, versione 1
CUPRA CONNECT gen3 - Sicurezza e service, accesso remoto e infotainment online
Senza interventi speciali sulla carrozzeria
Kit per forature
Senza parete divisoria
Climatronic (a 3 zone) con comandi climatizzatore posteriori
Freno di stazionamento
Senza display Head-Up
Senza lavafari / senza indicatore di livello acqua lavavetri
Senza estintore
Barra stabilizzatrice posteriore
Controllo cinture, contatto elettrico ant. e post., ottico e acustico
Senza protezione inferiore supplementare del motore
Listelli sottoporta nei vani porta (illuminati)
Cristalli comfort climatizzati
Circolazione a destra
Dispositivo assistenza abbaglianti
Ricezione radio digitale
Norma sui gas di scarico, EU6 AP
Senza montaggio individuale
Pneumatici 245/40 R19 94W resistenza al rotolamento super-ottimizzata, generazione 2
Montaggio post. della batteria per la partenza, senza seconda batteria
Compensatore versione 1
Ammortizzatori post., versione base 1
Senza apertura nel tetto (tetto integrale)
Mapcare: aggiornamento del materiale cartografico del sistema di navigaz. Plus, incl. materiale cartografico
Cintura di sicurezza automatica a tre punti per il passeggero post. centr.
Prolungamento intervallo Service
Cinture anteriori automatiche a 3 punti con tendicintura senza regolazione verticale
Tasche fermacarico sugli schienali
Specch. retrovis. est. ripieg., regol., riscaldab. elettricamente, con funzione cordolo
Variante equipaggiamento base
Campo di peso 9 solo gestione montaggio, non stima fabbisogno
Spoiler posteriore
Proiettori principali LED con lente
Pacchetto a prezzo scontato
Con proiettore (specchietto)
Senza contrappeso compensatore per il volante
Senza sbloccaggio schienale per sedili anteriori
Libro di bordo in italiano
Senza pomello/impugnatura della leva cambio
Sistema di chiusura e partenza senza chiavi "Keyless Advanced" senza dispositivo di sicurezza Safe
MPV FORMENTOR
Luce diffusa, versione 2
Cavo per stazione di ricarica a corrente alternata (16 A)(Mode 3)
Esterno, USB tipo C slot di trasmissione dati e slot di ricarica
Batteria/alternatore capacità standard
Senza riscaldamenti supplementari
Suono all'esterno, altoparlante senza disattivazione (versione 1)
Passo
Senza equipaggiamento per il trasporto
Prova di omologazione per l'Italia (San Marino, Città del Vaticano)
2 luci di lettura ant., 2 post.
CUPRA CONNECT gen3 - Media & Internet
Prezzo speciale
Specchietto retrovisivo interno di sicurezza schermabile automaticamente
Liquido refrigerante R1234yf
Cavo di ricarica modalità 2 tipo 2 / E+F (10A)
Telecamera di retromarcia
Cofano del bagagliaio con apertura e chiusura elettrica con pedale virtuale
Bulloni antifurto (senza serratura)
Pacchetto a prezzo scontato
Senza Predisposizione per upgrade di Prodotto
Freni anteriori a disco
Con segnaletica stradale di riconoscimento
Luci diurne con gestione automatizzata delle luci e funzione Coming e Leaving Home automatica
Pacchetto cromo
Clacson monotonale

Vehicle equipment

Senza presa
Senza ulteriori interventi insonorizzanti per l'abitacolo
Senza ugelli lavavetro riscaldabili
Specchietto retrovisivo esterno convesso, lato conducente convesso
Versione non fumatori
Mirror Link e Wireless "App" e Rear Seat Entertainment (predisposizione)
Airbag laterale ant., con airbag per la testa e airbag interattivo ant.
Sedili anteriori normali
Supporto dati per UE, integrato
Selezione stile di guida e ammortizzatori standard
Paese non a temperature elevate
Ricognitore di stanchezza
Differenziazione di montaggio per il cambio "DQ400" -- componenti vettura --
Full Link
Equipaggiamento sportivo confort Formentor
Sistema infotainment con opzioni modulari ampliabili (MIB3) (versione 2)
Fanale retronebbia
Cinture posteriori laterali automatiche a 3 punti con etichetta ECE
Antenna solo per ricezione FM, Diversity
Gusci specchietti retrovisivi esterni verniciati
Controllo pressione pneumatici
Codice Regione " ECE " per impianto radio
Indicatore del service 15000 km o 1 anno (fisso)
Regolazione manuale in altezza dei sedili anteriori
Assistente al parcheggio
Motore a benzina a 4 cilindri 1,4 l gruppo mot. 04E.C
Appoggiatesta anteriori
Senza dispositivo di traino
Dispositivo Stop-Start con dispositivo di recupero
Senza sistema di sicurezza ampliato
Con telecamera multifunzionale
Rivestimento del vano bagagli con vani portaoggetti
Inserti decorativi per mensola
Ciclo di fabbricazione standard
Navigator
Alloy wheels
Rivestimento porte e pannelli laterali parzialmente in pelle
Assistente di uscita da parcheggio, assistente di cambio corsia e avviso di uscita
Serbatoio a carboni attivi (EVAP)
Pacchetto Safe & Driving L in combinazione con sistema di navigazione
Attrezzi di bordo
Divano posteriore non sdoppiabile, schienale divisibile e ribaltabile, con appoggiabraccia centrale
Cavo di ricarica Mode3 tipo2 3 16A
Trazione anteriore
Sterzo dinamico
Senza portatarga
Pan European eCall
Targhetta di identificazione speciale per la CE per autovettura M1
Ancoraggio del segg. bambini per sist. di segg. bambini I-Size, 2 x top tether e anc. del segg.bambini ant. lato pass.
Luci di coda, indicatori di direzione, luci freno e luci retromarcia a LED, indicatore direzione di marcia animato
Logo
Con sistema di monitoraggio video per retromarcia (versione 2)
Cambio automatico a 6 marce A6
Sistema perimetrale "Front Assist" con allerta e frenata in prossimità di veicoli, pedoni e ciclisti
Senza logo (senza denominazione del tipo)
Cassetto sotto il sedile anteriore destro
Assistente per il parcheggio (servosterzo)
Fari fendinebbia
Vettura con guida a sinistra
Strumento combinato, indicazione in km/h
Senza sistemi per l'accesso vettura
Pedaleria "versione standard"
Sistema di riconoscimento della posizione della vettura all'interno della corsia
Differenziazione categorie di vetture -5FF-
Programma di vendita nazionale, Italia
Tyre kit

Tyres (mounted)

Make	Location	Position	Type	Rim	Dimensions	Load	Speed	Profile depth	Permitted	Roadworthy
Goodyear	Front	Left	Summer	Alu	245 19 R40	98	W	6.8 mm	V	V
Goodyear	Front	Right	Summer	Alu	245 19 R40	98	W	6.8 mm	V	V
Goodyear	Back	Left	Summer	Alu	245 19 R40	98	W	6.8 mm	V	V
Goodyear	Back	Right	Summer	Alu	245 19 R40	98	W	6.8 mm	V	V

Spare/emergency tyre & accessories

Toolkit present
No

Repair kit present
Yes

Compressor present
Yes

Spare wheel
No

Temporary spare wheel
No

Devaluation factors

Nr.	Location	Damage type	Repair type
1	Rear door Right	Dentend	Repair

Usage damages

Nr.	Location	Damage type	Repair type
1	Front wheel Left	Scratched	Reminder
2	Front wheel Right	Scratched	Reminder
3	Rear wheel Left	Scratched	Reminder
4	Rear wheel Right	Scratched	Reminder
5	Lateral front bumper spoiler Left	Scratched	Reminder

Missing parts

Nr.	Location	Damage type	Repair type

Mercantile depreciation

Known previous damages	Previous damages detectable	Repainting present
No	No	No

Repainting professionaly executed	Paint thickness measurement performed
No	No

Notes on the assessment

Vehicle identification :	VSSZZZKM1RR111987
Vehicle condition :	Clean
Inspection condition :	Sunny
Engine test carried out :	Yes
Detail of the assignement and the scope of the assestment :	

Damages

Devaluation factors

Component Rear door **Side** Right

1




Danni from normale usura1

Component Front wheel **Side** Left

1




Component Front wheel **Side** Right

2




Component Rear wheel **Side** Left

3




Component Rear wheel **Side** Right

4




Appraisal date : 27/09/2026