

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	ZFAEFAA43 PX174147	Erstzulassung	28.07.2023	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	FIAT	Kennzeichen		Laufleistung	18 579 km
Modell	500 Limousine 42 kWh	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz			
------------	--	--	--




Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✓
Bordwerkzeug	✓
Hutablage	✓
Fußmatte HR	✓
Fußmatte HL	✓
Fußmatte VR	✓
Fußmatte VL	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Inspektion	✗

Reifen



Außenschäden

2



Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	1,35	Teilekosten	-
Position	Vorne	Reparaturkosten	189,00€	Nettokosten	351,90€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	1,50		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	225,00€		
		Pauschale	-		

3



Bauteil	Kotflügel	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	Vorne Links	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

5



Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	2,00	Teilekosten	-
Position	Hinten	Reparaturkosten	280,00€	Nettokosten	454,75€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	1,70		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	255,00€		
		Pauschale	-		

6



Bauteil	Tür	Reparaturzeit	3,55	Teilekosten	-
Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	497,00€	Nettokosten	651,95€
Beschreibung	Delle mit Lackschaden	Lackierungszeit	1,80		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	270,00€		
		Pauschale	-		

7



Bauteil	Türzierleiste	Reparaturzeit	-	Teilekosten	95,63€
Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	-	Nettokosten	81,29€
Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

8

Bauteil	Türeinstieg	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

9




Bauteil	Alufelge 16"	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	-
Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	70,00€	Nettokosten	190,00€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	0,80		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	120,00€		
		Pauschale	190,00€		

10

Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

11		Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

Sonstiges

1		Bauteil	Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	200,00€
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	200,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
4		Bauteil	Abdeckung	Reparaturzeit	0,75	Teilekosten	297,68€
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	105,00€	Nettokosten	399,65€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	0,45		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	67,50€		
				Pauschale	-		
12		Bauteil	Kontrollleuchte	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	Reifendruck	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
13		Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	216,75€
		Beschreibung	-	Lackierungszeit	1,70		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	255,00€		
				Pauschale	-		

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto 2.546,29€