

MG

MG3 ICE COM

TELAIO: LSJWP4U98SZ103783



Descrizione

Modello	Data immatricolazione	Odometro
-	-	17478 km
Colore	Anno	Selleria
-	2025	-
Numero porte	Numero posti	Generation
-	-	-

Quadro strumenti

Data ultima manutenzione	Chilometraggio ultima manutenzione	Data prossima revisione
-	0 km	-
Data prossima manutenzione	Chilometraggio prossima manutenzione	Livello carburante
-	0 km	-

Dettagli dichiarazione

Luogo ispezione

Meccanica

Problema di avviamento del motore	Is not roadworthy
No	No

Danni & Operazioni

#	Elemento	Danno	Operazione
001	Paraurti / Anteriore	Riga	Riparazione



002

Paraurti / Posteriore

Scheggia

Riparazione



Set pneumatici principale

Anteriore Sinistro	KUMHO	195 / 55 / 16 / All Seasons	5.7 mm
Anteriore Destro	KUMHO	195 / 55 / 16 / All Seasons	5.5 mm
Posteriore Sinistro	KUMHO	195 / 55 / 16 / All Seasons	6.2 mm
Posteriore Destro	KUMHO	195 / 55 / 16 / All Seasons	6 mm

Foto



Front left




Rear left



Boot opened



Rear right



Rear passenger compartment



Dashboard from rear seat



Front passenger compartment



Front right



Odometer



Navigation



Spare Tyre



Vin



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro




Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Posteriore Destro




Set pneumatici principale / Posteriore Destro



Paraurti / Anteriore / Riga



Paraurti / Anteriore / Riga



Paraurti / Posteriore / Scheggia



Paraurti / Posteriore / Scheggia