
**21 de julio de 2026**

## STELLANTIS FINANCIAL SERVICES ESPAÑA

Calle Eduardo Barreiros 110- 28041 Madrid
28041 Madrid

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NUMERO DE EXPEDIENTE :** | | 9515290675 | |
| **TIPO DE ORDEN DE SERVICIO** | | | |
| **VERIFICACION** | **PÉRDIDA TOTAL** | ✔ **TASACION** | |
| **DATOS DEL VEHICULO** | | | |
| **MATRICULA** | 1163MJR | **COLOR** | BLANCO-BRILLO BARNIZADOS |
| **MARCA Y MODELO** | DS - NUEVO DS 7E-TENSE 225 R | **FECHA 1ª MATRICULACION** | 31/07/2023 |
| **VIN** | VR1J4DGZUPY515417 | **KILOMETROS** | 63.554 |
| **TIPO VEHICULO** | TURISMO | **FECHA ULTIMA ITV** | 31/07/2023 |
| **DATOS DEL EXPEDIENTE** | | | |
| **CONCESIONARIO** | STELLANTIS & YOU | | |
| **DIRECCION** | DOCTOR ESQUERDO, 62 | | |
| **LOCALIDAD** | MADRID | **PERSONA QUE ATENDIO** | ASESOR COMERCIAL |
| **FECHA PERITACION** | 21/07/2026 | | |

## 1. FOTOGRAFÍAS Y ANEXOS:

| | |
|---|---|
|  |  |
| Foto daños externos 1 | Foto daños externos 1 |

| | |
|---|---|
|  |  |
| **Foto daños externos 1** | **Foto daños externos 1** |






Foto daños externos 1




Foto daños externos 1

| | |
|---|---|
|  |  |
| **Foto daños externos 1** | **Foto daños externos 1** |

| | |
|---|---|
|  |  |
| **Foto daños externos 1** | **Foto daños externos 1** |




Foto daños externos 1




Foto daños externos 1



| | |
|---|---|
|  |  |
| **Foto daños internos 13** | **Foto daños internos 13** |




Foto daños internos 13






Foto daños internos 13




Foto daños internos 13




Foto daños internos 13

| | |
|---|---|
|  |  |
| **Foto daños internos 13** | **Foto daños internos 13** |





Foto daños internos 13









Foto daños internos 13

| | |
|---|---|
|  |  |
| **Foto daños internos 13** | **Foto daños internos 13** |

| | |
|---|---|
|  |  |
| **Foto daños internos 13** | **Foto daños internos 13** |

| | |
|---|---|
|  |  |
| **Foto daños internos 13** | **Foto daños internos 13** |






Foto daños internos 13




Foto daños internos 13

| | |
|---|---|
|  |  |
| **Foto daños internos 13** | **Foto daños internos 13** |





Foto daños internos 13





Foto daños internos 13




FFLTI_IMG_20260721_092844




FDEL_IMG_20260721_092851




FFLTD_IMG_20260721_092900




FLTD_IMG_20260721_092907





FTRAS_IMG_20260721_092910





FTLTI_IMG_20260721_092915





FESD_IMG_20260721_092919




FESD_IMG_20260721_092959

| | |
|---|---|
|  |  |
| FESD_IMG_20260721_093005 | FESD_IMG_20260721_093018 |


| | |
|---|---|
|  |   |
| FESD_IMG_20260721_093030 | FASDEL_IMG_20260721_093230 |




FVOL_IMG_20260721_093233




FSALP_IMG_20260721_093235




FCOKCOMB_IMG_20260721_093257




FMLTRO_IMG_20260721_093430


| | |
|---|---|
|  |  |
| FASTRAS_IMG_20260721_093615 | FLLAN_IMG_20260721_094519 |




Foto documentación 1





Foto documentación 1





Foto documentación 1





Foto documentación 1





Foto documentación 1





Foto documentación 1