

Voertuig gegevens					
Chassisnr.	WBY71AW04 0FP84462	Inschrijvingsdatum	01-01-1900	Kleur	Onbekend
Merk	BMW	Kenteken	2FWW262	Km stand	104 788 km
Model	i4 Gran Coupe				

Inspectie gegevens					
Aankomstdatum	18-05-2026	Inspectienummer	7053068	Inspectiedatum	13-07-2026
Toewijzingsdatum	18-05-2026	Eigenaar	LIZY Belgique	Terminal	Parc Lizy
					
					

Accessoires	Verwijderbare items	Documentenlijst
		Map voor autopapieren ✓
		Handleiding ✓
		Sleutel ✓
		gelijkvormigheidsattest ✓
		Kentekenbewijs ✓

Banden		
Pirelli 245/40/19 Y All seasons 5.0 mm		Pirelli 245/40/19 Y All seasons 5.0 mm
Pirelli 255/40/19 Y All seasons 5.0 mm		Pirelli 255/40/19 Y All seasons 5.0 mm

Type					
1		Onderdeel	Speciale velg 19"	Reparatietijd	-
		Positie	Rechtsvoor	Reparatiekosten	-
		Type	Kras	Spuittijd	-
		Omvang	-	Spuutkosten	-
		Bewerking	Smart Repair	Vast bedrag	225,00€
				Nettokosten	225,00€
2		Onderdeel	Scherm	Reparatietijd	-
		Positie	Rechtsvoor	Reparatiekosten	-
		Type	Kras	Spuittijd	-
		Omvang	-	Spuutkosten	-
		Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-
				Nettokosten	-

DEKRA Automotive Solutions

3		Onderdeel	Frontpaneel	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	-	Reparatiekosten	-	Brutokosten	-
		Type	Steenslag	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-	Nettokosten	-
4		Onderdeel	Speciale velg 19"	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Linksvoor	Reparatiekosten	-	Brutokosten	225,00€
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Smart Repair	Vast bedrag	225,00€	Nettokosten	225,00€
5		Onderdeel	Portier	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Linksvoor	Reparatiekosten	-	Brutokosten	-
		Type	Steenslag	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-	Nettokosten	-
6		Onderdeel	Dak	Reparatietijd	0,50	Kosten onderdelen	-
		Positie	-	Reparatiekosten	37,50€	Brutokosten	37,50€
		Type	Chemische afzetting	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Polijsten	Vast bedrag	37,50€	Nettokosten	37,50€
7		Onderdeel	Portier	Reparatietijd	0,50	Kosten onderdelen	-
		Positie	Linksachter	Reparatiekosten	37,50€	Brutokosten	37,50€
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Polijsten	Vast bedrag	37,50€	Nettokosten	37,50€
8		Onderdeel	Speciale velg 19"	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Linksachter	Reparatiekosten	-	Brutokosten	225,00€
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Smart Repair	Vast bedrag	225,00€	Nettokosten	225,00€
9		Onderdeel	Scherf	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Linksachter	Reparatiekosten	-	Brutokosten	-
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-	Nettokosten	-
10		Onderdeel	Bumperverbreiding	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Achter	Reparatiekosten	-	Brutokosten	-
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-	Nettokosten	-

DEKRA Automotive Solutions

11		Onderdeel	Achterklep-/kofferbakbekleding	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	-	Reparatiekosten	-	Brutokosten	-
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuutkosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-	Nettokosten	-
12		Onderdeel	Speciale velg 19"	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Rechtsachter	Reparatiekosten	-	Brutokosten	225,00€
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuutkosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Smart Repair	Vast bedrag	225,00€	Nettokosten	225,00€
13		Onderdeel	Scherf	Reparatietijd	1,50	Kosten onderdelen	-
		Positie	Rechtsachter	Reparatiekosten	112,50€	Brutokosten	333,50€
		Type	Slechte herstelling	Spuittijd	2,60	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuutkosten	221,00€	Afschrijving	-
		Bewerking	Herstellen	Vast bedrag	-	Nettokosten	333,50€
14		Onderdeel	B stijl	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Rechtsachter	Reparatiekosten	-	Brutokosten	90,00€
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuutkosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Smart Repair	Vast bedrag	90,00€	Nettokosten	90,00€

Samenvatting inspectie

Brutoprijs	1.398,50€	Afschrijving	-	Nettoprijs	1.398,50€
------------	-----------	--------------	---	------------	-----------

Samenvatting van de arbeidskosten

	Urtarief	Tijd	Brutoprijs	Afschrijving %	Afschrijving	Nettoprijs
Plaatwerk	75,00€	2,50	187,50€	-	-	187,50€
Spuutwerk	85,00€	2,60	221,00€	-	-	221,00€
Materiaal	85,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€

Diversen

	Brutoprijs	Afschrijving %	Afschrijving	Nettoprijs
Diverse vergoedingen	0,00€	-	-	0,00€
Kosten onderdelen	0,00€	-	-	0,00€
Vast bedrag	990,00€	-	-	990,00€

Handtekeningen

Handtekening Receiver

Handtekening Expert

Handtekening Klant / bestuurder