

Information véhicule


Marque:	SKODA	Plaque d'immatriculation:	
Boîte de vitesses:		Couleur de la carrosserie:	
Modèle:	OCTAVIA COMBI	NIV:	TMBJP7NX0MY138160
Type de carburant:		Puissance:	81 kW
Version:	1.0 TSI 81KW CLEVER	Première immatriculation	08/02/2022
Kilométrage:	193636 km	Nombre de portes:	

Résumé des dommages

Arrière	1	Avant	1
Droite	1	Gauche	3
Intérieur	3	Toit & autres	2

Photos commerciales





Équipement correspondant au NIV selon les renseignements du fabricant

Accoudoir central	Airbag	Assistant de démarrage en côte	Barres de toit
Capteur de pluie	Contrôle de distance	Crochet de remorque	Direction assistée
Fonctionnement électrique des fenêtres	Isofix	Jantes alu	Lave Phares
Phares anti brouillard	Rétroviseurs réglables électrique	Support lombaire réglable	Téléphone
Verrouillage central	Volant cuir	Volant multifonctions	

Options selon l'inspecteur

GPS	Oui
-----	-----

Dommages

Aile ARD
Réparé
Pas de réparation
Droite




Aile ARG
Mauvaise réparation
LI - Réparer et peindre (complet)
Gauche



Bas de caisse ext G
Mauvaise réparation
Peindre
Gauche



Carrosserie
Endommagé
Acceptable
Toit & autres





Clef de contact

Usé

Acceptable

Intérieur



Coffre / hayon


Rouille

Peindre


Arrière



Intérieur
Endommagé
Acceptable
Intérieur



Intérieur
Tache
Nettoyer
Intérieur



Pare-chocs AV

Griffe(s)




Peindre

Avant





Pavillon
Grêle
Forfait grêle
Toit & autres



Porte AVG
Déformé / Forcé
LI - Réparer et peindre (complet)
Gauche



Pneus					
Emplacement	Type	Jante	Dimensions	Marque	Profondeur
Avant Gauche	Eté	Aluminium	205/60/16/92/V	Uniroyal	2,0 mm
Avant Droite	Eté	Aluminium	205/60/16/92/V	Uniroyal	8,0 mm
Arrière Gauche	Eté	Aluminium	205/60/16/92/V	Uniroyal	8,0 mm
Arrière Droite	Eté	Aluminium	205/60/16/92/V	Uniroyal	8,0 mm

Contrôles			
Catégorie	Vehicule particulier	Certificat d'immatriculation partie domicile	Oui
Certificat d'immatriculation partie véhicule	Oui	Certificat de Conformité	Oui
Compresseur	P/A	Contrôle technique	OK
Contrôle technique	08/02/2027	Cric	Oui
Entretien	OK	Entretien	over 17800 km
Galette	P/A	Kit réparation	P/A
Nbr cable de charge (220V)	0	Nbr cable de charge (charge rapide)	0
Nbre clés total	3	Réinitialisation des paramètres d'usine	Non, ce n'est pas possible
Roue de secours	Oui	Type de carnet d'entretien	Entretien digital

Détails du NIV		
ABS (antiblocage des freins)	Accoudoir central arrière avec trappe à skis	Accoudoir central AV 'Jumbo Box'
Airbag conducteur	Airbag de genoux conducteur	Airbag passager
Airbag passager avant désactivable	Airbags de tête	Airbags latéraux
Allumage automatique des feux	Appuis-tête arrière (3)	Attache-remorque amovible avec adaptateur 13/7.
Baguettes de seuil dans portes AV et AR	Banquette AR rabattable 1/3-2/3	CLIMATRONIC - climatiseur à régulation automatique
Connexion USB (Type-C): AV (2)+AR (2)+rétro int.	Contour de fenêtres latérales chromées	Cruise Control + speed limiter
DAB+	Détecteur de pluie	Déverrouill. à distance dossiers AR depuis coffre
Direction assistée	Easy Start: Verr.cent.com.dist.+keyless+Start/Stop	Eclairage d'ambiance avec logo SKODA projeté sol
Eclairage de plancher avant et arrière	Ecran Maxi-DOT pour ordinateur de bord	Emergency Call - Fonction d'appel d'urgence (Europe)
ESC	Feux arrière LED avec clignotant dynamique	Feux de jour LED
Frein de stationnement électromécanique+auto hold	FRONT ASSIST avec protection prédictive des cyclistes/piétons et Turn Assist	Haut-parleurs (8)
HHC (Hill Hold Control)	Inserts décoratifs SILVER HAPTIC+Hotstamp.black	Intérieur tissu
JAV Twister 7Jx16"+205/60 R16 92V	Lane Assist	Lave-phares
Outils de bord et cric	Pack Corporate	Parking Distance Control arrière avec Manoeuvre Assist
Peinture unie	Phares anti-brouillard avant	Phares LED
Points d'ancrage ISOFIX avec Top Tether dans les sièges latéraux arrière	Points fixation ISOFIX dans siège passager AV	Préparation attache-remorque
Préparation téléphone Bluetooth	Prise 230V	Prise de contact 12 V dans le coffre
Radio Bolero 10"	Railing de toit - chromé	Rétroviseur int. électrochrome jour/nuit automat.
Rétroviseurs électriques et chauffants	Siège conducteur avec réglage du lombostat	Siège passager avec réglage du lombostat
Skoda Connect - Care Connect 1 an	SmartLink	SMARTLINK+ Wired & Wireless (Accès sans fil)
Tapis de coffre réversible (tissu/caoutchouc)	Tapis de sol avant et arrière	Vitres électriques arrière
Vitres électriques AV	Vitres lat.AV verre atherm.acoust.+Sunset	Vitres latérales avant en verre athermique et acoustique
Volant en cuir	Volant multifonctions	

Informations sur le contenu et la portée du rapport d'inspection :

- L'évaluation est basée sur les normes de vente spécifiées par le client.
- Les dommages d'utilisation acceptables selon les normes de vente ne sont pas toujours documentés dans ce rapport d'état.
- Les méthodes de réparation spécifiées et/ou les temps de réparation qui en résultent ont été déterminés en tenant compte des méthodes de réparation industrielles modernes.
- Le revendeur doit évaluer les coûts de réparation individuels.
- L'inspection a été effectuée sans démontage. Macadam ne peut être tenu responsable de toute information manquante. Pour plus d'informations, veuillez contacter le vendeur.