

EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE

Der Unterzeichner Julien ESTAVOYER, Manager RHWE, Vertreter von Stellantis Auto SAS,
bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug :

STELLANTIS

- 0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers) : OPEL
0.2. Typ : U
Variante : S
Version : HN55-51D700
0.2.1. Handelsbezeichnung : MOKKA
0.2.2.1. Zulässige Parameterwerte bei einer Mehrstufen-Typgenehmigung zur Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs :
Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs : - - - kg
Technisch zulässige Gesamtmasse des endgültigen Fahrzeugs in beladenem Zustand : - - - kg
Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug : - - - cm²
Rollwiderstand : - - - kg/t
Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill : - - - cm²
0.2.3. Kennungen (gegebenenfalls)
0.2.3.1. (...) der Interpolationsfamilie : IP-HNS ATN8544G-VR3
0.2.3.2. (...) der ATCT-Familie : AT-HNS 0402-VR3
0.2.3.3. (...) der PEMS-Familie : 2-VR3-EQ
0.2.3.4. (...) der Fahrwiderstandsfamilie : RL- CMP2ATN85045-VR3
0.2.3.5. (...) der Fahrwiderstandsmatrix-Familie : -
0.2.3.6. (...) der Familie mit periodischer Regenerierung : -
0.2.3.7. (...) der Verdunstungsprüffamilie : EV-HN_CMPD 5404-VR3
0.4. Fahrzeugklasse : M1
0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers :
Stellantis Auto SAS
2-10 Boulevard de l'Europe, 78300 Poissy, France
0.5.1. Firmenname und Anschrift des Herstellers des Basisfahrzeugs/des Fahrzeugs der vorangegangenen Stufen :
0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder :
an der Türrsäule in der Fahrzeugmitte - selbstklebend
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer :
im Motorraum
0.9. Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers (Ggf.) :
- -
0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer : VXXKUSHNS3SW035021
0.11. Herstellungsdatum des Fahrzeugs : 05/05/2025

mit dem in der am 20/12/2024 erteilten Genehmigung e2*2007/46*0639*35 beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr, in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Wegstreckenzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Poissy, den 05/05/2025

Julien ESTAVOYER

Manager Regulation & Homologation West Europe

Ausgegeben in Rüsselsheim, am 08/05/2025



OPEL

A. Marx
Head of Opel Germany
OPEL
Bahnhofsplatz 1
D-65423 Rüsselsheim

HG584416
DE0509

- Allgemeine Baumerkmale**
1. Anzahl der Achsen und Räder : 2 - 4
3. Angetriebene Achsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung) :
1, Achse 1, -
3.1. Das Fahrzeug ist nicht automatisiert
Hauptabmessungen
4. Radstand : 2557 mm
4.1. Achsabstand : 1-2 : 2557 mm
5. Länge : 4150 mm
6. Breite : 1790 mm
7. Höhe : 1535 mm
Massen
13. Masse in fahrbereitem Zustand : 1317 kg
13.1. Verteilung dieser Masse auf die Achsen :
1.: 822 kg
2.: 495 kg
13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs : 1338 kg
16. Technisch zulässige Gesamtmasse : 1710 kg
16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse :
16.2. Technisch zul. max. Masse je Achse :
1.: 980 kg
2.: 970 kg
16.4. Technisch zul. Gesamtmasse der Fahrzeugkombination : 2900 kg
18. Technisch zul. max. Anhängemasse bei Beförderung eines :
18.1. Deichselanhängers : - kg
18.3. Zentralachsanhängers : 1200 kg
18.4. ungebremsen Anhänger : 655 kg
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt : 61 kg

- Antriebsmaschine**
20. Hersteller der Antriebsmaschine : PSA
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor : HN05
22. Arbeitsverfahren : 4-Takt / Fremdzündung
23. Reiner Elektroantrieb : nein
23.1. Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs : -
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder : 3 in Reihe
25. Hubraum : 1199 cm³
26. Kraftstoff : Benzin
26.1. : Einstoffmotor
27. Maximale Leistung : 96 kW bei 5500 U/min
27.1. Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor) :
Benzin : automatisch
28. Getriebe (Typ) : 0.2459
28.1.1. Achsantriebsübersetzung :
28.1.2. Achsantriebsübersetzung

Gang	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0.0557	0.0951	0.1449	0.1922	0.2296	0.2825	0.3496	0.4202	0

Höchstgeschwindigkeit
29. Höchstgeschwindigkeit : 200 km/h
Achsen und Radaufhängung
30. Spurweite : 1.: 1550 mm
2.: 1550 mm
35. Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse zur Bestimmung der CO₂-Emissionen :
1.: 215/60 R17 100H - 6.5J17ET32 - C1 A
2.: 215/60 R17 100H - 6.5J17ET32 - C1 A
Bremsanlage
36. Anhänger-Bremsanschlüsse : -
Aufbau
38. Code des Aufbaus : AF
40. Farbe des Fahrzeugs : schwarz
41. Anzahl und Anordnung der Türen : 4;2 links,2 rechts
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz) : 5
42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind) : -
42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze : -



46. Umweltverträglichkeit
GeräuschpegelStandgeräusch : 83 dB(A) bei der Motordrehzahl: 3750 min⁻¹
Fahrgeräusch : 67 dB(A)

: Euro 6 EA

47. Abgasnorm

47.1. Parameter für Emissionsprüfungen von Vind

47.1.1. Prüfmasse

: 1410 kg

47.1.2.1. Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill

: / cm²

47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten

47.1.3.0.

f0 : 117.8 N

47.1.3.1.

f1 : -0.182 N/(km/h)

47.1.3.2.

f2 : 0.03755 N/(km/h)²

47.2. Fahrzyklus

47.2.1. Fahrzyklusklasse

: 3b

47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (fdsc)

: -

47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit

: nein

48. Abgasemissionen

Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts
1.2. Prüfverfahren: Typ 1 (WLTP Spitzenwerte)

: 715/2007*2023/443EA

	CO mg/km	THC mg/km	NMHC mg/km	NOx mg/km	THC+NOx mg/km	NH 3 ppm	Partikelmasse mg/km	Partikelzahl #/km
Benzin	332	21.9	19.9	21.6	-	-	0.49	1.14 x10 ¹¹

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) : - m-1

48.2. Angegebene höchste RDE-Werte

Vollständige RDE-Fahrt :

NOx :

60 mg/km

Partikel (Anzahl) : #/km :

6 x 10¹¹

Innerstädtische RDE-Fahrt :

NOx :

60 mg/km

Partikel (Anzahl) : #/km :

6 x 10¹¹49. CO₂-Emissionen [g/km] / Kraftstoffverbrauch [l/100 km bzw. m³/100 km] / Stromverbrauch [Wh/km]

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

WLTP-Werte			Niedrig	Mittel	Hoch	Höchstwert	Kombiniert
Benzin	CO ₂ -Emissionen	g/km	172	137	120	146	140
	Kraftstoffverbrauch	l/100 km	7.6	6.1	5.3	6.5	6.2

2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet : ja

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en) : e2 29 37

3.2. Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovation(en) :

3.2.2. Einsparungen WLTP :	g/km
Benzin	1.95

Sonstiges

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung : Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates : -

52. Anmerkungen :

Zusätzliche Reifen/Radkombinationen: technische Parameter (keine Bezugnahme auf RR)

A1	215/65 R16 84H	215/60 R17 84H	215/55 R18 84H	-	-	-	-	-
	6.50J16 ET32	6.50J17 ET32	7.00J18 ET35	-	-	-	-	-
A2	215/65 R16 84H	215/60 R17 84H	215/55 R18 84H	-	-	-	-	-
	6.50J16 ET32	6.50J17 ET32	7.00J18 ET35	-	-	-	-	-

54. Fahrzeug ausgestattet mit: TPMS / ELKS / AEBS / ESS / AIF / ISA / DDAW / EDR

55. Nach der UN-Regelung Nr. 155 zertifiziertes Fahrzeug: ja

56. Nach der UN-Regelung Nr. 156 zertifiziertes Fahrzeug: Nein




Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 8 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 9 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 10 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 11 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 12 : Laufleistung




Bild 13 : Tür vorne links, Einstieg mehrfach eingedellt, verschrammt



Bild 14 : Tür vorne links, Einstieg mehrfach eingedellt, verschrammt

DEKRA Automobil GmbH
Lochhausener Str. 207, 81249 München

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH
Rücknahmezentrum
München-Lochhausen
Lochhausener Str. 207
81249 München
Telefon 089 / 31690-0
Fax 089 / 31690-222
E-Mail
muenchen-nord.automobil@dekra.com

Ansprechpartner:
Muhammet Karabulut
Tel. direkt 089 31690-0

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

M ZY1346

FIN

VXKUSHNS3SW035021

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Ihr Auftrag vom	06.08.2026
Besichtigung	06.08.2026 um 11:00 Uhr DEKRA Automobil GmbH Rücknahmezentrum München-Lochhausen, Lochhausener Str. 207, 81249 München

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 06.08.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis des gültigen Schwacke Marktberichtes sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	14.411,76 EUR	17.150,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 06.08.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert erstellt. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 06.08.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 06.08.2026 um 11:00 Uhr durch Herrn Muhammet Karabulut bei DEKRA Automobil GmbH Rücknahmezentrum München-Lochhausen, Lochhausener Str. 207, 81249 München, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 67 µm bis 118 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Kennzeichen	M ZY1346
Tag der Erstzulassung	15.07.2025
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	15.07.2025

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	07 / 2028
---------------	-----------

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Stellantis (F)
Marke	OPEL
Typ / Verkaufsbezeichnung	U / Mokka 1.2 DI Turbo Automatik GS

Aufbauart	Geländewagen
HSN / TSN	2525 / AAT
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VXKUSHNS3SW035021
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	TYPE HABILLAGE EXTERIEUR METALLISEE VERNIS
Polster / Farbe	Leder/Stoff / Grau
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 3
Leistung / Hubraum	96 kW / 1199 cm ³
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2
Getriebe / Gänge	Automatik / 8
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	7.809

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 60 R 17 100 H	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A / O	7 mm
rechts	215 / 60 R 17 100 H	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A / O	7 mm
2 links	215 / 60 R 17 100 H	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A / O	8 mm
rechts	215 / 60 R 17 100 H	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A / O	8 mm

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

2 Zündschlüssel, beide mit Funkfernbedienung und klappbar, Ablage: Taschen an Vordersitzrücken, Ablagefächer, Airbag: Front- und Seitenairbags, Airbag: Kopfairbags, vorn und hinten außen, Aktiv gesteuerte Lufteinlässe (Active Aero Shutter), Aluminium-Sportpedale, Antiblockiersystem (ABS) mit Kurvenbremskontrolle und Bremsassistent, Außenspiegel, elektrisch einstell- und beheizbar, manuell anklappbar, Außenspiegelgehäuse in Schwarz, Berg-Anfahr-Assistent, Dach in Karbon Schwarz, Dach-Designlinie in Schwarz, Dachhimmel, Schwarz, Dachspoiler, Schwarz, Dekorleisten, Schwarz und schwarze Türeinsätze aus veganem Leder, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte, Elektronische Bremskraftverteilung (EBV), Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP), Erweiterte Verkehrsschilderkennung, Fahwerk: Fahrmodi, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Frontkollisionsswarner mit automatischer Gefahrenbremsung und Fußgängererkennung, Getriebe: 8-Gang-Automatik, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer, Innenrückspiegel, automatisch abblendend, Intelli-LED Scheinwerfer, Intelligenter Geschwindigkeitsregler und -begrenzer, Klimatisierungsautomatik: Ein-Zonen-Klimatisierungsautomatik, Kopfstützen: 3 Kopfstützen hinten und 2 vorn, 2-fach höhen-einstellbar, LED-Ambientebeleuchtung in Ablagefächern der Türen, vorn, LED-Blinker, vorn und hinten, LED-Rückleuchten, Lackierung: Metallic Kolibri Blau, Lenkrad: Lenkrad aus veganem Kunstleder, unten abgeflacht, Lenksäule, höhen- und neigungseinstellbar, Leseleuchten, vorn und hinten, Make-up-Spiegel in beiden Sonnenblende, beleuchtet, Fahrer und Beifahrer, Mittelarmlehne, vorn, Multikollisionsbremse, Müdigkeitserkennung, Opel Blitz und Mokka Schriftzug vorn und hinten, in Schwarz lackiert, OpelConnect mit Telematikdiensten, Ottopartikelfilter, Parkpilot, Einparkhilfe hinten, Polster: Stoff/Premium-Lederoptik "Fokus", Radio: Multimedia Infotainment System, Radiozubehör: 6 Lautsprecher, Regensensor, vorn, Räder: Leichtmetall (4) 5 Doppelspeichen 6,5 J x 17 in BiColor Schwarz, Rückfahrkamera, Schaltwippen am Lenkrad, Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig, Sicherheitsgurte, Sitze: Beifahrersitz 6-fach manuell einstellbar, Sitze: Fahrersitz 6-fach manuell einstellbar, Sitze: Rücksitzlehne im Verhältnis 60:40 umklappbar, Sitze: Vorrüstung für Kindersitz-Befestigungssystem ISOFIX, Beifahrersitz und hinten außen, Solar Protect-Wärmeschutzverglasung, Spurhalte-Assistent, Start/Stop System, Steckdose, 12 Volt, Stoßstange GS Design, USB-C Anschluss (vorn), Umgebungsausleuchtung, Wegfahrsperre, Wärmeschutzverglasung getönt, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Sonderausstattung

Dach in Wagenfarbe, Lackierung: Metallic Sonderfarbe Karbon Schwarz, Paket: Komfort-Paket (GS/Electric),
Räder: Leichtmetall (4) 5 Doppelspeichen 6,5 J x 17 in BiColor Schwarz mit Allwetterreifen

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Auf Grund von Fahrzeugalter / Laufleistung ist noch keine Wartung notwendig.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Tür vorne links, Einstieg mehrfach eingedellt, verschrammt, smart repair (Bild 13, 14).

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Seitenteil hinten rechts, Lackierung, zerkratzt, ; Stoßfänger hinten, Lackierung, zerkratzt, ; Dachrahmen links, Lackierung, zerkratzt, ; Dach, Lackierung, zerkratzt, .

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Muhammet Karabulut

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Rechenblatt Bew. Pkw

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

DEKRA Automobil GmbH
Lochhausener Str. 207, 81249 München

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH
Rücknahmezentrum
München-Lochhausen
Lochhausener Str. 207
81249 München
Telefon 089 / 31690-0
Fax 089 / 31690-222
E-Mail
muenchen-nord.automobil@dekra.com

Ansprechpartner:
Muhammet Karabulut
Tel. direkt 089 31690-0

Bewertungsgutachten / Rechendaten

Kennzeichen **M ZY1346** **FIN** **VXKUSHNS3SW035021**

Vorgang

Kunden-Nr. 0210003894
Auftraggeber Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Ihr Auftrag vom 06.08.2026
Besichtigung 06.08.2026, 11:00 Uhr, durch Herrn Muhammet Karabulut bei DEKRA Automobil GmbH Rücknahmezentrum München-Lochhausen, Lochhausener Str. 207, 81249 München ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.
Bewertet auf 06.08.2026

Bemerkungen

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 67 µm bis 118 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Beschädigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	15.07.2025	Letzte Zulassung	15.07.2025
Hersteller	OPEL	Marke	OPEL
Typ / Verkaufsbez.	Mokka 1.2 DI Turbo Automatik GS	Aufbauart	Geländewagen
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VXKUSHNS3SW035021	HSN / TSN	2525 / AAT
Schlüssel-Nr.	40415555	Km-Stand abgelesen	7809
Nächste HU §29 StVZO	07 / 2028	Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Zylinderanzahl	3 / Reihomotor	Leistung (kW)	96
Hubraum (ccm)	1199	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Felgen	Leichtmetall
Farbe	TYPE HABILLAGE EXTERIEUR METALLISEE VERNIS	Polster / Farbe	Leder/Stoff / Grau

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 60 R 17 100 H	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A / O	7 mm
rechts	215 / 60 R 17 100 H	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A / O	7 mm
2 links	215 / 60 R 17 100 H	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A / O	8 mm
rechts	215 / 60 R 17 100 H	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A / O	8 mm

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Fz. Neupreis	31.140 EUR	Fz. Notierung	19.000 EUR
Fz. Grundwert: (14 Mon): AA			19.188 EUR

Serienausstattung

Serie: 2 Zündschlüssel, beide mit Funkfernbedienung und klappbar, Ablage: Taschen an Vordersitzrücken, Ablagefächer, Airbag: Front- und Seitenairbags, Airbag: Kopfairbags, vorn und hinten außen, Aktiv gesteuerte Lufteinlässe (Active Aero Shutter), Aluminium-Sportpedale, Antiblockiersystem (ABS) mit Kurvenbremskontrolle und Bremsassistent, Außenspiegel, elektrisch einstell- und beheizbar, manuell anklappbar, Außenspiegelgehäuse in Schwarz, Berg-Anfahr-Assistent, Dach in Karbon Schwarz, Dach-Designlinie in Schwarz, Dachhimmel, Schwarz, Dachspoiler, Schwarz, Dekorleisten, Schwarz und schwarze Türeinsätze aus veganem Leder, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte, Elektronische Bremskraftverteilung (EBV), Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP), Erweiterte Verkehrsschilderkennung, Fahrwerk: Fahrmodi, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Frontkollisionswarner mit automatischer Gefahrenbremsung und Fußgängererkennung, Getriebe: 8-Gang-Automatik, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer, Innenrückspiegel, automatisch abblendend, Intelli-LED Scheinwerfer, Intelligenter Geschwindigkeitsregler und -begrenzer, Klimatisierungsautomatik: Ein-Zonen-Klimatisierungsautomatik, Kopfstützen: 3 Kopfstützen hinten und 2 vorn, 2-fach höhen- und neigungseinstellbar, LED-Ambientebeleuchtung in Ablagefächern der Türen, vorn, LED-Blinker, vorn und hinten, LED-Rückleuchten, Lackierung: Metallic Kolibri Blau, Lenkrad: Lenkrad aus veganem Kunstleder, unten abgeflacht, Lenksäule, höhen- und neigungseinstellbar, Leseleuchten, vorn und hinten, Make-up-Spiegel in beiden Sonnenblende, beleuchtet, Fahrer und Beifahrer, Mittelarmlehne, vorn, Multikollisionsbremse, Müdigkeitserkennung, Opel Blitz und Mokka Schriftzug vorn und hinten, in Schwarz lackiert, OpelConnect mit Telematikdiensten, Ottopartikelfilter, Parkpilot, Einparkhilfe hinten, Polster: Stoff/Premium-Lederoptik "Fokus", Radio: Multimedia Infotainment System, Radiozubehör: 6 Lautsprecher, Regensensor, vorn, Räder: Leichtmetall (4) 5 Doppelspeichen 6,5 J x 17 in BiColor Schwarz, Rückfahrkamera, Schaltwippen am Lenkrad, Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig, Sicherheitsgurte, Sitze: Beifahrersitz 6-fach manuell einstellbar, Sitze: Fahrersitz 6-fach manuell einstellbar, Sitze: Rücksitzlehne im Verhältnis 60:40 umklappbar, Sitze: Vorrüstung für Kindersitz-Befestigungssystem ISOFIX, Beifahrersitz und hinten außen, Solar Protect-Wärmeschutzverglasung, Spurhalte-Assistent, Start/Stop System, Steckdose, 12 Volt, Stoßstange GS Design, USB-C Anschluss (vorn), Umgebungsausleuchtung, Wegfahrsperrung, Wärmeschutzverglasung getönt, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung	MG	NP	Datum	VK
JD02	Dach in Wagenfarbe	5	0*		0
OMM0	Lackierung: Metallic Sonderfarbe Karbon Schwarz	4	650*		307
NA01	Paket: Komfort-Paket (GS/Electric)	4	600*		283
ZHT9	Räder: Leichtmetall (4) 5 Doppelspeichen 6,5 J x 17 in BiColor Schwarz mit Allwetterreifen	4	300*		142

* = Hersteller-Neupreis () = Tabellenwert;

VK

732 EUR

Zwischenwert 1 19.920 EUR

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: nicht notwendig

Km-Korrektur

Km = 7809 Kateg.: 32 = 18175 Diff. = 10366
 BZ2K = 1.19742 (AS = 0.664185 BS = -0.005001) **239 EUR**

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechn.	Minderwert brutto	
1. Tür vorne links, Einstieg mehrfach eingedellt, verschrammt, smart repair (Bild 13, 14)	184	voll	-184	
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	184			-184 EUR

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Seitenteil hinten rechts, Lackierung, zerkratzt,
 Stoßfänger hinten, Lackierung, zerkratzt,
 Dachrahmen links, Lackierung, zerkratzt,
 Dach, Lackierung, zerkratzt,

Zwischenwert 2 19.975 EUR

Reifenbewertung

Korrektur für anteilig im GW enthaltene Bereifung				-262 EUR
Zuschlag für montierte Bereifung (neuwertig)				471 EUR
Abzug für Reifenzustand	vorne links	7 mm	AO	-44 EUR
	vorne rechts	7 mm	AO	-44 EUR
	hinten links	8 mm	AO	-29 EUR
	hinten rechts	8 mm	AO	-29 EUR
Legende	A/ Ganzjahres /O Original /F Runflat			
				63 EUR

Zwischenwert 3 20.038 EUR

Zwischenwert 4	20.038 EUR
----------------	------------

Rechn. Ergebnis:	EK= 17.162,00 EUR
------------------	-------------------

Zusammenfassung und Ergebnis

Einkaufswert	ohne MwSt.	14.411,76 EUR
Mehrwertsteuer	(bei Regelbesteuerung)	2.738,24 EUR
Einkaufswert	mit 19% MwSt.	17.150,00 EUR

Der Sachverständige
Muhammet Karabulut

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.