DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

Détails véhicule

VIN	VNKKD3D36 0A586952	Kilométrage	99 933 km	Energie	Essence
Immatriculation	FF321ZC	Date d'immatriculation	06/05/2019	Cylindrée	1497
Marque	TOYOTA	Niveau carburant	0 %	Transmission	Automatique
Modèle	Yaris-2012	Genre	VP	Vitesses	1
Carrosserie	Berline	Nb de places	4	Etat du véhicule	Conforme
Portes	5	Couleur	Blanc		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	28/10/2026	Parc	CAT AMBERIEU	Propriétaire	ARVAL FR

















Autres informations techniques

Peinture Métalisée		Compresseur kit secours	✗	Manuel d'utilisation	✓
Véhicule Roulant	- OK -	Recharge kit secours	✗	Carnet de garantie	✓
Moteur fonctionnant	- OK -			Carnets de bord	✓
Batterie fonctionnelle	- OK -			Double clefs	✓
Boîte de vitesse fonc.	- OK -				

Options / Equipements

Pneumatiques

Bridgestone 175/65/15 T Eté 6.5 mm






Bridgestone 175/65/15 T Eté 6.5 mm

Kit hiver

Michelin 175/65/15 T Hiver 4.5 mm




Michelin 175/65/15 T Hiver 3.5 mm



Dommages

1



Elément	Assise de siège tissu
Position	Avant Droit
Dommages	Tâché
Intensité	-
Opération	Nettoyage

2



Elément	Pare-brise
Position	-
Dommages	Eclat vitrage
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

3



Elément	Façade avant
Position	-
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Echange

4



Elément	Feu clignotant latéral
Position	Latéral Gauche
Dommages	Cassé
Intensité	-
Opération	Echange

5



Elément	Compresseur kit secours
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Forfait Echange

6



Elément	Recharge kit secours
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Forfait Echange

7



Elément	Pneu hiver
Position	Avant Droit
Dommages	Non conforme
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

8



Elément	Enjoliveur 15'
Position	Avant Droit
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Echange

9



Elément	Pneu hiver
Position	Avant Gauche
Dommages	Non conforme
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

10



Elément	Enjoliveur 15'
Position	Avant Gauche
Dommages	Cassé
Intensité	-
Opération	Echange

11



Elément	Aile
Position	Arrière Droit
Dommages	Malfaçon
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

12



Elément	Adhésif / Feuille décorative de porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Echange

13



Elément	Adhésif / Feuille décorative de porte
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Echange

14



Elément	Pavillon
Position	-
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair

15



Elément	Porte
Position	Avant Droit
Dommages	Malfaçon
Intensité	-
Opération	Réparation

16



Elément	Capot
Position	-
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation

17



Elément	Aile
Position	Avant Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation

18



Elément	Hayon ou malle
Position	-
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation

19



Elément	Spoiler
Position	Arrière
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)