Ford

FOCUS 1.0

VIN: WF0PXXGCHPSJ82650



Description

N° d'immatriculation HB-268-YV	**Date de 1ère immatriculation** 18/02/2025	**Odomètre** 51731 km
Couleur -	**Année modèle** -	**Capitonnage** -
Nombre de portes -	**Nombre de sièges** -	**Generation** -

Equipements véhicule

- Allumage automatique des essuie-glaces
- Allumage automatique des feux
- Caméra de recul
- Climatisation automatique
- Jantes alliage
- Radar de proximité arrière
- Radar de proximité avant
- Régulateur de vitesse
- Sellerie chauffante
- Système de navigation

Détails de l'inspection

Lieu de l'inspection HERTZ NICE	**Date de l'inspection** 10/08/2026	**Date de validation de l'inspection** 11/08/2026

Contrôles

Problèmes détectés

Moteur / Bruit	✓ Ok	Etanchéité du véhicule	✓ Ok
Echappement / Clarté	✓ Ok		

Dommages et corrections

#	Élément	Dommage	Correction

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

001	Pare-brise / - Chauffant : Oui / Vision nocturne : Non	Eclat	Acceptable
			
002	Entrée de porte / Arrière Droit	Enfoncement	Réparation
			
003	Pare-chocs / Avant	Rayure	Peinture
			
004	Porte / Avant Gauche	Enfoncement	Acceptable
005	Pare-chocs / Arrière	Rayure	Peinture
			
006	Porte / Arrière Droit	Enfoncement	Smart repair
			
007	Aile / Arrière Droit	Enfoncement	Smart repair
			
008	Revêtement de bas de caisse / Droit	Rayure	Peinture

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



009	Jante / Avant Droit Matériau : Alliage aluminium / Diamètre Jante/Pneu : 17 "	Rayure	Réparation



010	Jante / Arrière Gauche Matériau : Alliage aluminium / Diamètre Jante/Pneu : 17 "	Rayure	Réparation



011	Double de clé / -	Manquant	Acceptable

Éléments amovibles

- [ ] Cable de charge lente (Type 2, Mode 2)
- [ ] Cable de charge rapide (Type 2, Mode 3)
- [x] Cache bagages
- [ ] Compresseur kit réparation pneumatique
- [ ] Cric
- [ ] Double de clé
- [ ] Filet de coffre
- [ ] Filet de separation
- [x] Kit réparation pneumatique complet
- [ ] Outillage de bord
- [ ] Plage arrière
- [ ] Recharge kit réparation pneumatique
- [ ] Roue de secours

Pneus principaux

Avant Gauche	GOODYEAR	215 / 50 / 17 / Tous	4.7 mm
Avant Droit	GOODYEAR	215 / 50 / 17 / Tous	4 mm
Arrière Gauche	GOODYEAR	215 / 50 / 17 / Tous	6.9 mm
Arrière Droit	GOODYEAR	215 / 50 / 17 / Tous	6.5 mm

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Photos


Avant gauche


Coffre ouvert


Arrière droit


Planche de bord depuis le siège arrière


Compartiment passager avant



Odomètre


Spare Tyre



Vin



Pare-brise / - / Eclat



Entrée de porte / Arrière Droit / Enfoncement



Pare-chocs / Avant / Rayure



Pare-chocs / Arrière / Rayure

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Porte / Arrière Droit / Enfoncement



Aile / Arrière Droit / Enfoncement



Revêtement de bas de caisse / Droit / Rayure



Jante / Avant Droit / Rayure



Jante / Arrière Gauche / Rayure

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.