

BMW 3-serie Touring 320i
 2008 - 125 kW / 170 PK - Benzine - Handgeschakeld - Nette auto



Kenteken	
Chassisnummer	WBAVR91060A101548
Eerste registratie	29-04-2008
APK geldig tot	30-08-2026
BTW Voertuig	Nee
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	170.926 km
NAP check	Geen oordeel
Verwachte inleverdatum	28-06-2026
Verwachte kilometerstand	170.926 km

Import voertuig	Ja
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee

Motorinhoud	1.995
Aantal cilinders	4
Euroklasse	Euro 4
CO2 emissie (g/km)	148
Type voertuig	Personenvoertuig
Aandrijving	Achterwiel

Opties & accessoires [3](#)






- Airco
- Cruise control
- Metallic lak

Aanwezig bij voertuig [3](#)

- Volledig onderhouden
- Hoofdsleutel
- Reservesleutel / digitale sleutel

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	-
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Zomerbanden
Profiel diepte linksvoor	3 - 5 mm (Matig)
Profiel diepte linksachter	3 - 5 mm (Matig)
Profiel diepte rechtsvoor	3 - 5 mm (Matig)
Profiel diepte rechtsachter	3 - 5 mm (Matig)
Merk band	-
Velgen	-
Band breedte	-
Band hoogte	-

 Bouwjaar 2008	 Vermogen 125 kW / 170 PK	 Brandstof Benzine
 Transmissie Handgeschakeld	 Kilometerstand 170.926 km	 BTW Voertuig Nee

Voertuig gegevens

Type voertuig	Personenvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	Stationwagen
Kleur	Bruin
Aandrijving	Achterwiel
Bijtellingspercentage	-
Bijtellingspercentage geldig tot	-

Schades (7)

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsachter

Soort schade

Velgschade

Oplossing

-



Omschrijving

Geen


Schade banden / velgen - Band / velg rechtsvoor

Soort schade

Velgschade

Oplossing

-



Omschrijving

Geen


Schade exterieur - Motorkap

Soort schade

Steenslag

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Linksvoor

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Achter

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Rechtsachter

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Geen


Schade exterieur - Portier rechtsvoor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Exterieur opmerking 5 gemelde schade -

Banden en velgen opmerking 2 gemelde schade -

Interieur opmerking 0 gemelde schade -

Technisch opmerking 0 gemelde schade -

Externe opmerking -

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
29-04-2008	Eerste toelating	
19-11-2012	Datum deel IA / I LET OP: IMPORT Laatste tenaamstelling	Particulier
30-08-2026	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

- achterbank in delen neerklapbaar
- achterraut apart te openen
- airco
- alarm klasse 1(startblokkering)
- Anti Blokkeer Systeem
- armsteun achter
- armsteun voor
- audioinstallatie met CD-speler
- bagagedek
- bagage-scheidingsnet
- bandenspanningscontrolesysteem
- bestuurdersairbag
- boordcomputer
- buitenspiegels elektrisch verstelbaar
- buitenspiegels verwarmbaar
- centrale vergrendeling met afstandsbediening
- cruise control
- elektrische ramen voor en achter
- Elektronisch Stabiliteits Programma
- getint warmtewerend glas
- hoofd airbag(s) achter
- hoofd airbag(s) voor
- mistlampen voor
- passagiersairbag
- stuur leder
- stuur multifunctioneel
- zij airbag(s) voor

Extra foto's

