

Skoda

KAMIQ 1.0 TSI 95 CV

TELAIO: TMBGP6NW9P3120317



Descrizione

	Data immatricolazione 09/06/2023	Odometro 95990 km
Colore Bianco	Anno -	Selleria -
Numero porte -	Numero posti -	Generation -
Carrozzeria Due Volumi	Tipo cambio Manuale	Alimentazione Benzina
Numero marce 5	Potenza massima 70 KW	

Dettagli della dichiarazione








Luogo

Data dichiarazione
01/05/2026

Data approvazione perizia
06/05/2026

Danni & Operazioni

#	Elemento	Danno	Operazione
001	Paraurti / Anteriore	Riga	Riparazione
002	Porta / Anteriore Sinistro	Ammaccato vernice incisa	Riparazione
003	Sottoporta / Sinistro	Ammaccato vernice incisa	Riparazione

			
004	Paraurti / Posteriore	Riga	Riparazione
			
005	Catadiottro / Posteriore Destro	Rotto	Sostituzione
			
006	Parafango / Posteriore Destro	Ammaccato vernice incisa	Riparazione
			
007	Porta / Posteriore Destro	Ammaccato vernice incisa	Riparazione
			
008	Porta / Anteriore Destro	Ammaccato vernice incisa	Riparazione
			
009	Calotta retrovisore / Destro	Riga	Smart repair
			


Elementi rimovibili

- Cassetta attrezzi
- Copribagagli
- Pneumatico ruota di scorta
- Ripiano Cappelliera
- Cavo ricarica lenta (Tipo 2, Modo 2)
- Kit di pronto soccorso
- Quick charging cable (Type 2, Mode 3)
- Compressore Kit di Gonfiaggio
- Kit di riparazione pneumatici completo
- Ricarica Kit di Gonfiaggio

Set pneumatici principale

Anteriore Sinistro	MAXXIS	205 / 60 / 16 / Estivo	3.6 mm
Anteriore Destro	MAXXIS	205 / 60 / 16 / Estivo	3.9 mm
Posteriore Sinistro	KUMHO	205 / 60 / 16 / Estivo	4.3 mm
Posteriore Destro	KUMHO	205 / 60 / 16 / Estivo	4 mm

Foto



Anteriore sinistro



Posteriore sinistro



Bagagliaio aperto



Posteriore destro




Vano passeggeri posteriore



Cruscotto dal sedile posteriore



Vano passeggeri anteriore



Anteriore destro



Odometro



Navigation



Spare Tyre



Vin



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Posteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Destro



Paraurti / Anteriore / Riga



Paraurti / Anteriore / Riga



Paraurti / Anteriore / Riga



Porta / Anteriore Sinistro / Ammaccato vernice incisa



Porta / Anteriore Sinistro / Ammaccato vernice incisa



Sottoporta / Sinistro / Ammaccato vernice incisa



Sottoporta / Sinistro / Ammaccato vernice incisa



Sottoporta / Sinistro / Ammaccato vernice incisa



Paraurti / Posteriore / Riga



Paraurti / Posteriore / Riga



Paraurti / Posteriore / Riga



Catadiottro / Posteriore Destro / Rotto



Parafango / Posteriore Destro / Ammaccato vernice incisa



Parafango / Posteriore Destro / Ammaccato vernice incisa



Porta / Posteriore Destro / Ammaccato vernice incisa



Porta / Posteriore Destro / Ammaccato vernice incisa



Porta / Anteriore Destro / Ammaccato vernice incisa



Porta / Anteriore Destro / Ammaccato vernice incisa



Calotta retrovisore / Destro / Riga