DEKRA

VEHICLE INSPECTION REPORT

Overview

Order Number
1002583943

VIN
WVGZZZ5NZNW512245



Vehicle view - diagonal front left



Vehicle view - diagonal rear right



Interior - driver's side

Vehicle data

Make & model
Tiguan R-Line 4Motion 2.0 TDI SCR 147kW 7-speed DSG 4 doors

Roadworthy
Yes

Vehicle category
Passenger car

Vehicle type
Suv

Date of first registration
25/01/2022

Interior colour
Grey

Exterior colour
White

Roof colour
White

Mileage
92607

Engine type
Diesel

Mode of drive
All wheel drive

Number of doors
5

Number of seats
5

Gearbox
Automatic

Number of keys
2

Number of cylinders
4

Number of gears
7

Documents & maintenance

Next statutory inspection date
29/02/2028

Registration certificate available
Yes

Maintenance last mileage

Maintenance booklet
Yes

Maintenance last date

Appraisal date : 31/07/2026

Vehicle equipment

- Barra stabilizzatrice anteriore
- Barra stabilizzatrice posteriore
- Ciclo di fabbricazione Wolfsburg
- Senza sistema di trazione alternativo
- Senza denominazione motore
- Senza bloccaggio elettrico del volante (ELV)
- Libro di bordo in italiano
- Campo di peso 18 solo gestione installazioni, senza previsione fabbisogni
- Senza dispositivo di traino
- Targhetta di identificazione speciale per la CE per autovettura M1
- Ammortizzatori post., versione base 1
- Servosterzo elettromeccanico regolato in funzione della velocità
- Bulloni ruota standard
- Senza protezione inferiore supplementare del motore
- Senza tavolino ribaltabile sullo schienale del sedile anteriore
- Primo rifornimento con carburante di serie
- Senza equipaggiamento per il trasporto
- Driving Profile Selection
- Etichette/targhette, italiano-spagnolo- portoghese
- Senza pneumatici supplementari
- Occhielli di fissaggio ISOFIX (anche I-Size) sui sedili posteriori
- Senza parete divisoria
- Fondo vano di carico con funzione di ripartizione
- Sedili anteriori regolabili in altezza
- Cinture anteriori automatiche a 3 punti con tendicintura e regolazione verticale
- Appoggiatesta posteriori (3 unità)
- Senza riscaldamento sedile
- Senza ventilazione sedili/funzione massaggio
- Parabrezza in vetro atermico
- Cristalli posteriori e lunotto oscurati
- Airbag conducente e passeggero, con disattivazione airbag lato passeggero
- incl. airbag per ginocchia lato guida
- Frequenza portante da 433,92 fino a 434,42 MHz
- Pellicola di protezione (protezione di base) con provvedimenti di protezione per trasporto supplementari
- Inserti decorativi "Carbon Grey" per cruscotto e porte anteriori
- Appoggiatesta anteriori ottimizzati per la sicurezza, regolabili in altezza e profondità
- Lane Assist - Sistema di mantenimento corsia
- Senza rete/tasca fermacarico
- Pomello della leva cambio in pelle
- Specchietti retrovisori esterni regolabili, riscaldabili e ripiegabili elettricamente
- Dispositivo antiavviamento elettronico
- Riscaldamento aria supplementare elettr.
- Controllo pressione pneumatici
- Listelli sottoporta nei vani porta
- Supporto lombare a regolazione manuale per i sedili anteriori
- Sistema di protezione passeggeri, in in combinazione con "Front Assist" e "Side Assist"
- Senza 2a batteria
- Alternatore trifase 140 A
- Sensore pioggia
- 8 Altoparlanti
- Gruppi ottici posteriori con tecnica LED, Rosso Scuro
- Fanale retronebbia
- Luci all weather e luci di svolta
- Clacson bitonale
- Antenna solo per ricezione FM, Diversity
- Accensione automatica luci diurne a LED con funzione "Leaving e Coming Home"
- Digital Cockpit Pro
- App-Connect con funzione Wireless, per Apple CarPlay e Android Auto
- Bluetooth
- Circolazione a destra
- Prova di omologazione per l'Italia (San Marino, Città del Vaticano)
- Non è una versione promozionale
- Passo
- Sistema di alimentazione Diesel
- Cambio a innesti diretti DQ381
- Senza etichette e logo
- Terminale di scarico posteriore (standard)
- Tappetini anteriori e posteriori (bordatura in similpelle)
- Zone climatiche standard
- Controllo elettronico stabilità con ausilio in controsterzo, ABS, ASR, EDS, MSR e stabilizzazione traino
- Ruota di scorta di peso e dimensioni ridotte
- Freni anteriori a disco
- Coperture per ruote in lega leggera
- Attrezzi di bordo e martinetto
- Materiale di pronto soccorso e triangolo d'emergenza
- Trazione integrale
- Senza motore elettrico (hybrid)
- Freni posteriori a disco
- Paraurti R-Line in colore carrozzeria, elementi di Design cromati
- Volante sportivo multifunzione in pelle con comandi touch e palette
- Portatarga ant. e post. (ECE)
- Cintura di sicurezza automatica a tre punti per il passeggero post. centr.
- Senza apertura nel tetto (tetto integrale)
- Sedile passeggero anteriore completamente ribaldabile
- Rivestimento porte e pannelli laterali in schiuma espansa, inserti in similpelle
- Mancorrenti neri
- Cinture di sicurezza posteriori automatiche a tre punti, per i sedili posteriori laterali con pretensionatore
- Sbloccaggio portellone/cofano posteriore dall'esterno
- Chiusura centralizzata con telecomando
- Specchietto interno schermabile automaticamente
- Airbag a tendina anteriori e posteriori ed airbag laterali anteriori
- Senza interventi speciali sulla carrozzeria
- Spoiler posteriore in stile "R"
- Divano/schienale posteriore, divisibile, ribaltabile
- Specchietto retrovisivo esterno asferico, lato conducente
- Specchietto di cortesia illuminato, nelle alette parasole
- Senza estintore
- Gusci specchietti esterni e maniglie porte nel colore carrozzeria
- Front Assist - Sistema di assistenza alla frenata
- Cielo in colore nero
- 2 luci LED nel vano piedi anteriore
- Senza cavo di ricarica Mode3
- Presa 12 V nella consolle centrale e nel vano bagagli
- Differenziazione categorie di vetture -550-
- Sistema Start & Stop con recupero dell'energia in frenata
- Ripiano portaoggetti al cielo tetto
- Navigatore "Discover Media"
- Park Pilot - Sensori di parcheggio anteriori e posteriori
- Radio
- Dynamic Light Assist - Regolazione dinamica dei fari - per fari LED-Matrix
- Fari IQ.Light LED MATRIX
- Regolazione dinamica dei fari e luce in curva
- 2 luci di lettura anteriori
- ACC - Adaptive Cruise Control "stop & go", incluso limitatore di velocità
- Indicatore livello acqua tergicristalli
- Senza lavafari
- Paese non a temperature elevate
- Illuminazione vano bagagli
- Versione non fumatori
- Controllo cinture, contatto elettrico nel bloccacintura, equipaggiamento di sicurezza ampliato
- Tensione d'esercizio 12 V
- Allestimento R-line
- Kit di componenti senza norme nazionali di costruzione
- Certificato di idoneità tecnica alla circolazione, supplemento
- Funzione ECO

Vehicle equipment

Service online, con unità di controllo operativa, con codice autoradio, senza connessione a dispositivo antiavviamento
Non è una vettura speciale, versione standard
Montaggio
Ammortizzatori anteriori
Sound esterno versione standard
Batteria 420A (70Ah)
Coda corta
Climatizzatore "Air Care Climatronic" con regolazione temperatura a 3 zone, con elementi di comando posteriore
Campo di molleggio 05 solo gestione montaggio, non stima fabbisogno
Motore turbodiesel 4 cil. 2.0 L/147 KW(4V) TDI Common-Rail motore base: T6F
Driver Assistance Pack
Fari IQ.Light LED Matrix
Prolungamento intervallo Service
Indicatore del service 30000 km o 2 anni (flessibile)
Rilevatore di corsia
Ambient Light (30 tonalità)
Ricezione radio digitale DAB+
Motore diesel 4 cil. 2,0 L gruppo mot. 05L.B
2 ingressi USB-C anteriori
Freno di stazionamento elettronico con funzione Auto-Hold
Pneumatici senza determinazione della marca
Pedali e poggiapiedi in acciaio spazzolato
Pacchetto Sicurezza/Euro NCAP ACC per DSG
Programma di vendita nazionale, Italia
Spare wheel
Rilevatore di stanchezza
Senza cavo di ricarica
Verniciatura standard
Variante equipaggiamento base
Cambio automatico a 7 rapporti o DSG per trazione integrale
Predisposizione per upgrade di Prodotto
Pneumatici Airstop® 255/45 R19 con bassa resistenza al rotolamento
Senza sistemi di monitoraggio ottici/sensori ambientali
Liquido refrigerante R1234yf
Senza display Head-Up
Vettura con guida a sinistra
Rivestimento sedili in tessuto, motivo "R-Line"
Emergency Call
Ruota di scorta di dimensioni ridotte da 18"
Sedili anteriori comfort sport
Senza comando vocale
Applicazioni cromate ai tasti anteriori
Cassetti sotto i sedili anteriori
Riconoscimento segnaletica stradale
Navigatore "Discover Media"
Strumentazione combinata con tachimetro elettronico, contachilometri totale e parziale, contagiri
Sbloccaggio meccanico sedile posteriore
Cerchi in lega "Valencia" 8,5 J x 19" Volkswagen R
Misure di protezione ampliate per pedoni
Ready for "We Connect" e "We Connect Plus"
Navigator
Alloy wheels

Tyres (mounted)

Make	Location	Position	Type	Rim	Dimensions	Load	Speed	Profile depth	Permitted	Roadworthy
Pirelli	Front	Left	Summer	Alu	225 19 R45	100	V	3 mm	V	V
Pirelli	Front	Right	Summer	Alu	225 19 R45	100	V	9 mm	V	V
Pirelli	Back	Left	Summer	Alu	225 19 R45	100	V	5 mm	V	V
Pirelli	Back	Right	Summer	Alu	225 19 R45	100	V	4 mm	V	V

Spare/emergency tyre & accessories

Toolkit present
Yes

Repair kit present
No

Compressor present
No

Spare wheel
Yes

Temporary spare wheel
No

Devaluation factors

Nr.	Location	Damage type	Repair type
1	Tire front Left	Difform	Replace
2	Front wheel Left	Scratched	Repair
3	Front wheel Right	Scratched	Repair
4	Rear wheel Left	Scratched	Repair
5	Rear wheel Right	Scratched	Repair
6	Igienizzazione interior	Dirty	Forfait
7	Bumper dismantling	N/a	N/a
8	Lower part of front bumper	N/a	N/a

Usage damages

Nr.	Location	Damage type	Repair type
1	Rear bumper, lower part	Scratched	Reminder
2	Rear bumper, upper part	Scratched	Reminder
3	Front lid	Scratched	Reminder
4	Lower part of front bumper	Scratched	Reminder

Missing parts

Nr.	Location	Damage type	Repair type

Mercantile depreciation

Known previous damages	Previous damages detectable	Repainting present
Yes	No	No

Repainting professionaly executed	Paint thickness measurement performed
No	Yes


PREVIOUS DAMAGES

Type	Part	Description	Cost €
DamageWithOtherVehicle	Other	RightFront/Front	
DamageWithoutOtherVehicle	Other	RightFront/Front	

Notes on the assessment

Vehicle identification :	WVGZZZ5NZNW512245
Vehicle condition :	Clean
Inspection condition :	Sunny
Engine test carried out :	Yes
Detail of the assignement and the scope of the assestment :	

Commercial pictures



























Appraisal date : 31/07/2026

Commercial pictures































Appraisal date : 31/07/2026

Commercial pictures
























Appraisal date : 31/07/2026

Damages

Devaluation factors

Component Tire front **Side** Left

1

Component Front wheel **Side** Left

2




Component Front wheel **Side** Right

3





Component Rear wheel **Side** Left

4




Component Rear wheel **Side** Right

5




Appraisal date : 31/07/2026

Damages

Devaluation factors

Component Igienizzazione interior **Side**

6






Component Bumper dismantling **Side**

7

Component Lower part of front bumper **Side**

8

Danni from normale usura3

Component Rear bumper, lower part **Side**

1



Component Rear bumper, upper part **Side**

2




Appraisal date : 31/07/2026


Damages

Usage damages

Component Front lid **Side**

3





Component Lower part of front bumper **Side**

4



