


datos del vehículo			
NIV		Fecha matriculación	25/03/2024
Marca	OPEL	Matrícula	
Modelo	Astra 5P GS 1.2T XHT MT6 S/S 130 CV (96kW)	Condition of the car	Desconocido
Pre-damage	Unknown	Pre-damage amount excl. VAT	-
		Color	Arktis White
		Cuentakilómetros	16 031 km
		Comentarios	

Detalles de Inspección



Elemento extraíble	Documento técnico
Compresor kit reparar pinchazos	
Botella kit reparar pinchazos	
Bandeja trasera	

Neumáticos



Daños externos

1		Elemento	Parabrisas	2		Elemento	Capó
		Posición	Central			Posición	Central
		Daños	Abollado			Daños	Rayadura
		Comentarios	-			Comentarios	-
3		Elemento	Aleta	4		Elemento	Paragolpes
		Posición	Delantero Izquierdo			Posición	Delantero
		Daños	Rayadura			Daños	Rayadura
		Comentarios	-			Comentarios	-

DEKRA Automotive Solutions

5			Elemento	Puerta
			Posición	Delantero Izquierdo
			Daños	Abollado
			Comentarios	-
6			Elemento	Techo
			Posición	Delantero
			Daños	Rayadura
			Comentarios	-
7			Elemento	Puerta
			Posición	Trasero Izquierdo
			Daños	Rayadura
			Comentarios	-
8			Elemento	Paragolpes
			Posición	Trasero
			Daños	Rayadura
			Comentarios	-
9			Elemento	Aleta
			Posición	Trasero Derecho
			Daños	Abollado
			Comentarios	-
10			Elemento	Llantas especiales 17"
			Posición	Delantero Derecho
			Daños	Rayadura
			Comentarios	-
11			Elemento	Descuento piezas adyacentes
			Posición	-
			Daños	-
			Comentarios	-

Otros Daños

12			Elemento	Tiempo auxiliar
			Posición	-
			Daños	-
			Comentarios	-

Comentarios

Vehículo sucio