



WF0TK3SU6MMA42941

## Vehicle details

|                               |                                                                                                                             |                             |                                  |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| Operator                      |                                                                                                                             | Inspection condition        | Conditional: Light/moisture/dirt |
| License number                |                                                                                                                             | Mileage (Read)              | 76,393 km                        |
| Manufacturer                  | Ford                                                                                                                        | Next maintenance in         | 1 Monat(e)                       |
| Type / Model                  | Mustang Mach-E Dual-Emotor Ext Range 258kW, AWD GT Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 487 PS / 358 KW Elektrisch Automatik |                             |                                  |
| Vehicle Identification number | WF0TK3SU6MMA42941                                                                                                           | Power / Engine displacement | / 0 ccm                          |
| First registration            | 11 Feb 2022                                                                                                                 | Upholstery/Colour           | Leather / Black                  |
| Last maintenance              |                                                                                                                             | Paintwork                   | Black                            |
| Fuel type                     | Electric                                                                                                                    | Gearbox                     | Automatic                        |

## Zustandsbericht

### Value reducing factors

| No. | Component group              | Description                                          |
|-----|------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1   | Door - front right side      | Door - Scratch(es) - Cover / polish                  |
| 2   | Mudguard - right side        | Mudguard - right side - Scratch(es) - Cover / polish |
| 3   | Door - front right side      | Door - dent(s) - Smooth repair work                  |
| 4   | Rear bumper                  | Rear bumper - Scratch(es) - Repair and paint         |
| 5   | Side panel - rear right side | Side panel - Scratch(es) - Repair and paint          |

### Wear and tear

| No. | Component group | Description                         |
|-----|-----------------|-------------------------------------|
| 1   | Body            | Body - Stone chips - No deduction   |
| 2   | Bonnet          | Bonnet - Stone chips - No deduction |

### Missing parts

| Missing part |
|--------------|
|--------------|

### Detected repainting

| No.             | Location |
|-----------------|----------|
| None detectable |          |



## Main tyres

| Axle | Tyre size       | Manufacturer | Type of tyre | Tread depth | Roadworthy | Permissibility |
|------|-----------------|--------------|--------------|-------------|------------|----------------|
| 1    | 225/55 R19 103H | Bridgestone  | Summer tyres | 6mm - 6mm   | o.k.       | o.k.           |
| 2    | 225/55 R19 103H | Bridgestone  | Summer tyres | 5mm - 5mm   | o.k.       | o.k.           |

## Additional tyres

| Axle | Tyre size       | Manufacturer | Type of tyre | Tread depth | Roadworthy | Permissibility |
|------|-----------------|--------------|--------------|-------------|------------|----------------|
| 1    | 225/55 R19 103V | Michelin     | Winter tyres | 7mm - 7mm   | o.k.       | o.k.           |
| 2    | 225/55 R19 103V | Michelin     | Winter tyres | 6mm - 6mm   | o.k.       | o.k.           |

## Replacement

| Type    | Tyre size | Manufacturer | Type of tyre | Tread depth | Expiration date |
|---------|-----------|--------------|--------------|-------------|-----------------|
| Tirefit |           |              |              |             | 08/2026         |

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

## Equipment

### Equipment

| Description                   |
|-------------------------------|
| Air conditioning              |
| Navigation unit with map view |
| Radio                         |

## Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und  
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.  
Techn. Änderungen vorbehalten  
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem  
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.  
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

**TÜV SÜD Auto Service GmbH**  
Römeräcker 1  
76351 Linkenheim - Hochstetten

**Inspection location**  
Autokontor Bayern GmbH  
Windecker Straße 2  
61137 Schöneck

Inspection date: 25 Jun 2026  
**Protocol number: 46210553**



## Vehicle details

|                                      |                                                                                                                                   |                             |                                      |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| <b>Manufacturer</b>                  | Ford                                                                                                                              | <b>Inspection condition</b> | Conditional: Light/<br>moisture/dirt |
| <b>Type / Model</b>                  | Mustang Mach-E Dual-Emotor Ext Range 258kW, AWD GT<br>Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 487 PS / 358 KW Elektrisch<br>Automatik | <b>Mileage (Read)</b>       | 76,393 km                            |
| <b>Vehicle Identification number</b> | WF0TK3SU6MMA42941                                                                                                                 | <b>First registration</b>   | 11 Feb 2022                          |

### Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

This product is based on the guidelines for vehicle returns and assessments according to the client's damage limit catalog. The expert makes the explicit findings in each individual case objectively, within the framework of the specified standards, based on their own expertise.

### Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

### Inspection conditions:

A proper visual inspection of the paintwork and bodywork was only possible to a limited extent due to insufficient lighting conditions/dampness or dirt.

### General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

## Overview pictures



**Figure 1:** Diagonal front



**Figure 2:** Diagonal front



**Figure 3:** Diagonal rear



**Figure 4:** Diagonal rear



**Figure 5:** Interior



**Figure 6:** Interior



**Figure 7:** Interior




**Figure 8:** Interior




**Figure 9:** Interior



**Figure 10:** Interior



**Figure 11:** Interior



**Figure 12:** Interior




Figure 13: Interior




Figure 14: Interior



Figure 15: Interior



Figure 16: VIN



Figure 17: Accessories



Figure 18: Accessories



Figure 19: Accessories



Figure 20: Accessories




Figure 21: Documents



Figure 22: Documents



Figure 23: Documents




Figure 24: Mounted tyres



**Figure 25:** Mounted tyres




**Figure 26:** Mounted tyres



**Figure 27:** Mounted tyres



**Figure 28:** Misc.



**Figure 29:** Misc.



**Figure 30:** Misc.



**Figure 31:** Misc.



**Figure 32:** Misc.



**Figure 33:** Misc.



**Figure 34:** Misc.



**Figure 35:** Misc.




**Figure 36:** Misc.

**TÜV SÜD Auto Service GmbH**  
Römeräcker 1  
76351 Linkenheim - Hochstetten

**Inspection location**  
Autokontor Bayern GmbH  
Windecker Straße 2  
61137 Schöneck

Inspection date: 25 Jun 2026  
**Protocol number: 46210553**



**Figure 37:** Misc.


## Pictures of damage



**Damage #1:** Door - front right side: Door - Scratch(es) - Cover / polish



**Damage #2:** Mudguard - right side: Mudguard - right side - Scratch(es) - Cover / polish



**Damage #3:** Door - front right side: Door - dent(s) - Smooth repair work



**Damage #1:** Door - front right side: Door - Scratch(es) - Cove...  
polish



**Damage #2:** Mudguard - right side: Mudguard - right side - Scratch(es) - Cover / polish



**Damage #3:** Door - front right side: Door - dent(s) - Smooth repair work



**Damage #4:** Rear bumper: Rear bumper - Scratch(es) - Repair a...  
paint



**Damage #4:** Rear bumper: Rear bumper - Scratch(es) - Repair  
and paint



**Damage #4:** Rear bumper: Rear bumper - Scratch(es) - Repair a...  
paint



**Damage #4:** Rear bumper: Rear bumper - Scratch(es) - Repair  
and paint



**Damage #4:** Rear bumper: Rear bumper - Scratch(es) - Repair a...  
paint



**Damage #5:** Side panel - rear right side: Side panel -  
Scratch(es) - Repair and paint

**TÜV SÜD Auto Service GmbH**  
Römeräcker 1  
76351 Linkenheim - Hochstetten

**Inspection location**  
Autokontor Bayern GmbH  
Windecker Straße 2  
61137 Schöneck

Inspection date: 25 Jun 2026  
**Protocol number: 46210553**



**Damage #5:** Side panel - rear right side: Side panel - Scratch(es) - Repair and paint



**Damage #5:** Side panel - rear right side: Side panel - Scratch(es) - Repair and paint



WF0TK3SU6MMA42941

## Angaben zum Fahrzeug

| Halter            |                                                                                                                                   | Besichtigungszustand        | bedingt: Licht/<br>Nässe/Schmutz |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| Kennzeichen       |                                                                                                                                   | Laufleistung<br>(abgelesen) | 76.393 km                        |
| Hersteller        | Ford                                                                                                                              | Restlauf bis Service        | 1 Monat(e)                       |
| Typ/Modell        | Mustang Mach-E Dual-Emotor Ext Range 258kW, AWD<br>GT Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 487 PS / 358 KW<br>Elektrisch Automatik |                             |                                  |
|                   |                                                                                                                                   | HU                          |                                  |
| Fahrgestellnummer | WF0TK3SU6MMA42941                                                                                                                 | Leistung / Hubraum          | / 0 ccm                          |
| Erstzulassung     | 11.02.2022                                                                                                                        | Polster/Farbe               | Leder / Schwarz                  |
| Letzte Wartung    |                                                                                                                                   | Lackierung                  | Schwarz                          |
| Kraftstoffart     | Elektro                                                                                                                           | Getriebe                    | Automatik                        |

## Zustandsbericht

### Wertmindernde Faktoren

| Nr. | Bauteilgruppe     | Beschreibung                                              |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1   | Tür vorn rechts   | Tür - Kratzer - auslegen / polieren                       |
| 2   | Kotflügel rechts  | Kotflügel rechts - Kratzer - auslegen / polieren          |
| 3   | Tür vorn rechts   | Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen                      |
| 4   | Stoßfänger hinten | Stoßfänger hinten - Kratzer - instandsetzen und lackieren |
| 5   | Seitenwand rechts | Seitenwand - Kratzer - instandsetzen und lackieren        |

### Gebrauchsspuren

| Nr. | Bauteilgruppe | Beschreibung                          |
|-----|---------------|---------------------------------------|
| 1   | Karosserie    | Karosserie - Steinschlag - kein Abzug |
| 2   | Motorhaube    | Motorhaube - Steinschlag - kein Abzug |

### Fehlteile

| Fehlteil |
|----------|
|----------|

### Festgestellte Nachlackierungen

| Nr.                | Ort |
|--------------------|-----|
| Keine feststellbar |     |

### Hauptbereifung

| Achse | Reifengröße     | Hersteller  | Reifentyp    | Profiltiefe | Verktgl. | Zul. |
|-------|-----------------|-------------|--------------|-------------|----------|------|
| 1     | 225/55 R19 103H | Bridgestone | Sommerreifen | 6mm - 6mm   | i.O.     | i.O. |
| 2     | 225/55 R19 103H | Bridgestone | Sommerreifen | 5mm - 5mm   | i.O.     | i.O. |



## Zusatzbereifung

| Achse | Reifengröße     | Hersteller | Reifentyp    | Profiltiefe | Verktgl. | Zul. |
|-------|-----------------|------------|--------------|-------------|----------|------|
| 1     | 225/55 R19 103V | Michelin   | Winterreifen | 7mm - 7mm   | i.O.     | i.O. |
| 2     | 225/55 R19 103V | Michelin   | Winterreifen | 6mm - 6mm   | i.O.     | i.O. |

## Ersatz

| Typ     | Reifengröße | Hersteller | Reifentyp | Profiltiefe | Ablaufdatum |
|---------|-------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| Tirefit |             |            |           |             | 08/2026     |

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

## Ausstattung

### Ausstattung

| Bezeichnung                        |
|------------------------------------|
| Klimaanlage                        |
| Navigationsgerät mit Kartenansicht |
| Radio                              |

## Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und  
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.  
Techn. Änderungen vorbehalten  
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem  
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.  
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.



## Angaben zum Fahrzeug

| Hersteller        | Ford                                                                                                                              | Besichtigungszustand        | bedingt: Licht/<br>Nässe/Schmutz |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| Typ/Modell        | Mustang Mach-E Dual-Emotor Ext Range 258kW, AWD<br>GT Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 487 PS / 358 KW<br>Elektrisch Automatik | Laufleistung<br>(abgelesen) | 76.393 km                        |
| Fahrgestellnummer | WF0TK3SU6MMA42941                                                                                                                 | Erstzulassung               | 11.02.2022                       |

### Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

### Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

### Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

### Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

## Übersichtsfotos



**Abbildung 1:** Schräg vorne



**Abbildung 2:** Schräg vorne



**Abbildung 3:** Schräg hinten




**Abbildung 4:** Schräg hinten



**Abbildung 5:** Innenraum



**Abbildung 6:** Innenraum



**Abbildung 7: Innenraum**




**Abbildung 8: Innenraum**




**Abbildung 9: Innenraum**



**Abbildung 10: Innenraum**



**Abbildung 11: Innenraum**



**Abbildung 12: Innenraum**




Abbildung 13: Innenraum




Abbildung 14: Innenraum



Abbildung 15: Innenraum



Abbildung 16: FIN



Abbildung 17: Zubehör




Abbildung 18: Zubehör



### Abbildung 19: Zubehör



### Abbildung 20: Zubehör



### Abbildung 21: Dokumente



### Abbildung 22: Dokumente



### Abbildung 23: Dokumente



### Abbildung 24: Montierte Bereifung



**Abbildung 25:** Montierte Bereifung




**Abbildung 26:** Montierte Bereifung



**Abbildung 27:** Montierte Bereifung



**Abbildung 28:** Sonstiges



**Abbildung 29:** Sonstiges



**Abbildung 30:** Sonstiges



**Abbildung 31:** Sonstiges



**Abbildung 32:** Sonstiges



**Abbildung 33:** Sonstiges




**Abbildung 34:** Sonstiges



**Abbildung 35:** Sonstiges



**Abbildung 36:** Sonstiges



**Abbildung 37:** Sonstiges

## Beschädigungsfotos



**Beschädigung #1:** Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - auslegen / polieren



**Beschädigung #1:** Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - auslegen / polieren



**Beschädigung #2:** Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Kratzer - auslegen / polieren




**Beschädigung #2:** Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Kratzer - auslegen / polieren



**Beschädigung #3:** Tür vorn rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



**Beschädigung #3:** Tür vorn rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen




**Beschädigung #4:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - instandsetzen und lackieren




**Beschädigung #4:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #4:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #4:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #4:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #5:** Seitenwand rechts: Seitenwand - Kratzer - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #5:** Seitenwand rechts: Seitenwand - Kratzer - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #5:** Seitenwand rechts: Seitenwand - Kratzer - instandsetzen und lackieren



## Checkliste

| Vorhanden                | Name                            |
|--------------------------|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | ABE                             |
| <input type="checkbox"/> | Abschleppöse                    |
| <input type="checkbox"/> | Anhängekupplung abnehmbar       |
| <input type="checkbox"/> | Antenne                         |
| <input type="checkbox"/> | Bordbuchmappe                   |
| <input type="checkbox"/> | Bordwerkzeug                    |
| <input type="checkbox"/> | Consumer Kabelkit               |
| <input type="checkbox"/> | Fernbedienung Standheizung      |
| <input type="checkbox"/> | Ladekabel                       |
| <input type="checkbox"/> | Laderaumabdeckung / Rollo       |
| <input type="checkbox"/> | Leichtmetallfelgensatz komplett |
| <input type="checkbox"/> | Navigations Datenträger         |
| <input type="checkbox"/> | Schlüssel Anhängerkupplung      |
| <input type="checkbox"/> | Serviceheft                     |
| <input type="checkbox"/> | Tirefit Füllmittel              |
| <input type="checkbox"/> | Tirefit komplett                |
| <input type="checkbox"/> | Tirefit Kompressor              |
| <input type="checkbox"/> | Windschott                      |

03.07.2026

## Fahrzeugbeschreibung

**Fahrzeug:** **FORD Mustang Mach-E Dual-Emotor Ext Range 258kW, AWD GT Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 487 PS / 358 KW Elektrisch Automatik**

|                        |              |                     |                   |
|------------------------|--------------|---------------------|-------------------|
| Amtliches Kennzeichen: | HD -FM 0351E | Fahrgestell-Nummer: | WF0TK3SU6MMA42941 |
| Vertrags-Nummer:       | 71819082     | Erstzulassung:      | 17.02.2022        |
| Internes KZ:           | 15062253     | Kilometer-Stand:    | 0                 |

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

-----

### Ausstattung:

**FORD Mustang Mach-E Dual-Emotor Ext Range 258kW, AWD GT Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 487 PS / 358 KW Elektrisch**

Lackierung: \_\_\_\_\_ Polsterung: \_\_\_\_\_ Telefontyp: \_\_\_\_\_

**Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)** **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

**Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)** **0,00**

## Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben\*)

|                           |                                                                                                                                  |                             |       |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|
| Fahrzeug:                 | FORD Mustang Mach-E Dual-Emotor Ext Range 258kW, AWD GT Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 487 PS / 358 KW Elektrisch Automatik |                             |       |
| Modelljahr:               | 2023                                                                                                                             |                             |       |
| kW / PS:                  | 358 / 487                                                                                                                        | Hubraum:                    | 0     |
| Getriebe:                 | Automatik                                                                                                                        | Anzahl Gänge:               | 1     |
| Emissionsgruppe:          |                                                                                                                                  | CO2 (g/km):                 | 0     |
| durchschn. Verbr./100 Km: | 0,0000                                                                                                                           | Tankinhalt:                 | 0     |
| Max. Km/h:                | 200                                                                                                                              | Beschl. 0-100 Km/h in Sec.: | 4,400 |
| Leergewicht (kg):         | 2348                                                                                                                             | zul. Gewicht (kg):          | 2717  |

\* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 71819082  
Amtliches Kennzeichen: HD -FM 0351E  
Übersicht erstellt am: 03.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

FORD Mustang Mach-E Dual-Emotor Ext Range 258kW, AWD GT Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 487 PS / 358 KW  
Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

| Datum      | SNR        | Verursacher      | Beschädigung                      | Reparatur<br>erfolgt * | Gutachten<br>vorhanden * |
|------------|------------|------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------------|
| 26.05.2026 | 9059999944 | Endabrechnung    | Schaden unbekannt                 | Nein                   | Nein                     |
| 11.03.2026 | 9059986919 | Eigenverschulden | Stossstange hinten Beifahrerseite | Nein                   | Nein                     |

\* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

## Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 71819082  
Amtliches Kennzeichen: HD -FM 0351E  
Übersicht erstellt am: 03.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**FORD Mustang Mach-E Dual-Emotor Ext Range 258kW, AWD GT Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 487 PS / 358 KW  
Elektrisch Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

| <i><b>Datum</b></i> | <i><b>Km-Stand</b></i> | <i><b>Art der Wartung</b></i> |
|---------------------|------------------------|-------------------------------|
| 24.07.2024          | 42046                  | Wartungszusatzumfänge         |
| 24.07.2024          | 42046                  | Bremsflüssigkeitswechsel      |
| 17.03.2025          | 54452                  | TÜV/AU (MwSt-frei)            |

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

\_\_\_\_\_  
Datum und Unterschrift Käufer