

03.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: **FORD Kuga 1.5 EcoBlue Cool & Connect Auto Sports Utility Vehicle 5-türig 1499 ccm 120 PS / 88 KW Diesel 8-Gang Automatik**

Amtliches Kennzeichen:	HD -XY 2424	Fahrgestell-Nummer:	WF0FXXWPMFMD25349
Vertrags-Nummer:	21166081	Erstzulassung:	31.03.2022
Internes KZ:	15044693	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

FORD Kuga 1.5 EcoBlue Cool & Connect Auto Sports Utility Vehicle 5-türig 1499 ccm 120 PS / 88 KW Diesel 8-Gang Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	FORD Kuga 1.5 EcoBlue Cool & Connect Auto Sports Utility Vehicle5-türig 1499 ccm 120 PS / 88 KW Diesel 8-Gang Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	88 / 120	Hubraum:	1499
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	8
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	116
durchschn. Verbr./100 Km:	4,400	Tankinhalt:	54
Max. Km/h:	177	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	12,000
Leergewicht (kg):	1599	zul. Gewicht (kg):	2110

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 21166081
Amtliches Kennzeichen: HD -XY 2424
Übersicht erstellt am: 03.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

FORD Kuga 1.5 EcoBlue Cool & Connect Auto Sports Utility Vehicle5-türig 1499 ccm 120 PS / 88 KW Diesel 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
-------	-----	-------------	--------------	------------------------	--------------------------

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 21166081
Amtliches Kennzeichen: HD -XY 2424
Übersicht erstellt am: 03.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

FORD Kuga 1.5 EcoBlue Cool & Connect Auto Sports Utility Vehicle5-türig 1499 ccm 120 PS / 88 KW Diesel 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum *Km-Stand* *Art der Wartung*

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



WF0FXXWPMFMD25349

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	49,501 km
Manufacturer	Ford	Next maintenance in	-3 Monat(e)
Type / Model	Kuga	Main inspection (Report not on hand)	06/2027
Vehicle Identification number	WF0FXXWPMFMD25349	Power / Engine displacement	88 kW / 1,499 ccm
First registration	31 Mar 2022	Upholstery/Colour	/
Last maintenance	03/2024, 29,496 km	Paintwork	
Fuel type	Diesel	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Equipment	Tirefit filler - Expired - Replace
2	Documents	Main inspection certificate (Fehlt) - Replace
3	Door - rear left side	Door handle - outside - Scratched - Smart repair
4	Door - front left side	Door - Dent / paintcoat damage - Smart repair
5	Wing mirror - right side	Cap - Scratched - Smart repair
6	Rear bumper	Spoiler - Scratched - Replace
7	Misc.	Inspection / maintenance - Due - Replace
8	Door - rear right side	Door - Scratched - Repair and paint
9	Side panel - rear right side	Side panel - Scratched - Repair and paint
10	Boot lid / rear door	Boot lid - Scratched - Repair and paint

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Interior	Interior - Abrasion - No deduction
2	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction
3	Vehicle glazing	Windscreen - Stone chips - No deduction

Missing parts

Missing part

Detected repainting

No.	Location
None detectable	

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 26 Jun 2026
Protocol number: 46169023
Delivery date: 26 Jun 2026



Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	225/65 R17 102H	Dunlop	Winter tyres	5mm - 5mm	o.k.	
2	225/65 R17 102H	Dunlop	Winter tyres	5mm - 5mm	o.k.	

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	225/65 R17 102V	Bridgestone	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	
2	225/65 R17 102V	Bridgestone	Summer tyres	4mm - 4mm	o.k.	

Replacement

Type	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Expiration date
Tirefit					10/2025

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 26 Jun 2026
Protocol number: 46169023
Delivery date: 26 Jun 2026



Vehicle details

Manufacturer	Ford	Inspection condition	sufficient
Type / Model	Kuga	Mileage (Read)	49,501 km
Vehicle Identification number	WF0FXXWPMFMD25349	First registration	31 Mar 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior

TÜV SÜD Auto Service GmbH
 Römeräcker 1
 76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
 SAP Walldorf
 69190 Walldorf

Inspection date: 26 Jun 2026
Protocol number: 46169023
 Delivery date: 26 Jun 2026



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior



Figure 10: Misc.




Figure 11: Misc.



Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.




Figure 18: Misc.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 26 Jun 2026
Protocol number: 46169023
Delivery date: 26 Jun 2026



Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.

Pictures of damage



Damage #3: Door - rear left side: Door handle - outside - Scratch...
- Smart repair



Damage #4: Door - front left side: Door - Dent / paintcoat
damage - Smart repair



Damage #4: Door - front left side: Door - Dent / paintcoat damage -
Smart repair



Damage #5: Wing mirror - right side: Cap - Scratched - Smart
repair



Damage #6: Rear bumper: Spoiler - Scratched - Replace



Damage #6: Rear bumper: Spoiler - Scratched - Replace



Damage #6: Rear bumper: Spoiler - Scratched - Replace



Damage #6: Rear bumper: Spoiler - Scratched - Replace



Damage #6: Rear bumper: Spoiler - Scratched - Replace




Damage #8: Door - rear right side: Door - Scratched - Repair and paint



Damage #8: Door - rear right side: Door - Scratched - Repair and paint



Damage #8: Door - rear right side: Door - Scratched - Repair and paint



Damage #9: Side panel - rear right side: Side panel - Scratched - Repair and paint



Damage #9: Side panel - rear right side: Side panel - Scratch... - Repair and paint



Damage #10: Boot lid / rear door: Boot lid - Scratched - Repair and paint



Damage #10: Boot lid / rear door: Boot lid - Scratched - Repair and paint



Damage #10: Boot lid / rear door: Boot lid - Scratched - Repair and paint



Damage #10: Boot lid / rear door: Boot lid - Scratched - Repair and paint



WF0FXXWPMFMD25349

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	49.501 km
Hersteller	Ford	Restlauf bis Service	-3 Monat(e)
Typ/Modell	Kuga	HU (Bericht lag nicht vor)	06/2027
Fahrgestellnummer	WF0FXXWPMFMD25349	Leistung / Hubraum	88 kW / 1.499 ccm
Erstzulassung	31.03.2022	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung	03/2024, 29.496 km	Lackierung	
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Ausrüstung	Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern
2	Unterlagen	HU Bescheinigung (Fehlt) - erneuern
3	Tür hinten links	Griff außen - verkratzt / verschürft - Smart Repair
4	Tür vorn links	Tür - Delle / Lackschaden - Smart Repair
5	Außenspiegel rechts	Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair
6	Stoßfänger hinten	Spoiler - verkratzt / verschürft - erneuern
7	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - erneuern
8	Tür hinten rechts	Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
9	Seitenwand rechts	Seitenwand - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
10	Heckklappe/-tür	Heckklappe - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug
2	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug
3	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	



Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/65 R17 102H	Dunlop	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	225/65 R17 102H	Dunlop	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/65 R17 102V	Bridgestone	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	225/65 R17 102V	Bridgestone	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					10/2025

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 26.06.2026
Protokollnummer: 46169023
Anlieferungsdatum: 26.06.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Ford	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	Kuga	Laufleistung (abgelesen)	49.501 km
Fahrgestellnummer	WF0FXXWPMFMD25349	Erstzulassung	31.03.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 26.06.2026
Protokollnummer: 46169023
Anlieferungsdatum: 26.06.2026



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges




Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges




Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #3: Tür hinten links: Griff außen - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #4: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #4: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #5: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Spoiler - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Spoiler - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Spoiler - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Spoiler - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Spoiler - verkratzt / verschürft - erneuern




Beschädigung #8: Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / versch... - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / versch... - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Seitenwand rechts: Seitenwand - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Seitenwand rechts: Seitenwand - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängerkupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott