DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Zustandsbericht

STELLANTIS

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXEVPFC35 TZ012753	Erstzulassung	25.03.2026	Außenfarbe	Kaolin Weiß
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	M-KB5392	Laufleistung	18 756 km
Modell	VIVARO C CARGO XL L3 2.2 DIESEL S/S 110KW AT8	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz	14669 Mosolf Etzin				




Lose Teile

Reserverad	✓
Bordwerkzeug	✓
Wagenheber	✓
Antenne	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Schlüssel	✓

Reifen



Michelin 215/60/17 T
Ganzjahresreifen 6.0 mm

Michelin 215/60/17 T
Ganzjahresreifen 6.0 mm

Michelin 215/60/17 T
Ganzjahresreifen 7.0 mm

Michelin 215/60/17 T
Ganzjahresreifen 7.0 mm



- -/-/- Sommerreifen 100.0 %

Außenschäden

1

Bauteil	Windschutzscheibe mit Kamera
Position	Vorne
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-

2

Bauteil	Motorhaube
Position	Vorne
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-

3

Bauteil	Stoßfänger
Position	Vorne
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-

4

Bauteil	Tür
Position	Vorne links
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-

5



Bauteil	Seitenwand
Position	Hinten links
Beschreibung	Delle
Anmerkungen	-

6

Bauteil	Heckklappe / Hecktür
Position	Hinten links
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-

7

Bauteil	Heckklappe / Hecktür
Position	Hinten rechts
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-

8

Bauteil	Stoßfänger nicht lackiert
Position	Hinten
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-

9

Bauteil	Kofferraum/Laderaum
Position	Hinten
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-

10



Bauteil	Tür
Position	Seitlich rechts
Beschreibung	SR Delle
Anmerkungen	-

11



Bauteil	Tür
Position	Vorne rechts
Beschreibung	Kratzer
Anmerkungen	-

13

Bauteil	Seitenwand unterhalb
Position	Hinten rechts
Beschreibung	Delle
Anmerkungen	-

Sonstiges

12

Bauteil	Lackvorbereitung
Position	-
Beschreibung	Lackierung
Anmerkungen	-