

**Resumen del  
vehículo**

**Matrícula:** 6076MFF

**Marca /** Volkswag

**Modelo:** en / GOLF

Fecha	KMs	Intervención	Piezas	Taller
26/09/2025	129438	MANTENIMIENTO	Mantenimiento	ASTURIAS PEREZ RUMBAO, S.L.
30/07/2024	65592	MANTENIMIENTO	Revisión	Tartiere Auto
04/03/2024	48371	MANTENIMIENTO	Revisión	TARTIERE AUTO, S.L. (VW)
13/11/2023	32239	MANTENIMIENTO	Revisión	TARTIERE AUTO, S.L. ((VW))
13/11/2023	32239	ACCESORIOS	ESCOBILLAS DELANTERAS	TARTIERE AUTO, S.L. ((VW))
06/07/2023	15956	MANTENIMIENTO	Revisión	TARTIERE AUTO, S.L. ((VW))



**VOLKSWAGEN Golf Híbrido enchufable**

VIN	WWWZZZCD2PW308617
Primera matriculación	28/2/2023
Kilometraje del vehículo	158.745 km

**DETALLES DE LA INSPECCIÓN**

Fecha de la inspección	19/5/2026 10:11:09	Descripción de la dirección de inspección	HARTMANN
------------------------	--------------------	---	----------

**INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO**

Marca	VOLKSWAGEN	Primera matriculación	28/2/2023
Modelo	Golf Híbrido enchufable	Tipo de carrocería	Berlina
VIN	WWWZZZCD2PW308617	Tipo de combustible	Híbrido

**DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO**

Núm llaves	2	Documento de matriculación	No
Ficha Técnica	No	Tipo de libro de mantenimiento	Mantenimiento digital
Manual de instrucciones	Sí		

**ACCESORIOS**

Cable de carga	Sí	Número de cables de carga (carga rápida)	0
Número de cables de carga	1		


**NEUMÁTICOS**

**Neumáticos montados**

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	5,0 mm	Goodyear	205/55 R 16 91 V	Verano	Aluminio	No aplica
Delantera	Derecha	5,0 mm	Goodyear	205/55 R 16 91 V	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Izquierda	5,0 mm	Goodyear	205/55 R 16 91 V	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Derecha	5,0 mm	Goodyear	205/55 R 16 91 V	Verano	Aluminio	No aplica

**DAÑO**

**Exterior**



**1 | Paragolpes Delantero**

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



**2 | Aleta Del Iz**

Tipo de daño	Abolladuras
Modo de reparación	Reparar + Pintar



**3 | Puerta Delant Iz**

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



**4 | Paragolpes Tras**

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



## 5 | Llanta alu Del iz pulido

Tipo de daño

Rayado

Modo de reparación

Precio Cerrado

Fotos comerciales

