Beschrijvingsformulier

Kenteken: [redacted] (chassisnr: JM4BP6HH601207130) Aanbieder: Leasemaatschappij





MAZDA 3 2.0 E-SA-X LUXURY ECC/NAV/LEER/LMV/PDC/LED

Uitvoering volgens lease software: 2.0 mhev skyactiv-x luxury 137kW

Km-stand	103125 km	**Soort voertuig**	Personenauto	**Ledig gewicht**	1338 kg
Tank/ Laad inhoud		**Kleur**	Zwart	**BTW/Marge**	BTW
Brandstof	Benzine	**Aantal deuren**	5	**Bruto BPM**	
Transmissie	Handgeschakeld	**Aandrijving**	Voorwiel	**Huidig restant BPM**	
Datum eerste toelating	22-03-2022	**Aantal cilinders**	4	**Wielbasis**	273 cm
Datum eerste afgifte NL	22-03-2022	**Vermogen**	137 kW	**Laadvermogen**	-
Eerste registratie	Nederland	**CO2 uitstoot**	120 g/km	**APK t/m**	22-03-2028

Standaarduitrusting volgens originele prijslijst (*kan afwijkend zijn, opgegeven optie's/extra's/foto's zijn bindend*)

Anti Blokkeer Systeem, achteruitrij assistent, achteruitrijcamera, Autonomous Emergency Braking, alarmsysteem, Apple Carplay/Android Auto, armsteun voor, Anti doorSlip Regeling, audio installatie premium, automatische snelheidsbegrenzing ISA, bandenspanningscontrolesysteem, Brake Assist System, bestuurdersairbag, binnenspiegel automatisch dimmend, Bluetooth, boordcomputer, buitenspiegels elektrisch inklapbaar, buitenspiegels elektr. met geheugen, buitenspiegels elektrisch verstelbaar, buitenspiegel(s) automatisch dimmend, buitenspiegels verwarmbaar, chroom delen exterieur, connected services, cruise control adaptief, DAB, dakspoiler, dimlichten automatisch, dodehoekdetectie, elektronische remkrachtverdeling, electronic climate control, elektrisch verstelb. bestuurdersstoel met geheugen, elektrische ramen voor en achter, Elektronisch Stabiliteits Programma, extra getint glas achter, bots waarschuwing systeem, grootlichtassistent, head-up display, hemelbekleding donker, hill hold functie, hoofd airbag(s) achter, hoofd airbag(s) voor, achterbank in delen neerklapbaar, keyless entry, keyless start, knie airbag(s), koplampen adaptief, koplampreiniging, LED achterlichten, LED dagrijverlichting, LED koplampen, lederen bekleding, lederen versnellingspook, lendesteun(en) verstelbaar, lichtmetalen velgen 18", multimedia scherm standaard, multimedia-voorbereiding, navigatiesysteem full map, parkeersensor achter, parkeersensor voor, passagiersairbag, regensensor, rijstrooksensor met correctie, alarm klasse 1(startblokkering), bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar, passagiersstoel in hoogte verstelbaar, stuur leder, stuur multifunctioneel, stuur verstelbaar, stuur verwarmd, verkeersbord detectie, vermoeidheidsherkenning, voorstoelen verwarmd, zij airbag(s) voor

Opgegeven opties door inspecteur

Metaallak, Climate Control / ECC, Licht metalen velgen 18 inch, Cruise control Standaard, Connectiviteit af fabriek, Navigatie optie_anders (af fabriek), Audio optie_anders (af fabriek), Lederen bekleding rood, Stoelverwarming, LED koplampen, Park Distance Control voor en achter, Achteruitrijcamera

Opgegeven extra's en accessoires door inspecteur

Stoel lv elektrisch verstelbaar

Inspectie

Aanwezig bij de auto

✔ Hoofdsleutel	✔ Reservesleutel
✔ Bandenreparatieset	✔ Navigatie CD/DVD
✔ Instructieboekje	✔ Onderhoudsboekje (Digitaal)
✔ Hoedenplank/rolhoes	

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 5	Aantal hoofdsteunen	: 5
Schoon van binnen	: Ja	Normale geur	: Ja

Bijzonderheden exterieur

Schoon van buiten	: Ja	Sponningen deuren beschadigd	: Ja, kras(sen)
Gebruikerskrassen	: Ja	Steenslag	: Ja

Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat
LV	5 mm	Zomer	Goodyear	215/45 R18
RV	5 mm	Zomer	Goodyear	215/45 R18
LA	5 mm	Zomer	Bridgestone	215/45 R18
RA	5 mm	Zomer	Bridgestone	215/45 R18

Aantal wieldoppen/LMV	LMV
Aantal beschadigd	1
Dealer onderhouden	Ja

Proefrit gemaakt door inspecteur	Nee
Is de auto ooit voor bijzondere doeleinden gebruikt	Nee
Heeft de auto een afwijkende BPM afschrijving	Nee
Technische staat	Goed

Extra details

Beschadigingen

Deel:
Velg rechtsvoor
Omschrijving:
Velgrand beschadigd
Gegeven oplossing:
Velgreparatie



Deel:
Voorzijde
Omschrijving:
Steenslag
Gegeven oplossing:
Inlakken en polijsten



Deel:
Dak
Omschrijving:
Roestplekjes
Gegeven oplossing:
Herstellen en spuiten




Deel:
Motorkap
Omschrijving:
Roestplekjes
Gegeven oplossing:
Herstellen en spuiten



Extra foto's


VIN Typeplaat


VIN Ingeslagen



Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto

Documenten

Geen documenten gevonden.

Battery Health Check

Geen documenten gevonden.

Foto's (3)



1. voor



2. achter



3. interieur