

MG

MG3 ICE COM

TELAIO: LSJWP4U99SZ080983



Descrizione

Targa	Data immatricolazione	Odometro
-	20/01/2025	39539 km
Colore	Anno	Selleria
-	2025	-
Numero porte	Numero posti	Generation
-	-	-

Quadro strumenti

Data ultima manutenzione	Chilometraggio ultima manutenzione	Data prossima revisione
-	0 km	-
Data prossima manutenzione	Chilometraggio prossima manutenzione	Livello carburante
-	0 km	-

Meccanica

Problema di avviamento del motore	Non marciante
No	No

Danni & Operazioni

#	Elemento	Danno	Operazione
001	Cerchio in lega / Anteriore Sinistro Materiale : Alluminio / Diametro Cerchio/Pneumatico : 16 "	Riga	Smart repair



002 Spoiler / Anteriore

Graffio

Riparazione



003 Parafango / Anteriore Sinistro

Riga


Riparazione



004 Paraurti / Posteriore

Riga

Riparazione



005 Porta / Posteriore Destro

Ammaccato vernice incisa

Accettabile



006 Calotta retrovisore / Destro

Riga

Riparazione



Set pneumatici principale

Anteriore Sinistro	KUMHO	195 / 55 / 16 / Estivo	4.2 mm
Anteriore Destro	KUMHO	195 / 55 / 16 / Estivo	5 mm
Posteriore Sinistro	KUMHO	195 / 55 / 16 / Estivo	5.7 mm

Foto



Anteriore sinistro



Posteriore sinistro



Bagagliaio aperto



Posteriore destro



Vano passeggeri posteriore



Cruscotto dal sedile posteriore



Vano passeggeri anteriore



Anteriore destro



Odometro



Navigation



Spare Tyre



Vin



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Posteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Destro



Cerchio in lega / Anteriore Sinistro / Riga



Spoiler / Anteriore / Graffio



Spoiler / Anteriore / Graffio



Parafango / Anteriore Sinistro / Riga




Parafango / Anteriore Sinistro / Riga




Paraurti / Posteriore / Riga



Paraurti / Posteriore / Riga



Paraurti / Posteriore / Riga



Porta / Posteriore Destro / Ammaccato vernice incisa



Porta / Posteriore Destro / Ammaccato vernice incisa



Calotta retrovisore / Destro / Riga



Calotta retrovisore / Destro / Riga