

Opel Movano 2.3 Turbo L2H1 DC
2020 - 110 kW / 150 PK - Diesel - Handgeschakeld



Kenteken	
Chassisnummer	W0VMR3608LB215009
Eerste registratie	10-04-2020
APK geldig tot	10-04-2027
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	173.855 km
NAP check	Logisch
Ingeleverd op	20-05-2026
Definitieve kilometerstand	173.855 km

Import voertuig	Nee
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee

Motorinhoud	2.299
Aantal cilinders	4
Euroklasse	Euro 6
CO2 emissie (g/km)	175
Type voertuig	Bedrijfsvoertuig
Aandrijving	Voorwiel

		
Bouwjaar	Vermogen	Brandstof
2020	110 kW / 150 PK	Diesel
		
Transmissie	Kilometerstand	BTW Voertuig
Handgeschakeld	173.855 km	Ja

Opties & accessoires [7](#)

- Achteruitrijcamera
- Airco
- Cruise control
- Mistlampen
- Navigatie
- Parkeersensoren
- Trekhaak

Aanwezig bij voertuig [4](#)

- Digitaal onderhoud
- Hoofdsleutel
- Reservesleutel
- Reserve wiel

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	-
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Alle seizoenen
Profiel diepte linksvoor	< 3 mm (Slecht)
Profiel diepte linksachter	3 - 5 mm (Matig)
Profiel diepte rechtsvoor	< 3 mm (Slecht)
Profiel diepte rechtsachter	3 - 5 mm (Matig)
Merk band	-
Velgen	-
Band breedte	-
Band hoogte	-

Voertuig gegevens

Type voertuig	Bedrijfsvoertuig
Aantal deuren	4
Carrosserie	Chassis cabine
Kleur	-
Aandrijving	Voorwiel
Bijtellingspercentage	22 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-05-2025

Schades (11)

Schade exterieur - Portier rechtsvoor

Soort schade

Deuk

Oplossing

-



Omschrijving

Gedeukt

Schade exterieur - Achter

Soort schade

Deuk

Oplossing

-



Omschrijving

Gedeukt

Schade exterieur - Motorkap

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade interieur - Dashboard

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Achter

Soort schade

Deuk

Oplossing

-



Omschrijving

Gedeukt

Schade exterieur - Linksachter

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Spiegel rechts

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Gekrast

Schade exterieur - Portier linksvoor

Soort schade

Deuk

Oplossing

-



Omschrijving

Gedeukt

Schade exterieur - Spiegel links

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Gekrast

Schade interieur - Bekleding

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Vervuild

Technische schade - Technisch

Soort schade

Servicemelding

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Exterieur opmerking 8 gemelde schade -

Banden en velgen opmerking 0 gemelde schade -

Interieur opmerking 2 gemelde schade -

Technisch opmerking 1 gemelde schade -

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
02-04-2020		Importeur
10-04-2020	Eerste toelating Datum deel IA / I	Lease
12-05-2026	Laatste tenaamstelling	Lease
10-04-2027	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

- 2 zitplaatsen rechtsvoor
- airco
- alarm klasse 1(startblokkering)
- Anti Blokkeer Systeem
- armsteun voor
- bestuurdersairbag
- bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
- Bluetooth
- boordcomputer
- Brake Assist System
- buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
- centrale vergrendeling met afstandsbediening
- cruise control
- dimlichten automatisch
- elektrische ramen voor
- Elektronisch Stabiliteits Programma
- LED dagrijverlichting
- radio
- regensensor
- stuur verstelbaar

Extra foto's

