

Zustandsreport / Händlerangebot



Verkäufer/Betrieb				
Straße		PLZ	Ort	Telefon
Fahrzeugdaten				
Hersteller Volkswagen	Typ / Handelsbezeichnung bzw. Modell 132 Tiguan Allspace 2.0 TDI Highline 4Motion (EURO 6d)		Aufbau Geländewagen	Türen 5
Motor Art / Anz. Zylinder / Kraftstoffart / 4 / Diesel	Leistung (KW/PS) 147 kW	Hubraum (ccm) 1.968	Abgas Norm Euro 6d	Getriebeart Automatik
Erstzulassung 22.04.2021	Anzahl Besitzer 2	Bes. Nutzung	Fälligkeit HU 04/2028	Besteuerung Regel
Abgelesene Laufleistung 97.830 km	Tatsächliche Laufleistung 97.830 km		Bemerkung zur Laufleistung	
Fin / Fahrgestellnummer WVGZZZ5NZMM059754	KBA-Nummer (HSN / TSN) 0603-CLD		Schlüssel-Nr.	
Farbe Weiß	Lackierung		Lackierungsart	
Polster Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitze in Stoff "Race", -inn	Polsterfarbe Magnetitgrau-Titanschwarz-Kristallgrau			
Scheckheft	Datum letzter KD	bei Laufleistung	Bemerkung zum Wartungszustand	
Vorschäden / Nachlackierung / Tauschaggregate / Technische Mängel				
Laut Vorbesitzer				
Vorschäden	Beschreibung			
Nachlackierung	Beschreibung			
Eingebaute Tauschaggregate	Aggregat	Einbaudatum	Laufleistung bei Einbau	Laufleistung des Aggregats
Technische Mängel	Beschreibung			
Nach Prüfung				
Vorschäden	Beschreibung	Quelle	Schadendatum	Behoben
Nachlackierung	Beschreibung Es wurde eine optische Überprüfung des Fahrzeugs auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung und die Lackschichtdickenmessung ergab keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder behobene Vorschäden.			
Technische Mängel	Beschreibung			
Ausstattung				
Sonderausstattung				
1. Active Info-Display (Instrumentenanzeige digital) 2. Anhängerkupplung schwenkbar 3. Antennen-Diversity 4. App-Connect inkl. App-Connect Wireless (Apple CarPlay, Android Auto)		5. Audio-Navigationssystem Discover Media Streaming & Internet (Touchscreen, Bluetooth, USB) 6. Außenspiegel schwarz lackiert 7. Business-Paket Premium mit Navigation 8. Dachhimmel Stoff, schwarz		9. Dachreling 10. Dachspoiler R-Line, schwarz lackiert 11. Einstiegsleisten (Aluminium) 12. Fahrassistenz-Paket Plus 13. Fahrassistenz-System: Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist)

Zustandsreport / Händlerangebot


14. Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist)	20. Fensterzierleisten schwarz	29. R-Line-Paket Black Style
15. Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist) inkl. Rückfahrkamera	21. Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe)	30. R-Line-Paket Exterieur Black Style
16. Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)	22. Head-up-Display	31. Rückfahrkamera (Rear View)
17. Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist plus) inkl. Lane Assist und Auspark-Assist...	23. LM-Felgen 8,5x20 (Suzuka, schwarz)	32. Scheinwerfer LED mit dynamischem Kurvenlicht
18. Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	24. Lenkrad (Leder) mit Multifunktion (R-Line)	33. Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Mikrofaser
19. Fahrwerk: Sportliche Fahrwerksabstimmung	25. Leseleuchten vorn und hinten LED	34. Sonderlackierung Pure-White uni
	26. Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion	35. Sprachsteuerungs-System
	27. Multimedia-Schnittstelle USB (Typ C) und USB-Ladeanschluß vorn	36. Stoßfänger R-Line
	28. Pedale Edelstahl / Aluminium-Design	37. Umgebungsansicht Area View inkl. Rückfahrkamera Rear View
		38. Verglasung hinten abgedunkelt (90 %)
Serienausstattung		
1. 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte	37. Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent	68. Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt - Easy Open & Close (öffnen + schließen, sensorgesteuert)
2. Ablagefach am Dachhimmel	38. Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion	69. Kopfstützen hinten (3-fach)
3. Ablagefach auf Instrumententafel mit Deckel	39. Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl	70. Lendenwirbelstützen vorn
4. Airbag Beifahrerseite abschaltbar	40. Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung	71. Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
5. Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	41. Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)	72. Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
6. Aktive Frontklappe	42. Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung	73. Leuchtweitenregelung automatisch
7. Ambiente-Beleuchtung	43. Fahrassistenz-System: Stop&Go-Funktion für Autom. Distanzregelung	74. Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar
8. Ambiente-Paket	44. Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion	75. Mobile Online Dienste Vorbereitung We Connect und We Connect Plus
9. Anti-Blockier-System (ABS)	45. Fensterheber elektrisch vorn und hinten	76. Motor 2,0 Ltr. - 147 kW TDI
10. Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	46. Fondbedienung Klimaanlage	77. Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
11. Antriebsart: Allradantrieb	47. Frontscheibe Verbundglas getönt	78. Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
12. Anzeige für Waschwasserstand	48. Fußmatten Textil	79. Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
13. Ausstattungs-Paket: Easy Open	49. Fußraumbeleuchtung vorn	80. Nebelschlussleuchte
14. Auto-Hold-Funktion	50. Gepäckraumabdeckung / Rollo	81. Nichtraucher-Paket
15. Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion	51. Gepäckraumbeleuchtung	82. Notrufsystem
16. Außenspiegel asphärisch, links	52. Gepäckraumbeleuchtung zusätzlich	83. Parkbremse elektrisch
17. Außenspiegel elektr. anklappbar	53. Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG	84. Radioempfang digital (DAB+)
18. Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	54. Handschuhfach abschließbar und beleuchtet	85. Radstand 2787 mm
19. Außenspiegel konvex, rechts	55. Handschuhfach mit Kühlfunktion	86. Reifenkontroll-Anzeige
20. Außenspiegel mit Umfeldleuchte	56. Heckleuchten LED, abgedunkelt	87. Rußpartikelfilter
21. Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts	57. Heckscheibenwischer	88. Rücksitz geteilt / klappbar
22. Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	58. Innenausstattung: Dekoreinlagen Dark Grid	89. Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar
23. Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon	59. Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter	90. SCR-System (AdBlue-Technologie)
24. Bremsassistent	60. Innenspiegel mit Abblendautomatik	91. Safesicherung
25. Chrom-Paket (1)	61. Insassen-Schutzsystem proaktiv	92. Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
26. Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung	62. Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze)	93. Schalt-/Wählhebelgriff Leder
27. Chromeinfassung Lichtschalter	63. Karosserie: 5-türig	94. Scheibenwaschdüsen heizbar
28. Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung	64. Kennzeichenbeleuchtung LED	95. Scheibenwischer mit Regensensor
29. Doppeltonhorn	65. Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitz- lehne integriert	96. Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
30. Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)	66. Klimaanlage Climatronic 3-Zonen	97. Schließ-/Startsystem Keyless Access
31. Einparkhilfe vorn und hinten	67. Knieairbag Fahrer-/Beifahrerseite	98. Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links
32. Elektron. Differentialsperre (EDS)		99. Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
33. Elektron. Differentialsperre (XDS)		100. Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
34. Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)		
35. Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm		
36. Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist, bis 210 km/h)		

Zustandsreport / Händlerangebot

101. Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit	107. Sitzheizung vorn	116. Türgriffe innen beleuchtet, vorn
102. Servolenkung elektro-mechanisch und geschwindigkeitsabhängig	108. Sitzlehne vorn rechts umklappbar	117. Verbandkasten und Warndreieck
103. Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer	109. Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	118. Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
104. Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar	110. Spiegel-Paket	119. Wegfahrsperre (elektronisch)
105. Sitze vorn höhenverstellbar	111. Start/Stop-Anlage	120. Winter-Paket
106. Sitze: Top-Komfortsitze vorn	112. Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum	121. Wärmeschutzverglasung grün getönt
	113. Tagfahrlicht LED	122. Zentralverriegelung mit Fernbedienung
	114. Türgriffe außen Wagenfarbe	
	115. Türgriffe innen Chrom matt	

Zustand

Optischer Zustand



Frontscheibe - Oberflächensteinschläge, Gebrauchsspur

Stoßfänger hinten - Lackierung - Steinschlag, Gebrauchsspur

Tür hinten links - eingedellt, drücken

Nebelscheinwerfer re & li - undicht, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich

Felge hinten links - verschrammt, smart repair

Tür vorne rechts - Türrahmen - verschrammt, Gebrauchsspur

Tür vorne rechts - Einstieg - eingedellt, drücken

Technischer Zustand

Motor - undicht, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich

Fehlteile

Fahrzeugschlüssel unvollständig / Schließanlage - fehlt, erneuern

Zustandsreport / Händlerangebot

Reifen und Räder					
Radsatz 1 (am Fahrzeug)					
	Reifenbezeichnung	Hersteller / Typ	Reifenart	Profiltiefe	DOT
Vorne links	255/40 R 20 101 V	Pirelli Scorpion Verde Seal	S / O	4 mm	3720
Vorne rechts	255/40 R 20 101 V	Pirelli Scorpion Verde Seal	S / O	4 mm	3720
Hinten links	255/40 R 20 101 V	Pirelli Scorpion Verde Seal	S / O	8 mm	3720
Hinten rechts	255/40 R 20 101 V	Pirelli Scorpion Verde Seal	S / O	8 mm	3720

Legende: S=Sommer / O=Original

Felgen: Leichtmetall

Fahrzeugunterlagen / Schlüssel / loses Zubehör					
Zulassungsbescheinigung Teil I / Abmeldebescheinigung	☒	COC-Papiere	☐	Fahrzeugschlüssel Anzahl	1
Bedienungsanleitung	☒	Serviceheft	☐	ABE	☐
Navigations-CD / DVD / SD-Karte	☐	Code-Karte	☐	Mobiltelefon	☐
Warndreieck	☒	Bordwerkzeug	☐	Verbandskasten	☐
Wagenheber	☐	Windschott	☐	Kofferraumabdeckung	☒

Zustandsreport / Händlerangebot



Übersichtsbild vorne links



Übersichtsbild hinten rechts

Zustandsreport / Händlerangebot




Innenraum



KM-Stand

Zustandsreport / Händlerangebot



FIN



Übersichtsbild vorne rechts

Zustandsreport / Händlerangebot



Übersichtsbild hinten links

Zustandsreport / Händlerangebot



Bild 1:
Außen, Tür vorne rechts - Einstieg, eingedellt, drücken



Bild 2:
Außen, Tür vorne rechts - Einstieg, eingedellt, drücken



Bild 3:
Außen, Felge hinten links, verschrammt, smart repair



Bild 4:
Außen, Felge hinten links, verschrammt, smart repair

Zustandsreport / Händlerangebot




Bild 5:
Technik, Motor, undicht, prüfen und Befund festlegen, Schaden-
erweiterung möglich




Bild 6:
Technik, Motor, undicht, prüfen und Befund festlegen, Schaden-
erweiterung möglich




Bild 7:
Technik, Motor, undicht, prüfen und Befund festlegen, Schaden-
erweiterung möglich



Bild 8:
Außen, Nebelscheinwerfer re & li, undicht, prüfen und Befund
festlegen, Schadenerweiterung möglich

Zustandsreport / Händlerangebot



Bild 9:
Außen, Nebelscheinwerfer re & li, undicht, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich



Bild 10:
Außen, Tür hinten links, eingedellt, drücken





Bild 11:
Außen, Tür hinten links, eingedellt, drücken

Zustandsreport / Händlerangebot



1
Servicebedarf

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig
Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.